


第 52 回（平成 29 年 1 月 13 日開催）廃炉安全監視協議会写真  
（場所：福島第二原子力発電所）

1. 3号機原子炉建屋6階 使用済燃料プール



東京電力担当者から地震発生時の状況について説明を受ける様子



水面の揺れにより水が流入したダクト

2. 3号機原子炉建屋5階 空調ダクト



水が漏えいしたダクトを確認する様子



ダクトの漏えい部



漏えいした水により水溜まりが出来た箇所



漏えいについて東京電力担当者から説明を受ける様子

### 3. 3号機原子炉建屋5階

#### 使用済燃料プール冷却浄化系熱交換器室



使用済燃料の崩壊熱を除熱する熱交換器を確認する様子

### 4. 3号機原子炉建屋4階

#### 使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ室



プールの水を循環させるポンプを確認する様子

### 5. 3号機原子炉建屋付属棟1階 南側通路



ケーブル跨ぎの是正箇所について東京電力担当者から説明を受ける様子

## 6. 会議中の様子



廃炉安全監視協議会の開催にあたり  
危機管理部長から挨拶する様子



廃炉安全監視協議会の開催にあたり  
福島第二原子力発電所長から挨拶する様子



地震の対応状況について  
東京電力担当者から説明を受ける様子

[本協議会の資料及び議事録はこちらから確認出来ます](#)