

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年11月4日～11月8日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認結果 | プラント関連 パラメータ |
|-------|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| 11月4日 | 1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室 | ○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 | 15時10分現在 |
| | 3号機南側ダストモニタ代替機設置状況の確認 | 3号機南側ダストモニタ | ○3号機南側ダストモニタの代替機の設置状況を確認。 | |
| | 4号機使用済燃料移送作業状況の確認 | 共用プール建屋 | ○4号機使用済燃料(変形燃料1体)を共用プール使用済燃料貯蔵ラックへ移送する作業の状況を確認。 | |
| | 2号機海水配管トレンチ凍結止水状況の確認 | 2号機海水配管トレンチ | ○2号機海水配管トレンチ立坑Aの凍結管設置状況を確認。 | |
| 11月5日 | 1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室、免震重要棟集中監視室 | ○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。 | 13時10分現在 |
| | タンクエリア堰内雨水移送作業状況の確認 | H5タンクエリア | ○H5タンクエリア雨水受入タンクのサンプリング作業の状況を確認。 | |
| | HTI連絡トレンチ閉塞工事状況の確認 | HTI連絡トレンチ | ○HTI連絡トレンチの閉塞工事の進捗状況を確認。 | |
| 11月6日 | 1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室、免震重要棟集中監視室 | ○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。 | 11時35分現在 |
| | 共用プールにおける使用済燃料保管状況の確認 | 共用プール建屋 | ○共用プールにおける使用済燃料の保管状況を確認。 | |
| 11月7日 | 地下水バイパス排水状況の確認 | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク | ○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。 | 13時20分現在 |
| | 1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認 | 免震重要棟リモート操作室、免震重要棟集中監視室、1・2号機開閉所前 | ○北3屋根パネルのワイヤー取り外し状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。 | |
| | 2号機海水配管トレンチ凍結止水状況の確認 | 2号機海水配管トレンチ | ○2号機海水配管トレンチ開削ダクト及び立坑Aへの間詰材投入後の状況を確認。 | |
| | 鋼材落下事故発生現場状況の確認 | J2タンクエリア | ○J2タンクエリアにおけるタンク上部から鋼材(ガイドレール)が落下し作業員が負傷した事故の発生現場状況を確認。 | |
| 11月8日 | 4号機使用済燃料プール代替冷却系一次ポンプ自動停止に係る4号機廃棄物処理建屋の漏えい状況の確認 | 4号機廃棄物処理建屋 | ○4号機廃棄物処理建屋床面に設置している漏えい検知器が作動した現場の状況を確認。 | - |
| | 鋼材落下事故発生現場状況の確認 | J2タンクエリア | ○11月7日に発生したJ2タンクエリアにおけるタンク上部から鋼材(ガイドレール)が落下し作業員が負傷した事故の現場状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。