

檜葉駐在現地確認概要(平成27年6月8日～6月12日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月8日	過去の汚染水漏えい箇所に対する対策状況の確認	免震重要棟	○過去の汚染水漏えい箇所(9箇所)に対する対策実施状況を確認。	11時45分現在
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業に伴う天板撤去後の仮設天板設置状況を確認。	
	H1東タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H1東タンクエリア	○H1東タンクエリアフランジ型タンク解体作業に伴う天板撤去作業の実施状況を確認。	
	フランジ型タンク解体片切断作業の状況確認	定検機材倉庫A	○フランジ型タンク解体片の切断作業の実施状況を確認。	
6月9日	H4タンクエリア外周堰の状況確認	H4タンクエリア	○外周堰止水弁閉運用中のH4タンクエリア外周堰の状況を確認。	13時30分現在
	B・C排水路側溝放射線モニタ高高警報発生事象に伴う対策実施状況の確認	排水路ゲート(BC-1、B-3、C-2)	○排水路ゲートにおける照明設備の設置状況を確認。	
6月10日	3号機海水配管トレンチから1号機復水貯蔵タンクへの移送ライン設置状況確認	1号機復水貯蔵タンク	○3号機海水配管トレンチ内滞留水を1号機復水貯蔵タンクに移送するための移送ラインの設置状況を確認。	11時10分現在
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-C5タンク)4段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
	吸着塔一時保管施設(第三施設)におけるHIC点検作業の状況確認	吸着塔一時保管施設(第三施設)	○HIC上部に水溜まりが発見された事象を受けた吸着塔一時保管施設(第三施設)におけるHICの点検作業の実施状況を確認。	
6月11日	フランジ型タンク解体片切断作業の状況確認	定検機材倉庫A	○フランジ型タンク解体片切断作業時の局所排風機によるダスト管理状況等を確認。	14時05分現在
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-C5タンク)3段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
6月12日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時45分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、タンク解体片一時仮置テント	○タンク解体片一時仮置テントにおけるタンク解体片の保管状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。