

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年8月2日～8月8日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認状況 | プラント関連 パラメータ |
|------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 8月2日 | 3号機使用済燃料プールからのFHM本体撤去作業状況の確認 | 1・2号機開閉所前、3号機原子炉建屋大物搬入口付近 | ○3号機使用済燃料プールからのFHM本体撤去作業の実施状況を確認。 | — |
| 8月3日 | 1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認 | 1・2号機開閉所前、1号機原子炉建屋北側ヤード | ○1号機原子炉建屋カバー2枚目(北3屋根パネル)解体作業の実施状況を確認。 | 10時20分現在 |
| 8月4日 | 3号機使用済燃料プールFHM本体撤去工事の状況確認 | 免震重要棟 | ○3号機使用済燃料プールからのFHM本体撤去作業の実施状況及び変形が認められた燃料集合体燃料4体の状況を確認。 | 13時35分現在 |
| | フランジ型タンク解体作業の状況確認 | H2タンクエリア、H1東タンクエリア | ○フランジ型タンク(H2-A6タンク、H2-C5タンク)撤去後の状況を確認。 | |
| 8月5日 | 2号機廃液サージタンク水移送通水試験の状況確認 | 2号機廃液サージタンク | ○2号機廃液サージタンク水移送ラインの敷設状況及び漏えい対策実施状況を確認。 | 13時15分現在 |
| | フランジ型タンク解体作業の状況確認 | H2タンクエリア、H1東タンクエリア | ○フランジ型タンク(H1東-A1タンク、H1東-C1タンク)解体状況を確認。 | |
| | MP-2ダストモニタ警報発生に関する状況確認 | 免震重要棟 | OMP-2ダストモニタ高警報発生時(8月1日及び2日)における他地点のダストモニタの測定値の状況を確認。 | |
| 8月6日 | 覆土式一時保管施設第3槽の状況確認 | 覆土式一時保管施設第3槽 | ○覆土式一時保管施設第3槽へのガレキ搬入作業の進捗状況を確認。 | 13時15分現在 |
| | フランジ型タンク解体作業の状況確認 | H2タンクエリア、H1東タンクエリア | ○フランジ型タンク(H1東-A1タンク)3段目側板撤去後の状況を確認。 | |
| 8月7日 | K排水路排水口越流監視カメラの設置状況確認 | K排水路排水口 | ○K排水路排水口の越流監視カメラ及び照明(2台)の設置状況を確認。 | 13時45分現在 |
| | MP-7局舎周辺の状況確認 | MP-7局舎周辺 | ○8月7日にダストモニタ高警報が発生したMP-7の局舎周辺の状況を確認。 | |
| | J7タンクエリア付近の防護フェンスの状況確認 | J7タンクエリア周辺 | ○J7タンクエリアの防護フェンス切替状況を確認。 | |
| 8月8日 | 工事車両清掃作業における作業員被災現場の状況確認 | 土砂捨場 | ○8月8日に発生したバキューム車後部タンク蓋操作中の挟まれ死亡災害発生現場の状況を確認。 | — |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。