

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年8月24日～8月28日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認状況 | プラント関連 パラメータ |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 8月24日 | K排水路排水口(地下水バイパス排水口)の状況確認 | K排水路排水口 | ○台風の影響により砂が堆積したK排水路排水口(地下水バイパス排水口)の状況を確認。 | 13時20分現在 |
| | K排水路付替工事の状況確認 | K排水路付替工事現場(C排水路減勢柵付近) | ○K排水路付替工事の発進立坑(C排水路減勢柵付近)の掘削工事の実施状況を確認。 | |
| | フランジ型タンク解体工事の状況確認 | H1東タンクエリア、H2タンクエリア | ○フランジ型タンク(H1東-A1タンク、H1東-C1タンク)解体状況を確認。 | |
| 8月25日 | K排水路移送ポンプの予備電源移設状況の確認 | プロセス主建屋東側 | ○K排水路移送ポンプの電源本設化に合わせて移設を行った予備電源(ディーゼル発電機)の移設状況を確認。 | 13時30分現在 |
| | K排水路排水口(地下水バイパス排水口)の状況確認 | K排水路排水口 | ○K排水路排水口(地下水バイパス排水口)に堆積した砂の撤去状況を確認。 | |
| 8月26日 | 平成27年度第6回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査 | | | |
| 8月27日 | 共用プール排気筒放射線モニタ復旧状況の確認 | 共用プール建屋 | ○共用プール建屋換気空調系の復旧に伴う共用プール排気筒放射線モニタの復旧状況を確認。 | 13時10分現在 |
| | K排水路排水口(地下水バイパス排水口)の状況確認 | K排水路排水口 | ○監視カメラの映像により8月27日夜間に発生したK排水路排水口の堰の越流状況を確認。 | |
| 8月28日 | 3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の解体作業の状況確認 | 免震重要棟リモート操作室、3号機原子炉建屋南西エリア | ○免震重要棟リモート操作室における無人重機リモート操作によるFHM本体解体作業の実施状況及び作業終了後のFHM本体状況を現場確認。 | 13時30分現在 |
| | サブドレン他水処理施設排水配管の状況確認 | サブドレン他水処理施設排水配管 | ○サブドレン他水処理施設の排水配管の敷設状況を確認。 | |
| | フランジ型タンク解体工事の状況確認 | H1東タンクエリア、H2タンクエリア | ○フランジ型タンク(H1東-C1タンク)撤去後の状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。