

檜葉駐在現地確認概要(平成27年11月16日～11月20日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認状況 | プラント関連 パラメータ |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------|
| 11月16日 | 淡水化装置(RO2-5)ブラスターポンプ出口配管継手部からの漏えい状況の確認 | 淡水化装置(RO2-5) | ○11月15日に発生した淡水化装置(RO2-5)ブラスターポンプ出口配管継手部からの漏えい発生箇所の状況を確認。 | 13時15分現在 |
| | ラフタークレーンからの油漏れ状況の確認 | 付替C排水路排水口周辺 | ○11月15日に発生したラフタークレーンのアウトリガー駆動部周辺からの油漏れ発生箇所の状況を確認。 | |
| | 海側遮水壁の状況確認 | 海側遮水壁 | ○海側遮水壁の閉合完了(10月26日)後の状況を確認。 | |
| 11月17日 | サブドレンピット・サブドレン中継タンクのサンプリング状況の確認 | サブドレンピットNo.56、サブドレン中継タンクNo.5 | ○サブドレンピット及びサブドレン中継タンクからのサンプリングの実施状況を確認。 | 11時15分現在 |
| 11月18日 | 排水路に設置予定のプラスチックシンチレーションファイバーモニタの確認 | 免震重要棟 | ○排水路に設置予定のプラスチックシンチレーションファイバーモニタの概要、性能試験状況、設置予定箇所を確認。 | 11時30分現在 |
| | 作業靴の汚染管理状況の確認 | 免震重要棟 | ○免震重要棟における作業靴の汚染管理状況を確認。 | |
| 11月19日 | H1東タンクエリア基礎撤去工事の状況確認 | H1東タンクエリア | ○H1東タンクエリアフランジ型タンク撤去後の基礎撤去工事の実施方法及び実施状況を確認。 | 14時40分現在 |
| | H1東タンクエリアフランジ型タンク解体時のダスト濃度上昇に係る状況確認 | 免震重要棟 | ○H1東タンクエリアフランジ型タンク解体時の一部タンク内のダスト濃度上昇事象に対する対応状況の確認。 | |
| | H2タンクエリアフランジ型タンク撤去作業、ブルータンク移設作業の状況確認 | H2タンクエリア | ○H2タンクエリアフランジ型タンク及びブルータンク移設作業の進捗状況、高線量スラッジ収納ブルータンク3基の保管方法を確認。 | |
| | 所内M/C(A)地絡警報発生に係る状況確認 | 免震重要棟 | ○11月19日に発生した高圧ケーブルへの鉄製ピン誤接触による地絡警報発生に係る免震重要棟1階電源室の発煙発生現場の状況を確認。 | |
| 11月20日 | ガレキ・伐採木保管エリア(Nエリア)の状況確認 | ガレキ・伐採木保管エリア(Nエリア) | ○汚染土壌を収納しているノッチタンクの保管状況を確認。 | 13時15分現在 |
| | 所内M/C(A)地絡警報発生に係る状況確認 | 旧事務本館情報棟裏(北側) | ○11月19日に発生した鉄製ピン誤接触により損傷した高圧ケーブルの復旧作業の実施状況を確認。 | |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。