

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成30年 6月 6日 (水)
- 2 確認箇所  
物揚場西側
- 3 確認項目  
物揚場西側擁壁における湧水対策の状況
- 4 確認結果の概要  
5月31日に発生した物揚場西側擁壁における雨水の湧出事象について、再発した場合の対策として浄化材が設置されたことから、その状況を確認した。(前回確認：[平成30年6月1日](#))  
湧水発生箇所を囲むようにして浄化材が設置されていた。(写真1)



(写真1-1)



(写真1-2)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。