

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年6月24日（月）

2 確認箇所

T.P. 8.5m盤

3 確認項目

1～4号機タービン建屋東側構内整備工事の進捗状況

4 確認結果の概要

前回（5月10日）、T.P. 8.5m盤の整備に伴う既設建屋及び設備の撤去工事前の状況確認を行ったが、工事が開始されたため進捗を確認した。なお、本日は1・2号機タービン建屋東側を中心に確認した。

- ・1号機タービン建屋東側の1・2号機新サービス建屋はY靴履替え場所や足場の設置が新たに行われており、調査時には2階の物品撤去が行われていた。（写真1）
- ・2号機タービン建屋東側の軽油タンク、2号機油分離槽建屋及び1・2号機油ドレン処理建屋は解体が終了していた。（写真2）



（写真1-1）
5月10日撮影



（写真1-2）
6月24日撮影



(写真1-3)
物品撤去の様子



(写真2-1)



(写真2-2)
軽油タンク跡地



(写真2-3)
2号機油分離槽建屋跡地



(写真 2 - 4)

1・2号機油ドレン処理建屋跡地

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。