

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 6月27日（木）

2 確認箇所

- ・ 5 / 6号機北側造成地（大型廃棄物保管庫建設予定地）
- ・ 物揚場西側

3 確認項目

- （1）大型廃棄物保管庫建設予定地の状況
- （2）物揚場西側擁壁における湧水対策の状況

4 確認結果の概要

- （1）大型廃棄物保管庫建設予定地の状況について

敷地北側の造成地において建設が予定されている大型廃棄物保管庫[※]について、6月から工事が着工されていることから状況を確認した。（図1）

- ・ 現場確認時、クレーン等の重機を設置する箇所の地盤改良のため、建設予定地の北東側では掘削作業が行われていた。（写真1）
- ・ 建設予定地の南西側では作業員が休憩するための施設の設置工事が行われていた。（写真2）

※ 大型廃棄物保管庫：汚染水処理装置（セシウム吸着装置等）から発生する二次廃棄物（使用済吸着塔）等、大型で重量のある廃棄物を保管する施設




図1 大型廃棄物保管庫建設予定地概略図



(写真1)



(写真2)

(2) 物揚場西側擁壁における湧水対策の状況について

平成30年5月31日、物揚場西側擁壁の継ぎ目部分から雨水が湧き出していることを東京電力社員が発見した事象について、事象発生後、再発した場合の対策として周囲を土嚢で囲むとともに浄化材が設置されていたことから、現況を確認した。(前回確認：平成30年6月6日)

- ・周囲を取り囲んでいる土嚢等に異常は見られなかった。また、確認した範囲では湧水は確認されなかった。(写真3)



(写真3-1)

前回(平成30年6月6日撮影)



(写真3-2)

今回(令和元年6月27日撮影)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。