福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日 令和元年8月2日(金)

2 確認箇所

5/6号機北側造成地(大型廃棄物保管庫建設予定地)

3 確認項目

大型廃棄物保管庫建設工事の状況

4 確認結果の概要

前回(<u>6月27日</u>)に引き続き、敷地北側の造成地において建設が予定されている大型廃棄物保管庫の建設工事の状況を確認した。(図1)

- ・現場確認時は建屋建設箇所の地盤の一次掘削作業及び施工機組立作業が実施されていた。(写真1)
- ・前回確認した際は設置工事中であった作業員の休憩施設が完成しており、 運用が開始されていた。(写真2)




図1 大型廃棄物保管庫建設予定地概略図



(写真1-1) 前回撮影 (6月27日撮影)



(写真1-2)今回撮影(8月2日撮影)複数箇所で建設作業が開始されていた



(写真1-3)一次掘削作業現場の状況



(写真1-4) 施工機組立作業現場の状況



(写真2-1) 前回撮影(6月27日撮影)



(写真2-2) 今回撮影 (8月2日撮影) G靴での進入禁止エリアが区画され るなど、休憩所が汚染されないよう措

置が講じられていた

5 プラント関連パラメータ確認 各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。