

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和4年7月11日（月）
- 2 確認箇所
モニタリングポスト(No. 1～4)
- 3 確認項目
敷地境界モニタリングポストの周囲の状況


4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所の敷地境界付近8か所に設置されているモニタリングポストのうち、今回は敷地境界の北側から北西側にかけて設置されている計4か所のモニタリングポスト（No. 1～4）の周囲の状況等を確認した。

（図1）

（前回確認：令和2年2月17日 (No.1～4, 8) 令和4年7月8日 (No.5～8)）

- ・モニタリングポストNo. 1及びNo. 2は周辺監視区域の内側に、No. 3及びNo. 4は周辺監視区域の外側に設置されており、確認した範囲で周囲の状況に異常等は確認されなかった。（写真1）
- ・モニタリングポストNo. 2、No. 3及びNo. 4の西側の県道には、中間貯蔵施設関係の大型車両の通行が見られたが、道路面に泥等の付着は見られなかった。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
モニタリングポストNo. 1
(西側から撮影)



(写真1-2)
モニタリングポストNo. 2
(北側から撮影)



(写真1-3)
モニタリングポストNo. 3
(北東側から撮影)



(写真1-4)
モニタリングポストNo. 4
(南西側から撮影)



(写真2)
モニタリングポストNo.3の状況
(南東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。