

処理場の被災状況：広野町浄化センター

A:処理場から海側を見る（堤防の破壊）




破壊された堤防を海側から撮影



B:処理施設東側



D:処理施設西側、進入道路方向（0Dから撮影）




C:処理施設西側（No3 最終沈殿池から撮影）



E:処理施設北側（正門付近から撮影）





広野浄化センター復旧状況

A: 処理場から海側を見る(堤防の仮復旧状況)




仮復旧された堤防を海側から撮影



D: 処理施設西側、進入道路方向から(ODから撮影)



E: 処理施設北側(正門付近から撮影)



B: 処理施設東側



C: 処理施設西側 (No3 最終沈殿池から撮影)



返送汚泥管復旧



場内通路復旧



管理棟発電機室防潮扉復旧



管理棟監視室復旧




管理棟機械室復旧



OD槽通路手摺り復旧




OD槽復旧



管理棟復旧



3系列最終沈殿池復旧



主ポンプ槽復旧



塩素混和池復旧



1, 2系列最終沈殿池復旧



汚泥ポンプ室復旧



汚泥ポンプ室防潮扉復旧

