

(被災状況)

(復旧状況)



写真1-1 国見幹線(地内) 液状化によるマンホールの浮上

復旧
工事



写真1-2 国見幹線(地内) 復旧状況



写真2-1 国見幹線(地内) 管路損傷に伴う道路の陥没

復旧
工事



写真2-2 国見幹線(地内) 復旧状況

流域下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:処理場編

(被災状況)

(復旧状況)




写真3-1 県北浄化センター(伊達郡国見町)汚泥掻寄機損傷



写真3-1 県北浄化センター(伊達郡国見町)汚泥掻寄機復旧状況



写真4-1 県北浄化センター(伊達郡国見町)ダクト損傷状況




写真4-2 県北浄化センター(伊達郡国見町)ダクト復旧状況