

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年5月30日（木）

2 確認箇所

ブルータンクエリアA、C及びD（図1）


3 確認項目

横置き型ブルータンクの保管状況

4 確認結果の概要

溶接型タンクへのリプレースに伴い撤去された横置き型ブルータンク（以下「ブルータンク」という。）は、構内4箇所（ブルータンクエリアA～D）に保管されている。今回は、1～4号機周辺防護区域外にある3箇所のブルータンクエリアの現況を確認した。（前回確認 ブルータンクエリアB及びC：令和5年3月9日）

- ・いずれのブルータンクエリアも、単管パイプ及び立入禁止の標示による立入制限が施されていた。（写真1）
- ・ブルータンクは2段積みで保管されており、ボルトやラッシングベルト（固縛帯）で固定されていた。（写真2）
- ・一部のブルータンクにおいて、表面の腐食または塗装の剥離が認められたが、損傷等は見られなかった。また、確認した範囲でタンク内容物の漏えい等の異常は確認されなかった。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1①) タンクエリアA



(写真1②) タンクエリアC



(写真1③) タンクエリアD



(写真1④) 立入禁止の標示



(写真2①) ブルータンクの固定状況



(写真2②) フランジの養生



(写真3①) 表面の腐食状況



(写真3②) 塗装の剥離

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。