

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和8年4月17日（金）

### 2 確認箇所

- ・使用済保護衣等一時保管エリア○（図1）

### 3 確認項目

使用済保護衣等一時保管エリア○の状況確認

### 4 確認結果の概要


国が策定した中長期ロードマップでは、2028年度内に、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物の屋外での保管を解消することが目標とされている。

これに基づき東京電力は、固体廃棄物のうち使用済保護衣等について、雑固体廃棄物焼却設備で減容処理を行った上で固体廃棄物貯蔵庫等に集約保管し、屋外における一時保管を解消する方針としている。

本日は、使用済保護衣等を屋外保管している使用済保護衣等一時保管エリア○

（以下、「エリア○」という。）の状況を確認した。（前回確認：平成30年3月12日）

- ・雑固体廃棄物焼却設備の南側に位置するエリア○では、1 m<sup>3</sup>コンテナが4段積みで整然と保管されていた。（写真1）
- ・コンテナには内容物や保管開始時期等が記入されていた。（写真2）
- ・一部のコンテナには腐食が見られたほか、テープ等による補修がなされていたが、当該エリア周辺を確認した範囲では内容物の飛散等は見られなかった。（写真3）
- ・当該エリアの東西2か所には火災対策として消火器が備え付けられていた。（写真4）




(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
エリア○の状況  
(西側から撮影)



(写真1-2)  
エリア○の状況  
(東側から撮影)



(写真2)  
コンテナの表示



(写真3)  
テープにより補修されたコンテナ



(写真4)  
エリア西側に備え付けられた消火器

#### 5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。