

# 側溝断面を大きく改善し、溢水リスクを低減するとともに 歩行環境を改善しました！！



工事箇所(南会津町川島)

- 道路側溝の断面が小さく、豪雨時に溢れた水が宅地に浸水するなどの被害がありました。また、既設側溝が破損しており歩行者にとって支障となっていました。
- 側溝を改良するとともに歩道の舗装を打ち替えることで、溢水防止と歩行環境を改善しました。

## 《地元の声》

水が溢れることがなくなり、歩きやすくなりました。

工事後



至 栃木

至 田島

工事前



国道121号

みなみあいづぐん みなみあいづ まち かわしま  
南会津郡南会津町川島

工事期間：平成29年度～  
工事延長：約200m

問い合わせ先：  
南会津建設事務所管理課 電話0241-62-5321