


【現場状況確認ルート図】

平成24年10月17日(水)
13時00分～17時00分

福島第二原子力発電所

【順路】①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑪

- ①4号機原子炉建屋 6階
・燃料取り出し状況の確認
- ②3号機原子炉建屋 地下2階
・残留熱除去系ポンプ(A)
・原子炉隔離時冷却系ポンプ・タービン
- ③3号機タービン建屋 地下2階
・浸水被害の復旧状況
- ④3・4号機放射科学分析室
- ⑤3号機取水口(スクリーン)
- ⑥2号機・3号機間防潮堤
- ⑦1・2号廃棄物処理建屋 5階
・ランドリー室の確認
- ⑧3・4号廃棄物処理建屋中央操作室
・焼却設備の確認
- ⑨固体廃棄物貯蔵庫
- ⑩3・4号機放水口モニタ建屋
- ⑪物揚場
・津波ガレキ保管状況の確認



○ : 空間線量率 (μSv/h)