## 平成25年度第6回 福島県原子力発電所の廃炉に関する 安全 監視協議会現地調査実施要領

平成25年 9月11日 福島県原子力発電所の廃炉 に関する安全監視協議会

## 1 目 的

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける汚染水の漏洩、1~4号機護岸付近の地下水の放射能濃度の上昇及び汚染水の海への漏洩問題等への対応状況について東京電力に説明を求めるとともに現場の状況確認を行うことを目的として、福島第一原子力発電所の現地調査を実施する。

実施に当たっては、廃炉監視に関する本協議会の活動を県民に広く周知するため、県政記者クラブ加盟各社に同行取材を案内する。

2 日 時

平成25年9月13日(金)9時45分~14時10分

3 場 所

東京電力㈱福島第一原子力発電所(双葉郡大熊町・双葉町)

- 4 出席者
- (1) 廃炉安全監視協議会構成員(専門委員、県生活環境部、関係市町村)
- (2) 説明者 東京電力㈱
- 5 調査内容
- (1) 調査項目
  - ア H4エリアのタンクにおける汚染水の漏洩に対する対応状況について
  - イ 海側地下水の放射能濃度の上昇及び汚染水の海への漏洩に対する対応状況について
- (2) 現地調査
  - ア H1エリアタンク及びH8エリアタンクの設置状況確認
  - イ H4エリアタンクの汚染水漏洩状況確認
  - ウ 護岸の状況確認
  - エ 4号機南側エリア高台からの敷地内状況確認

以上