

福島第一原子力発電所港湾内シルトフェンスの切断に伴う
緊急的なモニタリングについて

平成25年9月27日

福島県放射線監視室

福島第一原子力発電所において、平成25年9月26日に港湾内の5, 6号機取水口付近に設置されたシルトフェンスの切断が確認されたことに関して、本日(9月27日)の原子力関係部長会議の決定事項を受け、下記のとおり緊急的に福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングを行うこととしましたので、お知らせします。

記

1 緊急対応(追加の調査)

- (1) 日 時 平成25年9月27日(金)午後
- (2) 調査地点 北放水口付近(5, 6号機放水口北側) 1地点
- (3) 採水方法 陸側から採水
- (4) 調査項目 γ 線放出核種、トリチウム、全ベータ放射能 3項目

2 前倒し対応(追加の調査)

- (1) 日 時 平成25年10月2日(水) ※予定(天候により変更する場合あり)
- (2) 調査地点 南放水口付近、北放水口付近、取水口付近(港湾出入口)
発電所沖合2km、熊川・夫沢沖2km、前田川沖2km 6地点
- (3) 採水方法 船舶から採水
- (4) 調査項目 γ 線放出核種、トリチウム、全ベータ放射能、
ストロンチウム、プルトニウム 5項目

3 通常監視(毎月の調査)

- (1) 日 時 平成25年10月中旬～下旬
- (2) 調査地点 南放水口付近、北放水口付近、取水口付近(港湾出入口)
発電所沖合2km、熊川・夫沢沖2km、前田川沖2km 6地点
- (3) 採水方法 船舶から採水
- (4) 調査項目 γ 線放出核種、トリチウム、全ベータ放射能、
ストロンチウム、プルトニウム 5項目

※ 測定結果については、順次、公表してまいります。