

東京電力(株)福島第一原子力発電所の状況確認実施要領

福 島 県
大熊町・双葉町

1 目 的

「原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定」第9条の規定に基づき、福島第一原子力発電所の状況確認を実施する。

2 確認日時

平成22年10月7日(木) 午前9時から 福島第一原子力発電所

3 確認項目

- (1) 3号機におけるMOX燃料使用での安全監視状況の情報提供（最小限界出力比、燃料集合体最大線出力密度）データの確認について（書類確認、現場確認）
- (2) 3号機における高圧注水系機能検査の状況について（現場確認）
- (3) 3号機における原子炉水サンプリング及び排ガス放射線モニタ等の状況について（現場確認）

4 確認機関・確認員

福島県原子力行政連絡調整会議専門委員

岡 嶋 成 晃 氏（独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門核工学・炉工学ユニット長）

長谷川 雅 幸 氏（国立大学法人東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター研究教授）

福島県生活環境部原子力安全対策課（課長ほか）

福島県原子力センター

大熊町

双葉町

富岡町（オブザーバー参加）