

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年7月28日～8月1日)

| 確認日   | 確認目的                               | 確認箇所                   | 確認結果   | プラント関連<br>パラメータ          |
|-------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 7月28日 | がれき・伐採木保管場所管理状況の確認                 | がれき・伐採木保管場所(Q、W、Tエリア)  | <a href="#">○がれき・伐採木保管場所の管理状況を確認。</a>  | <a href="#">14時10分現在</a> |
|       | 2号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事の凍結追加対策の確認     | 2号機海水配管トレンチ立坑A         | <a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑Aへの氷投入状況を確認。</a>   |                          |
|       | 1号機建屋カバー解体に伴うダストモニタ測定状況の確認         | 1・2号機開閉所東側             | <a href="#">○「1・2号機法面」ダストモニタ測定状況を確認。</a>   |                          |
| 7月29日 | 5号機使用済燃料プール浄化系弁ボックス内水溜まりの原因調査状況の確認 | 5号機原子炉建屋オペレーティングフロア    | <a href="#">○5号機オペレーティングフロア内に設置されている類似箇所の調査状況を確認。</a>  | <a href="#">13時25分現在</a> |
|       | 1号機建屋カバー解体に伴うダストモニタ測定状況の確認         | 旧厚生棟前(1号機北側法面)         | <a href="#">○ダストモニタ測定状況を確認。</a>  |                          |
|       | H6タンクエリア汚染土壌回収状況の確認                | H6タンクエリア               | <a href="#">○汚染土壌回収状況を確認。</a>  |                          |
|       | 雨水処理設備処理水散水地点状況の確認                 | 旧展望台西側(MP-8付近)         | <a href="#">○散水地点状況を確認。</a>  |                          |
| 7月30日 | 5号機使用済燃料プール浄化系弁ボックス内水溜まりの原因調査状況の確認 | 6号機原子炉建屋オペレーティングフロア    | <a href="#">○6号機オペレーティングフロア内に設置されている類似箇所の調査状況を確認。</a>  | <a href="#">13時05分現在</a> |
|       | 5号機補機冷却系海水系弁取替え状況の確認               | 5号機原子炉建屋               | <a href="#">○5号機補機冷却系海水系弁取替え状況を確認。</a>   |                          |
| 7月31日 | 増設多核種除去設備工事現場状況の確認                 | 増設多核種除去設備(増設ALPS)      | <a href="#">○増設多核種除去設備(ALPS)工事現場状況を確認。</a>   | <a href="#">14時05分現在</a> |
|       | タンクエリア外周堰電動弁設置状況の確認                | H4、G3、G4、G5タンクエリア      | <a href="#">○タンクエリア外周堰電動弁設置状況を確認。</a>  |                          |
|       | 雨水処理設備処理水散水地点状況の確認                 | 旧展望台西側(MP-8付近)         | <a href="#">○散水地点状況を確認。</a>  |                          |
| 8月1日  | 地下水バイパス排水状況の確認                     | 免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口 | <a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。</a><br><a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁開閉状況を確認。</a><br><a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a> | <a href="#">11時05分現在</a> |
|       | 地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認      | 南放水口付近                 | <a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>  |                          |
|       | 2号機サブドレンNo.27設置状況の確認               | 2号機サブドレンNo.27          | <a href="#">○2号機サブドレンNo.27設置状況を確認。</a>   |                          |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。