

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年9月8日～9月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
9月8日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	13時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
	G4南エリアタンク連結弁からの漏えい事象に対する対応状況の確認	G4南タンクエリア	<a href="#">○超強力吸引車による堰内雨水移送作業状況を確認。</a>	
	4号機使用済燃料取り出し作業状況の確認	4号機原子炉建屋	<a href="#">○4号機使用済燃料取り出し作業状況を確認。</a>	
9月9日	海水放射線モニタ設置状況の確認	港湾口	<a href="#">○港湾口の海水放射線モニタ設置状況を確認。</a>	15時00分現在
	2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況を確認。</a>	
	DタンクエリアD5タンク止め弁閉止フランジからの水の滴下状況の確認	Dタンクエリア	<a href="#">○DタンクエリアD5タンク止め弁閉止フランジからの水の滴下状況を確認。</a>	
9月10日	6号機海水配管トレンチ状況の確認	6号機海水配管トレンチ	<a href="#">○6号機海水配管トレンチ状況を確認。</a>	13時40分現在
	H1タンクエリアリプレース作業状況の確認	H1・Eタンクエリア、仮置場(Gエリア、H4エリア北東)	<a href="#">○H1タンクエリアリプレース作業状況を確認。</a>	
9月11日	個体廃棄物貯蔵庫復旧状況の確認	個体廃棄物貯蔵庫第1棟～第5棟	<a href="#">○個体廃棄物貯蔵庫復旧状況を確認。</a>	13時20分現在
	増設ALPS及び高性能ALPS工事進捗状況の確認	増設ALPS、高性能ALPS	<a href="#">○増設ALPS及び高性能ALPS工事進捗状況を確認。</a>	
9月12日	1号機建屋カバー解体作業に係る増設ダストモニタ設置状況の確認	MP-1～8	<a href="#">○ダストモニタ設置状況を確認。</a>	13時15分現在
9月13日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	13時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
	G4南エリアA5-A6タンク連結弁交換状況の確認	G4南タンクエリア	<a href="#">○G4南エリアA5-A6タンク連結弁交換状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。