

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年9月16日～9月19日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
9月16日	2号機海水配管トレンチ凍結 止水状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ凍結止水状況を確認。	13時10分現在
	H1タンクエリアリプレース作 業状況の確認	H1タンクエリア、仮置場(G エリア)	○H1タンクエリアリプレース作業状況を確認。	
	Bタンクエリア堰拡張状況の 確認	B北、B南タンクエリア	○Bタンクエリア堰拡張状況を確認。	
9月17日	タンクエリア堰内雨水移送作 業状況の確認	H9西タンクエリア	○タンクエリア堰内雨水移送作業状況を確認。	13時50分現在
	G4南、Dタンクエリア堰内清 掃状況の確認	G4南、Dタンクエリア	○G4南、Dタンクエリア堰内清掃状況を確認。	
9月18日	地下水バイパス排水状況の 確認	免震重要棟集中監視室、一 時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	13時20分現在
	増設ALPS設置状況の確認	増設ALPS	○増設ALPS設置状況を確認。	
9月19日	側溝放射線モニタ運用状況 の確認	側溝放射線モニタ	○側溝放射線モニタ運用状況を確認。	13時30分現在
	1号機オペフロ監視用ダスト モニタ設置状況の確認	1号機オペフロ監視用ダスト モニタ	○1号機オペフロ監視用ダストモニタ設置状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。