

檜葉駐在現地確認概要(平成26年9月22日～9月26日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
9月22日	H4エリアタンク漏えいに係る 土壌中ストロンチウム流下抑 制対策工事状況の確認	H4エリア東	<a href="#">○H4エリアタンク漏えいに係る土壌中ストロンチウム流下抑 制対策工事状況を確認。</a>	<a href="#">13時15分現在</a>
	H1ブルータンクリプレース工 事に伴うタンク移設状況の確認	H4エリア北東	<a href="#">○H1ブルータンクリプレース工事に伴うタンク移設状況を確認 (13基移設済)。</a>	
	H4北タンクエリア堰内雨水 状況の確認	H4北タンクエリア	<a href="#">○H4北タンクエリア堰内雨水状況を確認。</a>	
9月24日	4号機使用済燃料移動用 キャスク点検状況の確認	共用プール建屋	<a href="#">○4号機使用済燃料移動用キャスクの浸透探傷検査実施状 況を確認。</a>	<a href="#">13時20分現在</a>
	SPTから35m盤への新規追 設配管敷設状況の確認	プロセス主建屋南側	<a href="#">○SPTから35m盤への新規追設配管敷設状況を確認。</a>	
	H4北タンクエリア堰内雨水 状況の確認	H4北タンクエリア	<a href="#">○H4北タンクエリア堰内雨水状況を確認。</a>	
9月25日	気象観測設備運用状況の確認	免震重要棟西側	<a href="#">○気象観測設備運用状況を確認(風向風速計、温度計、湿 度計、雨量計、日射計、放射收支計、感雨計、気圧計)。</a>	<a href="#">13時30分現在</a>
	J1タンクエリア雨水対策状況 の確認	J1東、中、西タンクエリア	<a href="#">○J1タンクエリア雨水対策状況を確認。</a>	
9月26日	2号機海水配管トレンチ止水 工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況を確認。</a>	<a href="#">14時20分現在</a>
	モバイル型ストロンチウム除 去設備設置状況の確認	モバイル型ストロンチウム除 去設備	<a href="#">○モバイル型ストロンチウム除去設備設置状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。