

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年9月29日～10月3日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
9月29日	2号機海水配管トレンチ止水 工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ止水工事の進捗状況を確認。	14時10分現在
	ALPS(B)系の状況確認	ALPS	○ALPS(B)系のCFF3B～8B出口水サンプリング試料を 確認。	
	サブドレン他水処理施設設 置状況の確認	1号機タービン建屋海側	○サブドレン他水処理施設(集水タンク及び1号機海側地下 水ドレンポンド)設置状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水状 況の確認	5・6号機北側散水地点、旧 展望台散水池地点、G4南タ ンク群西側コンテナ集積エリ ア地点	○雨水処理設備処理水の散水状況を確認。	
9月30日	フェーシング工事進捗状況 の確認	フェーシング工事現場(H4エ リア北東、1号機タービン建 屋海側)	○フェーシング工事の作業状況を確認。	13時15分現在
	共用プールM/C地絡警報 発生に係る状況確認	共用プール建屋	○共用プールM/C地絡警報発生に係る現場の状況を確認。 。	
	感電事故による負傷者発生 に係る状況確認	暫定事務棟	○感電事故による負傷者発生に係る現場の状況を確認。 。	
10月1日	HTI連絡トレンチ閉塞工事状 況の確認	HTI連絡トレンチ	○HTI連絡トレンチ閉塞工事状況を確認。	13時20分現在
	H1ブルータンクリプレース工 事に伴うタンク移設状況の確認	仮置場(H4エリア北東)	○H1ブルータンクリプレース工事に伴うタンク移設状況を確認 (45基移設済)。	
10月2日	4号機使用済燃料移動用 キャスク点検状況の確認	共用プール建屋	○4号機使用済燃料移動用キャスクの荷重検査及び熱検査 実施状況を確認。	13時15分現在
	雨水処理設備処理水散水地 点状況の確認	雨水処理設備処理水散水地 点(旧展望台付近散水池)	○雨水処理設備処理水の散水開始状況を確認。	
10月3日	地下水バイパス排水状況の 確認	免震重要棟集中監視室、一 時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時40分現在
	地下水バイパス排水に伴う 海水モニタリング試料採取状 況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	フランジ型タンク解体物保管 場所建設状況の確認	フランジ型タンク解体物保管 場所(No.12揚水井付近)	○フランジ型タンク解体物保管場所の建設作業状況を確認。 。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。