

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年11月17日～11月21日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
11月17日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○クローラクレーンの点検整備内容について確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時15分現在
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	
	地下水バイパスに係る作業依頼票発行状況について	免震重要棟集中監視室、地下水バイパス揚水井No.11	○地下水バイパスに係る作業依頼票の発行状況を確認。 ○地下水バイパス揚水井No.11の状況を確認。	
	2号機海水配管トレンチ凍結止水状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ立坑A及び立坑Cの状況を確認。	
11月18日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時15分現在
	5号機原子炉開放作業状況の確認	5号機原子炉建屋	○原子炉圧力容器上蓋を固定しているスタットボルトの取り外し作業の準備状況を確認。	
	4号機新燃料移送作業状況の確認	4号機原子炉建屋	○4号機新燃料輸送用キャスクの除染作業の実施状況を確認。	
11月19日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○飛散防止剤の散布作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時10分現在
	4号機新燃料移送作業状況の確認	4号機原子炉建屋周辺、6号機原子炉建屋周辺	○4号機原子炉建屋から6号機原子炉建屋への4号機新燃料を充填した輸送用キャスクの移送作業状況を確認。	
11月20日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○原子炉ウェル上におけるダストサンプリング実施状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時30分「現在
	5号機原子炉開放作業状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉圧力容器上蓋取り外し状況を確認。	
	4号機新燃料移送作業状況の確認	6号機原子炉建屋	○4号機新燃料輸送用キャスクの使用済燃料プールキャスクピットへの移動作業、4号機新燃料取り出し状況を確認。	
11月21日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○原子炉ウェル上におけるダストサンプリング実施状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時10分現在
	タンクエリア雨水対策状況の確認	H4、H4北、H4東タンクエリア	○堰カバーの設置状況を確認。	
	サブドレンピット放射性物質濃度上昇に対する対応工事状況の確認	No.17サブドレンピット	○No.17サブドレンピットのモルタル充填による閉塞工事の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。