

檜葉駐在現地確認概要(平成27年1月5日～1月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月5日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時30分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	H2エリアB2タンク側面フランジ部にじみ発生現場の状況確認	H2タンクエリア	○H2エリアB2タンク側面フランジ部からにじみが発生した現場の状況を確認(タンク貯留水の漏えいでないことが判明)。	
1月6日	タンクエリアにおける溶接作業等の状況確認	J2、J3タンクエリア	○タンクエリア(J2、J3タンクエリア)における旋回梯子を使用した溶接作業等の実施状況を確認。	11時20分現在
1月7日	タンクエリアにおける溶接作業等の状況確認	J3タンクエリア	○J3タンクエリアにおける旋回梯子を使用した溶接作業等の実施状況を確認。	13時20分現在
	仮設トイレの追加設置状況の確認	J2・J3タンクエリア付近	○J2・J3タンクエリア付近への仮設トイレの追加設置の状況を確認。	
1月8日	タンクエリア工事状況の確認	K1北、K1南、K2タンクエリア	○タンクエリア(K1北、K1南、K2タンクエリア)の工事の進捗状況を確認。	13時35分現在
1月9日	タンクエリア凍結防止対策の状況確認	H5、H8、G6タンクエリア	○タンクエリア(H5、H8、G6タンクエリア)の凍結防止対策の実施状況を確認。	14時00分現在
	モバイル型ストロンチウム除去装置B系、第二モバイル型ストロンチウム除去装置設置工事の状況確認	モバイル型ストロンチウム除去装置B系、第二モバイル型ストロンチウム除去装置設置場所	○モバイル型ストロンチウム除去装置B系、第二モバイル型ストロンチウム除去装置の設置工事の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。