

檜葉駐在現地確認概要(平成27年6月1日～6月5日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月1日	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク解体作業に伴うクラッド回収作業及びタンク 天板高さにおけるダストサンプリング実施状況を確認。	13時35分現在
	5号機燃料移動作業の状況 確認	5号機原子炉建屋	○5号機燃料移動作業及びオペレーティングフロアの状況を確認。	
	側溝に敷設されている耐圧 ホースからの漏えい現場の 状況確認	35m盤五差路から2・3号機 建屋へ向かう道路脇側溝周 辺	○OK排水路枝排水路の土嚢設置状況及びシート養生状況を確認。	
6月2日	1号機放水路モバイル浄化 処理装置の設置状況確認	1号機放水路モバイル浄化 処理装置	○1号機放水路モバイル浄化処理装置の概要及び配管敷設 状況並びに設置状況を確認。	13時15分現在
	側溝に敷設されている耐圧 ホースからの漏えい現場の 状況確認	35m盤五差路から2・3号機 建屋へ向かう道路脇側溝周 辺	○OK排水路枝排水路たまり水回収作業の実施状況を確認。	
6月3日	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上の汚染源撤去後の状 況確認	2号機原子炉建屋大物搬入 口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の汚染源撤去工事实 施状況の説明聴取及び施工状況を確認。	13時30分現在
	H4タンクエリア西側における 汚染土壌撤去状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア西側の汚染土壌撤去状況及びフェーシン グ実施状況を確認。	
6月4日	護岸地下水サンプリング実 施状況の確認	護岸付近地下水採取地点 (1-11、1-12)	○護岸地下水サンプリング作業の実施状況を確認。	11時25分現在
	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク解体作業に伴う吸引車を使用したクラッド 回収作業の準備状況を確認。	
	ガレキ一時保管エリアの状 況確認	ガレキ一時保管エリア(A1、 A2、C、D、E1、E2、F1、F 2)	○ガレキ一時保管エリアにおけるガレキの保管状況を確認。	
6月5日	地下水バイパス揚水井清掃 作業状況の確認	地下水バイパス揚水井(No. 8、No.12)	○地下水バイパス揚水井(No.8、No.12)の清掃作業の実施状 況を確認	13時30分現在
	地下貯水槽No.2の状況確認	地下貯水槽No.2	○地下貯水槽No.2の現況を確認。	
	フランジ型タンク解体片切断 設備設置状況の確認	定検機材倉庫A(フランジ型 タンク解体片切断設備設置 箇所)	○フランジ型タンク解体片切断設備の設置状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。