

檜葉駐在現地確認概要(平成27年7月1日～7月3日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月1日	覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽のガレキ搬入状況の確認	覆土式一時保管施設(Lエリア)	○ガレキ保管A2エリアBテントから覆土式一時保管施設(Lエリア)第3槽へのガレキ搬入作業の実施状況を確認。	10時40分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C3タンク)撤去部の土砂による敷均し状況を確認。	
7月2日	3号機地下貯蔵建屋廃スラッジ貯蔵タンク(A)側板変形状況の確認	3号機廃棄物地下貯蔵建屋	○3号機地下貯蔵建屋廃スラッジ貯蔵タンク(A)の側板の変形状況を確認。	13時30分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A3タンク)4段目側板撤去後の状況を確認。	
7月3日	構内ダストモニタ追加設置状況の確認	構内ダストモニタ(Hタンクエリア、3・4号機法面)	○構内ダストモニタ2箇所の追加設置の状況を確認。	13時35分現在
	B・C排水路BC-1ゲート電動化工事の状況確認	B・C排水路(BC-1ゲート)	○B・C排水路BC-1北側ゲートの電動ユニットの取付状況を確認。	
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A3タンク)3段目側板撤去後の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。