

檜葉駐在現地確認概要(平成27年7月13日～7月17日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
7月13日	労働環境改善に関する協力企業との意見交換会の実施状況の確認	免震重要棟	〇月に一度開催されている労働環境改善に関する協力企業との意見交換会の実施状況を確認。	13時40分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	〇フランジ型タンク(H2-A7タンク)解体撤去後の床面の浸透防止塗装実施状況を確認。	
	Fタンクエリア工事状況の確認	Fタンクエリア	〇Fタンクエリア南側の地盤改良工事の実施状況を確認。	
7月14日	フランジ型タンク解体作業の状況確認	免震重要棟、H2タンクエリア、H1東タンクエリア	〇フランジ型タンク解体作業時の雨水の浸入防止対策状況、ダスト濃度上昇時の対応準備状況、内面塗装後の表面汚染検査状況を確認。	13時15分現在
7月15日	ガレキ・伐採木保管場所管理状況の確認	ガレキ・伐採木保管場所(C、J、O、Uエリア)	〇ガレキ保管場所(C、J、O、Uエリア)におけるガレキの保管状況を確認。	13時40分現在
	フランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア、H1東タンクエリア	〇フランジ型タンク(H1東-A2タンク)仮設天板設置状況を確認。	
7月16日	K排水路排水口の堰越流状況の確認	K排水路排水口	〇大雨によるK排水路排水口の堰の越流状況を確認。	13時10分現在
	フランジ型タンク解体片の保管状況の確認	フランジ型タンク解体片一時保管テント	〇フランジ型タンク解体片一時保管テントにおけるフランジ型タンク解体片の保管状況を確認。	
	構内ダストモニタ測定値及び機器仕様の確認	免震重要棟	〇構内ダストモニタ測定値の傾向及び機器仕様を確認。	
7月17日	1号機原子炉建屋大物搬入口防風カーテン設置工事の状況確認	1号機原子炉建屋大物搬入口	〇1号機原子炉建屋大物搬入口防風カーテン設置工事における作業用足場設置作業の実施状況を確認。	13時30分現在
	1号機原子炉建屋カバー内ミスト散水設備設置工事の状況確認	1号機原子炉建屋及びタービン建屋周辺	〇1号機原子炉建屋カバー解体に伴うミスト散水設備設置工事の実施状況を確認。	
	1号機原子炉建屋カバー内飛散防止剤散布作業の状況確認	1号機原子炉建屋周辺	〇1号機原子炉建屋カバー解体に伴う飛散防止剤散布装置の使用後点検作業の実施状況を確認。	
	K排水路排水口の状況確認	K排水路排水口	〇K排水路排水口の堰の状況を確認。	
	淡水化装置(RO-3)からの漏えい状況の確認	淡水化装置(RO-3)	〇淡水化装置(RO-3)からの漏えい発生現場の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。