

檜葉駐在現地確認概要(平成27年9月1日～9月4日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月1日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時10分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-C4タンク)解体状況を確認。	
9月2日	BC排水路BC-1ゲート電動化工事の状況確認	BC排水路BC-1ゲート	○BC排水路BC-1ゲート(北、南)の電動弁の設置状況を確認。	13時45分現在
	H2北タンクエリアにおける作業員落下事故発生現場の状況確認	H2北タンクエリア	○9月2日に発生したH2北タンクエリアにおけるタンク昇降梯子からの作業員落下事故発生現場の状況を確認。	
	海側遮水壁閉合箇所の状況確認	海側遮水壁	○今後閉合が予定されている海側遮水壁閉合箇所の現在の状況を確認。	
9月3日	サブドレン稼働開始状況の確認	免震重要棟集中監視室、サブドレン集水設備	○免震重要棟集中監視室におけるサブドレン汲み上げ操作実施状況及びサブドレン・中継タンク・集水タンクの稼働状況を確認。	14時10分現在
	3号機使用済燃料プール内油漏えい事象の対応状況の確認	免震重要棟集中監視室、3号機原子炉建屋南西エリア	○プラントパラメータによる使用済燃料プール冷却状況及び油が漏えいした鋼材カッターの状況を確認。	
9月4日	1号機原子炉建屋大物搬入口機器ハッチ開口部のガレキ養生材の設置状況確認	1号機原子炉建屋大物搬入口	○1号機原子炉建屋大物搬入口機器ハッチ開口部のガレキ養生材及び雨水養生シートの設置状況を確認。	13時10分現在
	3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の解体作業の状況確認	3号機原子炉建屋南西エリア	○3号機使用済燃料プールから撤去したFHM本体の解体作業の進捗状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-C4タンク)解体状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。