

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年9月28日～9月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月28日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクG)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時20分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	○海水試料採取状況を確認。	
	人身災害発生を踏まえた事例検討会及び重機総点検実施状況の確認	構内車両スクリーング場	○8月8日に発生した人身災害を受けて実施された重機総点検による是正措置の実施状況を確認。	
9月29日	1号機原子炉建屋カバー解体作業の状況確認	1・2号機開閉所前、1号機原子炉建屋北側ヤード	○1号機原子炉建屋カバー5枚目(北2屋根パネル)解体作業の実施状況を確認。	9時10分現在
	集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋サンプリングラックからの漏えい状況の確認	集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋	○9月29日に発生した集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋のサンプリングラックからの漏えい状況及び回収作業実施状況を確認。	
9月30日	H1東タンクエリア内堰ボルト部からのにじみ及びH3タンクエリア配管保温材からの滴下に係る状況の確認	H1東タンクエリア、H3タンクエリア	○9月30日に発生したH1東タンクエリア内堰ボルト部からのにじみ及びH3タンクエリア配管保温材からの滴下の現場状況を確認。	13時10分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-A4タンク)解体状況を確認。	
	1号機SFPモバイル式処理装置の状況確認	1号機SFPモバイル式処理装置	○9月24日から処理運転が開始された1号機SFPモバイル式処理装置の運転状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。