

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年11月2日～11月6日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月2日	覆土式一時保管施設第3槽の状況確認	覆土式一時保管施設第3槽	○覆土式一時保管施設第3槽の遮水シート設置工事の進捗状況を確認。	13時50分現在
	地下水バイパスエリア枝排水路からB排水路への移送ポンプ設置状況の確認	大型メンテナンス建屋東側	○K排水路越流対策として実施される地下水バイパスエリアの枝排水路からB排水路への移送ポンプ(4台)及び移送配管(4本)の設置状況を確認(10月30日設置完了)。	
	高性能ALPSからの堰内漏えい状況の確認	高性能ALPS	○11月2日に発生した高性能ALPS前処理フィルタベント部から堰内への漏えい状況を確認。	
11月4日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A4タンク)解体状況を確認。	
	H1東タンクエリアの基礎撤去工事状況の確認	H1東タンクエリア	○フランジ型タンク(12基)の解体撤去が終了したH1東タンクエリアの基礎撤去工事の実施状況を確認。	
11月5日	平成27年第8回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査			13時35分現在
11月6日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクE)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時50分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	○海水試料採取状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。