

櫛葉駐在現地確認概要(平成28年2月15日～2月19日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月15日	体感型訓練施設の状況確認	体感型訓練施設	○体感型訓練施設における危険体感訓練の実施状況を確認。	11時20分現在
2月16日	K排水路付替工事の状況確認	K排水路付替工事箇所(第1工区～第4工区)	○K排水路付替工事の進捗状況を確認(第1工区トンネル部ヒューム管敷設完了)。	13時30分現在
2月17日	5号機原子炉閉鎖状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉格納容器蓋取り付け作業の実施状況を確認。	13時10分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア、H4東タンクエリア	○フランジ型タンク(H4東-A5タンク)の撤去作業の実施状況を確認。	
2月18日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。	13時30分現在
2月19日	5号機原子炉閉鎖状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉ウェルカバー設置前の準備状況を確認。	13時05分現在
	Eタンクエリアの状況確認	Eタンクエリア	○Eタンクエリアの堰の設置状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。