

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第13回)結果
(令和2年4月8日～8月18日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: μ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
										今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
2434	双葉町	両竹農師町	37°	27′	56.76″	141°	01′	33.14″	4月14日	0.11	0.11	県道254号線沿い
2435	双葉町	両竹増田	37°	27′	42.07″	141°	01′	43.59″	4月14日	0.07	0.09	増田橋付近

※「第12回調査結果」とは、平成31年4月8日から令和元年7月3日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第12回)結果における測定値。