

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第9回)結果  
(平成28年5月12日～7月22日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: $\mu$ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
			緯度(北緯)	緯度(北緯)	緯度(北緯)	経度(東経)	経度(東経)	経度(東経)		第9回 調査 結果	第8回 調査 結果	
2094	只見町	塩沢	37°	23′	52.25″	139°	21′	36.34″	5月12日	0.08	0.07	国道252号線沿い 塩沢踏切付近
2095	只見町	蒲生上原	37°	22′	53.02″	139°	19′	59.54″	5月12日	0.07	0.07	会津蒲生駅付近
2096	只見町	蒲生居平	37°	22′	49.62″	139°	19′	53.59″	5月12日	0.07	0.07	真奈川踏切付近
2097	只見町	叶津下原	37°	22′	11.22″	139°	18′	58.87″	7月11日	0.06	0.08	国道252号線沿い 堅盤橋付近
2098	只見町	布沢仲平	37°	20′	26.17″	139°	28′	43.98″	5月12日	0.06	0.06	県道153号線沿い 布沢簡易郵便局付近
2099	只見町	櫛戸館ノ山	37°	20′	24.44″	139°	19′	16.82″	7月11日	0.07	0.05	国道289号線沿い 黒沢橋付近
2100	只見町	只見雨堤	37°	20′	55.32″	139°	18′	58.73″	5月12日	0.07	0.07	国道252号線沿い 只見町役場付近
2101	只見町	只見横関	37°	20′	13.28″	139°	17′	55.60″	5月12日	0.08	0.08	只見ダム付近
2102	只見町	小川	37°	19′	33.10″	139°	20′	21.84″	5月12日	0.07	0.08	櫛戸橋付近
2103	只見町	小林下照岡	37°	18′	37.33″	139°	27′	04.38″	5月12日	0.06	0.07	国道289号線沿い 明和郵便局付近
2104	只見町	亀岡	37°	18′	40.50″	139°	25′	25.79″	5月12日	0.08	0.07	亀岡橋付近
2105	只見町	熊倉	37°	18′	45.02″	139°	24′	14.05″	5月13日	0.07	0.07	熊倉橋付近
2106	只見町	荒島宮ノ前(1)	37°	18′	30.51″	139°	23′	08.09″	5月13日	0.08	0.08	県道360号線沿い
2107	只見町	荒島宮ノ前(2)	37°	18′	27.90″	139°	23′	08.43″	7月11日	0.09	0.07	荒島橋付近
2108	只見町	黒谷御蔵前	37°	18′	09.79″	139°	22′	09.65″	5月13日	0.08	0.07	国道289号線沿い 朝日郵便局付近
2109	只見町	小川下村	37°	18′	36.51″	139°	21′	23.91″	5月13日	0.07	0.07	小川橋付近
2110	只見町	福井後田	37°	18′	48.97″	139°	20′	50.24″	5月13日	0.08	0.06	
2111	只見町	梁取	37°	17′	21.35″	139°	29′	18.41″	5月13日	0.08	0.08	和泉田橋付近
2112	只見町	梁取御東	37°	17′	42.04″	139°	28′	30.00″	5月13日	0.08	0.08	成法寺付近
2113	只見町	二軒在家九々生	37°	17′	51.44″	139°	27′	35.98″	5月13日	0.07	0.06	県道351号線沿い 二軒在家公民館付近

※「第8回調査結果」とは、平成27年5月13日から6月10日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第8回)結果における測定値。