

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第10回）結果  
（令和元年5月17日～6月12日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		備考
						今回 調査 結果	第9回 調査 結果	
1049	玉川村	川辺公民館	川辺字和尚平	5月27日	50cm	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	
1050	玉川村	蒜生地区農業構造改善センター	蒜生字宮下	5月27日	50cm	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.06	
1051	玉川村	小高集会所	小高字南畷	5月27日	50cm	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	
1052	玉川村	中生活改善センター	中字向	5月27日	50cm	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	
1053	玉川村	岩法寺農業構造改善センター	岩法寺字湯神前	5月27日	50cm	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	
1054	玉川村	竜崎集会所	竜崎字金堀	5月27日	50cm	0.06	0.07	
					1m	0.08	0.06	
1055	玉川村	南須釜公民館	南須釜字八又	5月27日	50cm	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.08	
1056	玉川村	須釜生活改善センター	北須釜字堀ノ内	5月27日	50cm	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	
1057	玉川村	吉集会所	吉字杉内	5月27日	50cm	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	
1058	玉川村	山小屋コミュニティセンター	山小屋字丸内田	5月27日	50cm	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.09	
1059	玉川村	四辻公民館（四辻新田農業研修所）	四辻新田字村中	5月27日	50cm	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.09	

※「第9回調査結果」とは、平成30年5月30日から8月28日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第9回）」における調査結果。