

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果  
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）						部屋・ホール等の名称	備考
						施設出入口（屋外）		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際（入口）	前回調査結果			
2927	会津坂下町	上町自治会館	小川原	6月27日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	洋室	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07		
2928	会津坂下町	桜木町自治会館	小川原	6月27日	50cm	0.07	0.08	0.05	0.05	0.06	0.07	和室(大)	
					1m	0.07	0.09	0.05	0.06	0.06	0.08		
2929	会津坂下町	本町自治会館	市中一番甲	6月27日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	ホール	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.07		
2930	会津坂下町	諏訪町自治会館	沢ノ目甲	7月23日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.06	0.06	0.07	和室	
					1m	0.09	0.11	0.06	0.07	0.06	0.07		
2931	会津坂下町	新富町自治会館	稲荷塚	6月30日	50cm	0.08	0.10	0.05	0.06	0.06	0.10	和室	
					1m	0.08	0.11	0.05	0.06	0.07	0.08		
2932	会津坂下町	牛沢集落センター	牛川字村中甲	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.06	0.06	0.08	0.09	役員会議室	
					1m	0.10	0.11	0.06	0.06	0.08	0.09		
2933	会津坂下町	勝方区集会所	勝台畑	6月30日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.08	0.10	0.11	和室(大)	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10		
2934	会津坂下町	大村自治会館	勝村北	6月30日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.09	和室(大)	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.10		
2935	会津坂下町	樋渡多目的集会所	樋島字上野	6月30日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	和室(大)	
					1m	0.08	0.11	0.07	0.08	0.07	0.10		
2936	会津坂下町	水島多目的集会所	樋島字高畑	6月30日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.06	0.07	0.09	和室	
					1m	0.08	0.10	0.06	0.07	0.07	0.10		
2937	会津坂下町	矢ノ目公会堂	五ノ併字屋敷戊	6月30日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.07	0.09	0.09	和室	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09	0.10		
2938	会津坂下町	上金沢公会堂(上金沢集会所)	五ノ併字田中丙	6月30日	50cm	0.10	0.12	0.06	0.07	0.07	0.08	和室(大)	
					1m	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	0.09		
2939	会津坂下町	金沢多目的集会所(金沢会館)	五ノ併字宮ノ台	6月30日	50cm	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	0.10	和室(大)	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.11		
2940	会津坂下町	中村集会所(中村公民館)	中村字北原甲	6月30日	50cm	0.08	0.11	0.05	0.06	0.07	0.08	大広間	
					1m	0.08	0.11	0.05	0.07	0.07	0.09		
2941	会津坂下町	福原公民館	福原字福川原	6月30日	50cm	0.09	0.10						屋外のみ測定
					1m	0.09	0.10						
2942	会津坂下町	太田谷地自治公民館(太田谷地自治会館)	金上字太田谷地	6月30日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	和室	
					1m	0.11	0.13	0.09	0.09	0.09	0.11		
2943	会津坂下町	村田公民館	宮古字中西	6月30日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	和室(大)	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09		
2944	会津坂下町	海老沢公民館	海老細字西屋敷	6月30日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.07	0.08	0.09	和室	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.09		
2945	会津坂下町	沼越集会所(沼越公民館)	沼越字宮ノ前	6月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	和室(大)	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07		
2946	会津坂下町	立川集落センター	立川字村前	6月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	和室(小)	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07		
2947	会津坂下町	五香中央会館(五香公民館)	五香字館	6月30日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.07	0.08	0.09	洋室	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08		
2948	会津坂下町	御池田屯所公会堂	御池田字小池	7月8日	50cm	0.09	0.09						屋外のみ測定
					1m	0.09	0.09						
2949	会津坂下町	谷地多目的集会所	三谷字吉原	6月30日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	和室	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09		
2950	会津坂下町	佐藤分公民館	三谷字佐藤分	6月30日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	和室	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08		
2951	会津坂下町	中政所公民館	中泉字中政所東	6月27日	50cm	0.07	0.10						屋外のみ測定
					1m	0.08	0.10						
2952	会津坂下町	重福寺公民館	合川字政所	6月30日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	和室	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08		
2953	会津坂下町	八日沢会館	八日沢字新屋敷	6月27日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05	0.08	和室(大)	
					1m	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06		
2954	会津坂下町	見明集会所	見明字村中	6月27日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	和室	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果  
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）					部屋・ホール等の名称	備考	
						施設出入口（屋外）		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際（入口）	前回調査結果			
2955	会津坂下町	大上多目的集会所	大上字旱泥甲	6月27日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.10	和室(大)	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08		
2956	会津坂下町	長井会館	長井字宮田	6月27日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.05	0.07	0.08	和室(大)	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08		
2957	会津坂下町	新館公会堂	新館字館ノ内	6月27日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.09	0.08	0.10	和室	
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10		
2958	会津坂下町	杉集会所(杉公民館)	船杉字北杉乙	6月30日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.10	和室	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09		
2959	会津坂下町	船窪公民館	船杉字大門甲	6月30日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.07	0.07	0.11	和室	
					1m	0.08	0.10	0.06	0.09	0.07	0.11		
2960	会津坂下町	窪多目的集会所	高寺字窪	6月30日	50cm	0.08	0.12	0.05	0.06	0.05	0.08	和室	
					1m	0.08	0.10	0.05	0.06	0.06	0.07		
2961	会津坂下町	舟渡会館	高寺字舟渡	6月30日	50cm	0.10	0.15	0.07	0.08	0.06	0.09	和室(大)	
					1m	0.09	0.14	0.07	0.08	0.07	0.08		
2962	会津坂下町	片門集会所	片門字片門	6月30日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.07	0.06	0.09	和室(大)	
					1m	0.08	0.11	0.06	0.08	0.07	0.08		
2963	会津坂下町	洲走多目的集会所	片門字南乙	6月30日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.06	0.09	和室	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.10		
2964	会津坂下町	東松振興センター	東松字諏訪田	6月30日	50cm	0.06	/	0.06	/	0.06	/	和室(大)	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	0.06	/	0.05	/	0.06	/		
2965	会津坂下町	杉山公民館	東松字杉山甲	6月30日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	和室(大)	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08		
2966	会津坂下町	上開津公民館	開津字浄福甲	7月23日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	和室	
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07		

※「前回調査結果」とは、平成25年9月25日から11月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(集会所第4回)」における調査結果。  
「前々回調査結果」とは、平成25年2月5日から3月28日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(集会所第3回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。