

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

| No. | 市町村 | 集会所等名称 | 所在地 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ） | | | | | | 部屋・ホール等の名称 | 備考 |
|------|-----|---------------------|---------|-------|------|---------------------------|------|---------|--------|--------|------|------------|--------------|
| | | | | | | 施設出入口（屋外） | | 部屋・ホール等 | | | | | |
| | | | | | | 前回調査結果 | 中央 | 前回調査結果 | 窓際（入口） | 前回調査結果 | | | |
| 3170 | 相馬市 | 西山集会所 | 西山字西山 | 7月15日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 集会場 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | |
| 3171 | 相馬市 | 新町会館 | 中村字新町 | 7月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | |
| 3172 | 相馬市 | 上向町公会堂 | 中野字北反町 | 7月15日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 3173 | 相馬市 | 中野清水転作推進技術研修施設 | 中野字清水 | 7月15日 | 50cm | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | |
| 3174 | 相馬市 | 小泉集会所 | 小泉字高池 | 7月16日 | 50cm | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | | |
| 3175 | 相馬市 | 川沼集会所 | 中村字川沼 | 7月15日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | | |
| 3176 | 相馬市 | 新沼公会堂（新沼コミュニティセンター） | 新沼字観音前 | 7月14日 | 50cm | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | | |
| 3177 | 相馬市 | 和田公会堂 | 和田字下柴迫 | 7月15日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | | |
| 3178 | 相馬市 | 本笑公会堂 | 本笑字中江 | 8月4日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 3179 | 相馬市 | 北飯淵公会堂 | 北飯淵3丁目 | 7月24日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| 3180 | 相馬市 | 諏訪大明神道祖神社務所 | 塚ノ町1丁目 | 7月16日 | 50cm | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | | |
| 3181 | 相馬市 | 相馬市営坪ヶ迫団地集会所 | 新沼字坪ヶ迫 | 7月14日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| 3182 | 相馬市 | 相馬市刈敷田集会所 | 新沼字刈敷田 | 7月14日 | 50cm | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | | |
| 3183 | 相馬市 | 相馬市細田公会堂 | 原釜字札ノ沢 | 7月14日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 集会室（大） | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | | |
| 3184 | 相馬市 | 石上多目的集会所 | 石上字寺前 | 7月18日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 研修室 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | | |
| 3185 | 相馬市 | 塚部公会堂 | 塚部字貴布根前 | 7月14日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | | |
| 3186 | 相馬市 | 椎木多目的集会所 | 椎木字北原 | 7月14日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 研修室 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | | |
| 3187 | 相馬市 | 大坪公会堂 | 大坪字前迫 | 7月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | / | 0.12 | / | 洋室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.09 | / | 0.11 | / | | |
| 3188 | 相馬市 | 初野集会所 | 初野字栗原 | 7月16日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 3189 | 相馬市 | 黒木公会堂 | 黒木字本町 | 7月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | / | 0.10 | / | 大広間 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | / | 0.09 | / | | |
| 3190 | 相馬市 | 小野多目的集会所 | 小野字薬師堂 | 7月15日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | |
| 3191 | 相馬市 | 鎗町公会堂 | 中村字塚田 | 7月15日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | | |
| 3192 | 相馬市 | 雇用促進住宅黒木宿舎 | 黒木字高池 | 7月16日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 和室（大） | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | | |
| 3193 | 相馬市 | 程田公会堂 | 程田字観音前 | 7月16日 | 50cm | 0.12 | 0.17 | 0.09 | / | 0.11 | / | 大集会室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.17 | 0.10 | / | 0.12 | / | | |
| 3194 | 相馬市 | 柏崎公会堂（柏崎集会所） | 柏崎字表 | 7月16日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| 3195 | 相馬市 | 百槻コミュニティセンター | 百槻字赤屋敷 | 7月16日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | | |
| 3196 | 相馬市 | 馬場野多目的集会所 | 馬場野字宝田 | 7月15日 | 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 洋室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | | |
| 3197 | 相馬市 | 今田研修所 | 今田字久保前 | 7月15日 | 50cm | 0.24 | 0.27 | 0.12 | / | 0.15 | / | 洋室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.22 | 0.26 | 0.12 | / | 0.15 | / | | |

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

| No. | 市町村 | 集会所等名称 | 所在地 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ） | | | | | | 部屋・ホール等の名称 | 備考 |
|------|-----|--------------------|---------|-------|------|---------------------------|------|---------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| | | | | | | 施設出入口（屋外） | | 部屋・ホール等 | | | | | |
| | | | | | | 前回調査結果 | 中央 | 前回調査結果 | 窓際（入口） | 前回調査結果 | 前回調査結果 | | |
| 3198 | 相馬市 | 成田多目的集会所 | 成田字阿弥陀堂 | 7月24日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.11 | / | 0.14 | / | 和室（大） | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.13 | / | 0.15 | / | | |
| 3199 | 相馬市 | 高松多目的集会所 | 坪田字高松 | 8月4日 | 50cm | 0.13 | 0.18 | 0.11 | / | 0.14 | / | 和室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.12 | / | 0.14 | / | | |
| 3200 | 相馬市 | 相馬市八幡公民館（八幡多目的集会所） | 坪田字北田 | 8月1日 | 50cm | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | | |
| 3201 | 相馬市 | 涼ヶ岡多目的集会施設 | 坪田字涼ヶ岡 | 7月18日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.13 | / | 0.17 | / | 大広間 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.19 | 0.14 | / | 0.17 | / | | |
| 3202 | 相馬市 | 台公会堂 | 坪田字御飯殿前 | 7月16日 | 50cm | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | | |
| 3203 | 相馬市 | 台町多目的集会所 | 坪田字台町 | 7月16日 | 50cm | 0.11 | 0.21 | 0.10 | / | 0.11 | / | 集会室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.19 | 0.10 | / | 0.12 | / | | |
| 3204 | 相馬市 | 富沢公会堂 | 富沢字原田 | 7月16日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | | |
| 3205 | 相馬市 | 粟津多目的集会所 | 西山字長谷堂 | 7月16日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.12 | / | 0.16 | / | 集会室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.24 | 0.14 | / | 0.17 | / | | |
| 3206 | 相馬市 | 山岸公会堂 | 山上字山岸 | 7月17日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | / | / | / | / | | 屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / | | |
| 3207 | 相馬市 | 横川公会堂 | 山上字入南田 | 7月17日 | 50cm | 0.15 | 0.20 | 0.09 | / | 0.11 | / | 和室（大） | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.20 | 0.10 | / | 0.13 | / | | |
| 3208 | 相馬市 | 山上多目的集会所 | 山上字尖森 | 7月17日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 交流室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | | |
| 3209 | 相馬市 | 金谷原公会堂 | 山上字横沢 | 7月17日 | 50cm | 0.14 | 0.20 | 0.12 | / | 0.14 | / | 和室 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.20 | 0.13 | / | 0.16 | / | | |
| 3210 | 相馬市 | 大上公会堂 | 山上字大上平 | 7月17日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | | |
| 3211 | 相馬市 | 小倉公会堂 | 山上字小田原 | 7月17日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| 3212 | 相馬市 | 川端公会堂 | 日下石字羽山 | 8月1日 | 50cm | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | | |
| 3213 | 相馬市 | 地之内公会堂 | 日下石字地之内 | 8月1日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | | |
| 3214 | 相馬市 | 町東集会所（町東公会堂） | 日下石字神明前 | 8月1日 | 50cm | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | | |
| 3215 | 相馬市 | 高根沢公会堂 | 日下石字高根沢 | 8月4日 | 50cm | 0.34 | 0.37 | / | / | / | / | | 屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.28 | 0.36 | / | / | / | / | | |
| 3216 | 相馬市 | 立谷町自治会集会所 | 立谷字立谷 | 7月18日 | 50cm | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | | |
| 3217 | 相馬市 | 中屋敷公会堂 | 立谷字中屋敷 | 7月18日 | 50cm | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | | |
| 3218 | 相馬市 | 上立谷公会堂 | 立谷字福荷前 | 7月22日 | 50cm | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | | |
| 3219 | 相馬市 | 堀ノ内公会堂 | 立谷字山王 | 7月22日 | 50cm | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | | |
| 3220 | 相馬市 | 北山公会堂 | 立谷字天ヶ沢 | 7月22日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | | |
| 3221 | 相馬市 | 上赤木公会堂 | 赤木字寄井 | 8月4日 | 50cm | 0.10 | 0.20 | / | / | / | / | | 屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.20 | / | / | / | / | | |
| 3222 | 相馬市 | 下赤木集会所 | 赤木字鬼越 | 7月18日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | | |
| 3223 | 相馬市 | 柚木公会堂 | 柚木字江ノ入 | 7月24日 | 50cm | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 和室 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | | |
| 3224 | 相馬市 | 蒲庭公会堂 | 蒲庭字前迫 | 7月16日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | ホール | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | | |
| 3225 | 相馬市 | 金草公会堂 | 磯部字金草 | 7月18日 | 50cm | 0.12 | 0.17 | 0.10 | / | 0.10 | / | 大広間 | 前回調査時は屋外のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.13 | / | 0.12 | / | | |

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果
 （平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

| No. | 市町村 | 集会所等名称 | 所在地 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ） | | | | | | 部屋・ホール等の名称 | 備考 |
|------|-----|-------------|--------|-------|------|---------------------------|------|---------|--------|--------|------|------------|----|
| | | | | | | 施設出入口（屋外） | | 部屋・ホール等 | | | | | |
| | | | | | | 前回調査結果 | 中央 | 前回調査結果 | 窓際（入口） | 前回調査結果 | | | |
| 3226 | 相馬市 | 東玉野農業研修所 | 東玉野字町 | 7月24日 | 50cm | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 大広間 | |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | | |
| 3227 | 相馬市 | 副霊山生活改善センター | 玉野字副霊山 | 7月23日 | 50cm | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 集会室 | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | | |

※「前回調査結果」とは、平成25年9月25日から11月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第4回）」における調査結果。
 「前々回調査結果」とは、平成25年2月5日から3月28日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第3回）」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。