

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）						部屋・ホール等の名称	備考
						施設出入口（屋外）		部屋・ホール等					
						前回調査結果	中央	前回調査結果	窓際（入口）	前回調査結果			
2109	矢吹町	第一区自治会館	中町	7月17日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.09	0.10	大会議室	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.10		
2110	矢吹町	矢吹町大町集会所	大町	7月17日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	会議室(大)	
					1m	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14		
2111	矢吹町	滝八幡集会所	滝八幡	7月17日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	大広間	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.09	0.09	0.10		
2112	矢吹町	大池集会所	善郷内	7月18日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.10	0.11	和室(大)	
					1m	0.13	0.15	0.10	0.10	0.10	0.11		
2113	矢吹町	田町集会所	田町	7月18日	50cm	0.08	0.09	0.08	/	0.09	/	大会議室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.09	0.09	0.09	/	0.09	/		
2114	矢吹町	矢吹町高齢者若者センター	大和内	7月18日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	和室(大)	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11		
2115	矢吹町	井戸尻公民館(井戸尻集会所)	井戸尻	7月17日	50cm	0.09	0.15	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.10	0.16	/	/	/	/		
2116	矢吹町	五区集会所	小松	7月18日	50cm	0.10	0.09	0.07	/	0.10	/	大広間	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.10	0.09	0.08	/	0.11	/		
2117	矢吹町	六区集会センター	東郷	7月22日	50cm	0.10	0.10	0.08	/	0.10	/	大広間	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.10	0.11	0.08	/	0.11	/		
2118	矢吹町	柿之内集落農事集会所	本郷町	7月18日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	和室(大)	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10		
2119	矢吹町	田内集落農事集会所	田内	7月22日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.11	0.09	0.12	和室(大)	
					1m	0.11	0.14	0.08	0.11	0.10	0.13		
2120	矢吹町	矢吹町根宿集落農事集会所	根宿	7月17日	50cm	0.08	0.10	0.06	/	0.08	/	大会議室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.08	0.10	0.07	/	0.09	/		
2121	矢吹町	原宿多目的集会所	中畑	7月15日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	和室(大)	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08		
2122	矢吹町	平鉢集会所	平鉢	7月22日	50cm	0.08	0.09	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.08	0.09	/	/	/	/		
2123	矢吹町	大畑多目的集会所	住吉	7月15日	50cm	0.10	0.12	0.07	/	0.10	/	和室(大)	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.10	0.13	0.07	/	0.10	/		
2124	矢吹町	寺内地域農業推進拠点施設	寺内西	7月15日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	和室(大)	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.09	0.07	0.09		
2125	矢吹町	矢吹町鍋内多目的集会所	鍋内	7月15日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	大会議室	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10		
2126	矢吹町	松倉転作定着化総合研修施設	松倉	7月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	大会議室	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10		
2127	矢吹町	長峰多目的集会所	東長峰	7月17日	50cm	0.08	0.09	0.09	/	0.09	/	大会議室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.09	0.09	0.08	/	0.10	/		
2128	矢吹町	弥栄集会所	大久保	7月22日	50cm	0.10	0.11	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.10	0.12	/	/	/	/		
2129	矢吹町	大久保集会所	大久保	7月15日	50cm	0.09	0.09	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.08	0.09	/	/	/	/		
2130	矢吹町	文京集会所	文京町	7月16日	50cm	0.08	0.08	0.06	/	0.07	/	大広間	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.07	0.09	0.06	/	0.07	/		
2131	矢吹町	三城目集落センター	東川原	7月16日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.08	大会議室	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07		
2132	矢吹町	西原集会所	牡丹平	7月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	/	0.09	/	大会議室	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.07	0.09	0.10	/	0.09	/		
2133	矢吹町	須兼本田水田営農活性化対策推進研修施設	前田	7月16日	50cm	0.09	0.10	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.09	0.10	/	/	/	/		
2134	矢吹町	須兼新田多目的集会所	上宮崎	7月22日	50cm	0.08	0.09	/	/	/	/		屋外のみ測定
					1m	0.07	0.09	/	/	/	/		
2135	矢吹町	南沢多目的集会所	沢尻	7月22日	50cm	0.07	0.09	0.07	/	0.07	/	和室(大)	前回調査時は屋外のみ測定
					1m	0.07	0.09	0.07	/	0.07	/		
2136	矢吹町	矢吹町神田多目的集会所	神田東	7月18日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	大会議室	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第5回）結果
（平成26年6月11日～平成26年8月8日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）					部屋・ホール等の名称	備考
						施設出入口（屋外）		中央	窓際（入口）			
						前回調査結果	今回調査結果		前回調査結果	今回調査結果		
2137	矢吹町	堤集会所	堤	7月16日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	大広間	前回調査時は屋外のみ測定	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07			
2138	矢吹町	中野目集会所	中野目西	7月16日	50cm	0.08	0.09				屋外のみ測定	
					1m	0.08	0.09					
2139	矢吹町	矢吹町明新多目的集会所	明新中	7月18日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	大会議室	前回調査時は屋外のみ測定	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06			
2140	矢吹町	新町集会所	新町	7月18日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	大広間	前回調査時は屋外のみ測定	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09			

※「前回調査結果」とは、平成25年9月25日から11月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第4回）」における調査結果。
「前々回調査結果」とは、平成25年2月5日から3月28日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第3回）」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。