

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について（確定値）

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

平成24年3月9日付け「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査（第4回）実施計画」に基づき実施した空間線量率の調査結果は、以下のとおりです。

1 調査概要

(1) 調査実施年月日

平成24年3月12日から3月30日まで

(2) 調査施設数

1,758施設（前回調査施設数 1,739施設）

2 調査結果

| 区分 | 調査施設数 | 調査地点 | 最大値 (μ Sv/h) | 最小値 (μ Sv/h) | 前回 調査結果 (μ Sv/h) |
|-----|-------|-------------|--|--|-----------------------------|
| 保育園 | 557 | 正門 (敷地内) | 1.2 ハウトク学園 (二本松市) | 0.06 田島保育園 田部原保育所 びわのかげ保育所 (南会津町) | 0.06 ～ 1.5 |
| | | 昇降口 | 1.6 郡山ヤクルト販売(株) 菜根センター保育室 (郡山市) | 0.06 川口保育所 (金山町) びわのかげ保育所 (南会津町) | 0.06 ～ 1.1 |
| | | 校庭・園庭等 | 1.0 ハウトク学園 (二本松市) | 0.03 野沢保育所 芝草保育所 (西会津町) 三島保育所 (三島町) 横田保育所 (金山町) 昭和村保育所 (昭和村) 富田保育所 (南会津町) | 0.08 ～ 2.0 |

| 区分 | 調査 施設数 | 調査地点 | 最大値 (μ Sv/h) | 最小値 (μ Sv/h) | 前回 調査結果 (μ Sv/h) |
|-----|-----------|-------------|--|--|-----------------------------|
| 幼稚園 | 326 | 正門 (敷地内) | 0.90 相馬市立玉野幼稚園 (相馬市) | 0.06 田島カトリック 暁の星幼稚園 (南会津町) 錦星幼稚園 (いわき市) | 0.07 ～ 1.3 |
| | | 昇降口 | 0.48 二本松市立木幡幼稚園 (二本松市) 相馬市立玉野幼稚園 (相馬市) | 0.06 田島カトリック 暁の星幼稚園 (南会津町) | 0.07 ～ 0.62 |
| | | 校庭・園庭等 | 0.59 本宮市立白岩幼稚園 (本宮市) | 0.04 田島カトリック 暁の星幼稚園 (南会津町) | 0.07 ～ 1.3 |
| 小学校 | 486 | 正門 (敷地内) | 1.4 本宮市立白岩小学校 (本宮市) | 0.06 西会津町立野沢小学校 (西会津町) 南会津町立檜沢小学校 (南会津町) | 0.07 ～ 1.3 |
| | | 昇降口 | 0.66 郡山市立桃見台小学校 郡山市富田西小学校 (郡山市) | 0.06 檜枝岐村立檜枝岐小学校 (檜枝岐村) | 0.07 ～ 1.3 |
| | | 校庭・園庭等 | 0.53 郡山市立芳山小学校 (郡山市) | 0.02 金山町立横田小学校 (金山町) 檜枝岐村立檜枝岐小学校 (檜枝岐村) | 0.07 ～ 0.70 |

| 区分 | 調査 施設数 | 調査地点 | 最大値 (μ Sv/h) | 最小値 (μ Sv/h) | 前回 調査結果 (μ Sv/h) |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 中学校 | 237 | 正門 (敷地内) | 1.1 福島成蹊中学校 (福島市) | 0.07 檜枝岐村立檜枝岐中学校 (檜枝岐村) 南会津町立田島中学校 南会津町立檜沢中学校 (南会津町) いわき市立植田中学校 (いわき市) | 0.07 ~ 1.3 |
| | | 昇降口 | 0.75 天栄村立天栄中学校 (天栄村) | 0.05 南会津町立檜沢中学校 (南会津町) | 0.06 ~ 0.90 |
| | | 校庭・園庭等 | 1.4 二本松市立東和中学校 (二本松市) | 0.02 檜枝岐村立檜枝岐中学校 (檜枝岐村) | 0.07 ~ 1.8 |
| 高校 | 102 | 正門 (敷地内) | 0.97 福島成蹊高校 (福島市) | 0.06 田島高校 (南会津町) | 0.08 ~ 1.2 |
| | | 昇降口 | 0.83 郡山高校 (郡山市) | 0.08 西会津高校 (西会津町) いわき海星高校 磐城農業高校 (いわき市) | 0.08 ~ 1.1 |
| | | 校庭・園庭等 | 0.60 梁川高校 (伊達市) | 0.03 西会津高校 (西会津町) 川口高校 (金山町) | 0.09 ~ 1.2 |

| 区分 | 調査 施設数 | 調査地点 | 最大値 (μ Sv/h) | 最小値 (μ Sv/h) | 前回 調査結果 (μ Sv/h) |
|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 特別支援 学校 | 21 | 正門 (敷地内) | 0.83 福島県立郡山養護学校 (郡山市) | 0.09 福島県立猪苗代 養護学校 (猪苗代町) | 0.11 ～ 0.88 |
| | | 昇降口 | 0.61 福島県立聾学校 (郡山市) | 0.09 福島県立須賀川養護 学校医大分校 (福島市) 福島県立会津養護 学校竹田分校 (会津若松市) | 0.08 ～ 0.62 |
| | | 校庭・園庭等 | 0.62 福島県立あぶくま 養護学校安積分校 (郡山市) | 0.06 福島県立猪苗代 養護学校 (猪苗代町) | 0.13 ～ 0.64 |
| 専修学校 ・ 各種学校 | 29 | 正門 (敷地内) | 1.1 福島県立総合衛生学院 (福島市) | 0.10 会津若松医師会附属会津 准看護高等専修学校 (会津若松市) | 0.13 ～ 1.3 |
| | | 昇降口 | 0.70 学校法人福島県高等 理容美容学院 (福島市) | 0.09 福島県立会津若松 看護専門学院 (会津若松市) | 0.10 ～ 0.66 |
| | | 校庭・園庭等 | 1.1 福島県総合衛生学院 (福島市) | 0.13 福島県立会津若松 看護専門学院 (会津若松市) | 0.16 ～ 1.4 |

| 区分 | 調査施設数 | 調査地点 | 最大値 (μ Sv/h) | 最小値 (μ Sv/h) | 前回 調査結果 (μ Sv/h) |
|----|-------|-------------|--|---|-----------------------------|
| 全体 | 1,758 | 正門 (敷地内) | 1.4 本宮市立白岩小学校 (本宮市) | 0.06 西会津町立野沢小学校 (西会津町) 田島保育園 田部原保育所 びわのかげ保育所 田島カトリック 暁の星幼稚園 南会津町立檜沢小学校 田島高校 (南会津町) 錦星幼稚園 (いわき市) | 0.06 ～ 1.5 |
| | | 昇降口 | 1.6 郡山ヤクルト販売(株) 菜根センター保育室 (郡山市) | 0.05 南会津町立檜沢中学校 (南会津町) | 0.06 ～ 1.3 |
| | | 校庭・園庭等 | 1.4 二本松市立東和中学校 (二本松市) | 0.02 金山町立横田小学校 (金山町) 檜枝岐村立檜枝岐小学校 檜枝岐村立檜枝岐中学校 (檜枝岐村) | 0.07 ～ 2.0 |

※ 校庭・園庭等における調査結果は調査実施日時点の測定値であり、調査実施日以降、「表土除去工事」等除染活動の実施により空間線量率が減少した施設も含まれる（正門、昇降口も同様。）。

※ 保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cmの平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は両方の高さの平均値から、最大・最小となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大・最小となるものを選んだ。

※ 調査施設数は、調査計画における調査予定施設数1,766施設のうち、閉園等により調査が実施できなかった8施設を除く施設数。

※ 「前回調査結果」とは、平成23年9月8日から10月14日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査」における測定値。

3 前回調査結果（平成23年9月8日から10月14日実施）との比較

(1) 「校庭・園庭等における調査結果」と前回調査結果との比較

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が1,468地点(85.8%)、増加が117地点(6.8%)であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.15~△1.62となっており、最大減少幅の方が大きかった。

(最大幅単位：μSv/h)

| 校庭・園庭等 | 減少 | | | 増加 | | | 増減なし | | 合計 d (a+b+c) | 比較 不可 e | 全地点数 f (d+e) |
|--------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 地点数 a | 割合(%) (a/d) | 最大 減少幅 | 地点数 b | 割合(%) (b/d) | 最大 増加幅 | 地点数 c | 割合(%) (c/d) | | | |
| | 1,468 | 85.8 | 1.62 | 117 | 6.8 | 0.15 | 127 | 7.4 | 1,712 | 49 | 1,761 |

※ 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点等、前回調査結果と比較できない施設。

(2) 「正門（敷地内）における調査結果」と前回調査結果との比較

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が1,411地点(85.0%)、増加が138地点(8.3%)であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.50~△0.87となっており、最大減少幅の方が大きかった。

(最大幅単位：μSv/h)

| 正門 (敷地内) | 減少 | | | 増加 | | | 増減なし | | 合計 d (a+b+c) | 比較 不可 e | 全地点数 f (d+e) |
|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 地点数 a | 割合(%) (a/d) | 最大 減少幅 | 地点数 b | 割合(%) (b/d) | 最大 増加幅 | 地点数 c | 割合(%) (c/d) | | | |
| | 1,411 | 85.0 | 0.87 | 138 | 8.3 | 0.50 | 111 | 6.7 | 1,660 | 58 | 1,718 |

※ 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点等、前回調査結果と比較できない施設。

(3) 「昇降口における調査結果」と前回調査結果との比較

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が1,201地点(69.3%)、増加が321地点(18.5%)であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.50~△1.08となっており、最大減少幅の方が大きかった。

(最大幅単位：μSv/h)

| 昇降口 | 減少 | | | 増加 | | | 増減なし | | 合計 d (a+b+c) | 比較 不可 e | 全地点数 f (d+e) |
|-----|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 地点数 a | 割合(%) (a/d) | 最大 減少幅 | 地点数 b | 割合(%) (b/d) | 最大 増加幅 | 地点数 c | 割合(%) (c/d) | | | |
| | 1,201 | 69.3 | 1.08 | 321 | 18.5 | 0.50 | 211 | 12.2 | 1,733 | 59 | 1,792 |

※ 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点等、前回調査結果と比較できない施設。

4 校庭・園庭等における表土除去実施状況による比較

(1) 表土除去実施済み施設(*)の前回調査結果との比較

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が893地点(82.0%)、増加が104地点(9.6%)であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.15~△1.62となっており、最大減少幅の方が大きかった。

* 前回調査時に、既に表土除去実施済みであった施設を含む。

(最大幅単位：μSv/h)

| 表土除去 実施済 | 減少 | | | 増加 | | | 増減なし | | 合計 d (a+b+c) | 比較 不可 e | 全地点数 f (d+e) |
|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 地点数 a | 割合(%) (a/d) | 最大 減少幅 | 地点数 b | 割合(%) (b/d) | 最大 増加幅 | 地点数 c | 割合(%) (c/d) | | | |
| | 893 | 82.0 | 1.62 | 104 | 9.6 | 0.15 | 92 | 8.4 | 1,089 | 25 | 1,114 |

※ 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点、前回調査結果と比較できない施設。

(2) 表土除去未実施施設の前回調査結果との比較

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が574地点(92.3%)、増加が13地点(2.1%)であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.08~△0.61となっており、最大減少幅の方が大きかった。

(最大幅単位：μSv/h)

| 表土除去 未実施 | 減少 | | | 増加 | | | 増減なし | | 合計 d (a+b+c) | 比較 不可 e | 全地点数 f (d+e) |
|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 地点数 a | 割合(%) (a/d) | 最大 減少幅 | 地点数 b | 割合(%) (b/d) | 最大 増加幅 | 地点数 c | 割合(%) (c/d) | | | |
| | 574 | 92.3 | 0.61 | 13 | 2.1 | 0.08 | 35 | 5.6 | 622 | 24 | 646 |

※ 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点、前回調査結果と比較できない施設。

5 第1回から第4回における校庭・園庭等の空間線量率の傾向

第1回から第4回までの調査結果の傾向は次のとおりです。(別紙の図参照)


- 第1回調査(平成23年4月)結果では、空間線量率は、主に浜通り、中通りの調査地点からなる $1.0 \mu\text{Sv/h}$ 以上の山と、主に会津の調査地点からなる 0.20 から $0.50 \mu\text{Sv/h}$ にかかる山が見られている。
- 第2回調査(平成23年6月)結果では、 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 以上に山が無くなり、 $0.25 \mu\text{Sv/h}$ を頂点とする山が現れているが、これは、第1回調査から第2回調査の間に、比較的空間線量率の高い学校等を中心に校庭・園庭等の表土除去等がなされたためと考えられる。
- 第3回調査(平成23年9月～10月)結果では、 $1.0 \mu\text{Sv/h}$ 以上に山は無くなり、 $0.20 \mu\text{Sv/h}$ を頂点とした一つの山が現れているが、これは、第2回調査から第3回調査の間に、校庭・園庭等の表土除去等が大幅に進捗したためと考えられる。
- 第4回調査(平成24年3月)結果では、山の頂点が $0.14 \mu\text{Sv/h}$ となり、第3回調査結果($0.20 \mu\text{Sv/h}$)に比べ低線量側に移動している。

6 今後の対応

今後も、環境放射線モニタリング調査を実施し、空間線量率の状況を確認する。

| |
|---|
| お問い合わせ先： 原子力班モニタリングチーム 024-521-1917 |
|---|

第1回から第4回における校庭・園庭等の空間線量率別地点数の割合



| | 調査実施期間 | 調査地点数 | 最大値 (μSv/h) | 最小値 (μSv/h) | 表土除去実施率 (%) |
|-----|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 第1回 | 平成23年4月5日～7日、12日～16日、27日 | 1,714 | 8.3 | 0.05 | — |
| 第2回 | 平成23年6月1日～10日 | 1,779 | 3.1 | 0.07 | — |
| 第3回 | 平成23年9月8日～10月14日 | 1,722 | 2.0 | 0.07 | 52.6 |
| 第4回 | 平成24年3月12日～30日 | 1,724 | 1.4 | 0.02 | 64.9 |

※ この図は空間線量率の変化を比較しやすいよう、空間線量率の目盛幅を1 μSv/hを境に変えて表記している。

※ 調査地点数は、施設により、校庭・園庭等のない施設や校庭・園庭等が複数ある施設があり、調査施設数とは一致しない。

※ 第1回調査では、当時まだ設定されていなかった計画的避難区域内の学校等も調査しているが、他の回と比較しやすいよう当該区域内の調査地点は除いている。

※ 表土除去実施率について、浜通り・中通りでは実施率が高いが、会津では実施率が低い。

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1 | 福島市 | 保育園 | 瀬上保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.23 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.18 | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.26 | |
| 2 | 福島市 | 保育園 | 福島東保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.12 | 0.21 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.28 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.22 | |
| 3 | 福島市 | 保育園 | 福島ゆかり保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.13 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.21 | |
| 4 | 福島市 | 保育園 | ほくしん保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.51 | - | 0.47 | 0.46 | - | 0.32 | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.22 | - | 0.31 | - | 0.28 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.24 | |
| 5 | 福島市 | 保育園 | ひかりの子保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.28 | - | 0.25 | 0.19 | - | 0.15 | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.27 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.28 | |
| 6 | 福島市 | 保育園 | あゆみ保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.34 | - | 0.35 | 0.24 | - | 0.23 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.48 | - | 0.43 | - | 0.29 | - | 0.34 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.30 | |
| 7 | 福島市 | 保育園 | 余目保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.36 | 1 | 0.24 | 1 | 0.20 | - | 0.24 | 0.29 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | |
| 8 | 福島市 | 保育園 | 飯坂保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.29 | - | 0.29 | 0.13 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.16 | |
| 9 | 福島市 | 保育園 | 平野保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.34 | - | 0.46 | 0.27 | - | 0.30 | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.40 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.31 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.33 | |
| 10 | 福島市 | 保育園 | ささやのぞみ保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.26 | 0.21 | - | 0.22 | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.35 | - | 0.26 | - | 0.37 | - | 0.30 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.26 | |
| 11 | 福島市 | 保育園 | 三育保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.57 | - | 0.60 | 0.16 | - | 0.18 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.32 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.22 | |
| 12 | 福島市 | 保育園 | 笹谷保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.36 | - | 0.33 | 0.19 | - | 0.17 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.29 | - | 0.28 | - | 0.18 | - | 0.24 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.25 | |
| 13 | 福島市 | 保育園 | 茂庭保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.08 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|-------------|------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 14 | 福島市 | 保育園 | 福島ふたば保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.18 | - | 0.26 | 0.15 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.15 | - | 0.22 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.21 | 〇 |
| 15 | 福島市 | 保育園 | ちゅうりつ保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.16 | - | 0.21 | 0.24 | - | 0.23 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.21 | 〇 |
| 16 | 福島市 | 保育園 | さくらみなみ保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.25 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.19 | 〇 |
| 17 | 福島市 | 保育園 | 鳥川保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.18 | - | 0.24 | 0.15 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.13 | 〇 |
| 18 | 福島市 | 保育園 | あいあい保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.40 | - | 0.58 | 0.14 | - | 0.14 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.30 | 〇 |
| 19 | 福島市 | 保育園 | 飯野おひさま保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.28 | - | 0.40 | 0.15 | - | 0.23 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | 〇 |
| 20 | 福島市 | 保育園 | 飯野あおぞら保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.45 | - | 0.49 | 0.23 | - | 0.30 | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.29 | 〇 |
| 21 | 福島市 | 保育園 | にわか保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.23 | - | 0.38 | 0.15 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | 〇 |
| 22 | 福島市 | 保育園 | 福島保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.35 | - | 0.57 | 0.29 | - | 0.52 | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.21 | 〇 |
| 23 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ森合保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.39 | - | 0.54 | 0.20 | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.20 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.19 | 〇 |
| 24 | 福島市 | 保育園 | 福島ほなみ保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.18 | - | 0.38 | 0.07 | - | 0.08 | 0.22 | - | 0.12 | - | 0.27 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.18 | 0.25 | 施設所在地はビル内7階 [正門]ビル入口 [昇降口]7階の施設入口 [校庭・園庭等]8階のテラス(屋根付き) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.19 | |
| 25 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.41 | - | 0.60 | 0.32 | - | 0.25 | 0.22 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.20 | 〇 |
| 26 | 福島市 | 保育園 | 野田保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.34 | - | 0.50 | 0.17 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | 〇 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|----------|----------|------|------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 27 | 福島市 | 保育園 | 西部三育保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.33 | - | 0.34 | 0.25 | - | 0.17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | |
| 28 | 福島市 | 保育園 | あづま保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.85 | - | / | 0.26 | - | / | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.23 | / | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.22 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | / | / | / | / |
| 29 | 福島市 | 保育園 | 福島隣保館保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.29 | - | 0.29 | 0.21 | - | 0.09 | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.27 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.19 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | / | / | / |
| 30 | 福島市 | 保育園 | さゆりこども園 | 3月15日 | 50cm | 0.59 | - | 0.63 | 0.17 | - | 0.17 | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.22 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.18 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | / | / | / |
| 31 | 福島市 | 保育園 | 福島わかば保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.16 | - | 0.23 | 0.11 | - | 0.11 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.19 | / | [校庭・園庭等] 園舎2階のテラス |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | / | / | / |
| 32 | 福島市 | 保育園 | 春日保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.33 | - | 0.43 | 0.22 | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.30 | - | 0.34 | - | 0.35 | - | 0.27 | - | 0.30 | 0.30 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.25 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.29 | / | / | / |
| 33 | 福島市 | 保育園 | 東浜保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.57 | - | 0.43 | 0.32 | - | 0.36 | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.31 | - | 0.31 | 0.32 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.25 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.27 | / | / | / |
| 34 | 福島市 | 保育園 | 福島敬香保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.36 | - | 0.42 | 0.19 | - | 0.14 | 0.26 | - | 0.35 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.27 | 0.28 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.26 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.27 | / | / | / |
| 35 | 福島市 | 保育園 | さくら保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.41 | - | 0.65 | 0.23 | - | 0.26 | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.32 | - | 0.29 | 0.38 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.24 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.24 | 0.34 | / | / | / |
| 36 | 福島市 | 保育園 | 渡利保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.37 | - | 0.59 | 0.33 | - | 0.35 | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.30 | 0.37 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.29 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.29 | 0.34 | / | / | / |
| 37 | 福島市 | 保育園 | とやの保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.50 | - | 0.80 | 0.23 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.24 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.19 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | / | / | / |
| 38 | 福島市 | 保育園 | 杉妻保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.20 | - | 0.21 | 0.17 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.16 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | / | / | / |
| 39 | 福島市 | 保育園 | あすなる保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.31 | - | 0.40 | 0.22 | - | 0.22 | 0.24 | 3 | 0.39 | - | 0.26 | 5 | 0.35 | - | 0.31 | - | 0.31 | 0.39 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.25 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.33 | / | / | / |
| 40 | 福島市 | 保育園 | 蓬萊保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.36 | - | 0.37 | 0.14 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.21 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 | / | / | / |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 41 | 福島市 | 保育園 | 蓬莱第二保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.28 | - | 0.31 | 0.26 | - | 0.18 | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.50 | - | 0.38 | - | 0.37 | - | 0.38 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.31 | |
| 42 | 福島市 | 保育園 | こじか保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.20 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.27 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.15 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.12 | |
| 43 | 福島市 | 保育園 | 聖心三育保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.61 | - | 0.69 | 0.27 | - | 0.50 | 0.32 | - | 0.39 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.33 | - | 0.35 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.37 | |
| 44 | 福島市 | 保育園 | おかやま保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.34 | - | 0.72 | 0.14 | - | 0.19 | 0.23 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.25 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.27 | |
| 45 | 福島市 | 保育園 | 御山保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.51 | - | 0.57 | 0.21 | - | 0.21 | 0.26 | - | 0.46 | - | 0.40 | - | 0.41 | - | 0.30 | - | 0.37 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.24 | |
| 46 | 福島市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.26 | - | 0.28 | 0.16 | - | 0.12 | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.21 | |
| 47 | 福島市 | 保育園 | たんぼぼ第二保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.34 | - | 0.30 | 0.22 | - | 0.17 | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.35 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.28 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.24 | |
| 48 | 福島市 | 保育園 | 保育所ちびっこランドかまた園 | 3月19日 | 50cm | 0.38 | - | 0.47 | 0.48 | - | 0.44 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| 49 | 福島市 | 保育園 | 若草保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.21 | - | 0.27 | 0.16 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | |
| 50 | 福島市 | 保育園 | 託児所小さなスプーン | 3月15日 | 50cm | 0.41 | - | 0.58 | 0.39 | - | 0.46 | 0.88 | - | 0.91 | - | 0.95 | - | 0.86 | - | 0.93 | - | 0.91 | 0.98 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.82 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.82 | 0.94 | |
| 51 | 福島市 | 保育園 | 桜ヶ丘病院内託児所 | 3月15日 | 50cm | 0.36 | - | 0.54 | 0.66 | - | 0.47 | 0.43 | - | 0.46 | - | 0.52 | - | 0.54 | - | 0.47 | - | 0.48 | 0.51 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.43 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.43 | 0.47 | |
| 52 | 福島市 | 保育園 | 鎌田保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.29 | - | 0.37 | 0.49 | - | 0.27 | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.24 | |
| 53 | 福島市 | 保育園 | ベビーホームゆりかご | 3月15日 | 50cm | 0.30 | - | 0.43 | 0.24 | - | 0.34 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.31 | - | 0.25 | - | 0.29 | - | 0.26 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.26 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 54 | 福島市 | 保育園 | サンフラワー保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.36 | - | 0.45 | 0.28 | - | 0.37 | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.30 | - | 0.27 | 0.37 | 〇 | [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.32 | | |
| 55 | 福島市 | 保育園 | ひまわり子どもの家 | 3月14日 | 50cm | 0.50 | - | 0.68 | 0.35 | - | 0.37 | 0.29 | - | 0.40 | - | 0.35 | - | 0.40 | - | 0.33 | - | 0.35 | 0.42 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.38 | | |
| 56 | 福島市 | 保育園 | ささや託児所 | 3月13日 | 50cm | 0.61 | - | 0.67 | 0.51 | - | 0.49 | 0.37 | - | 0.31 | - | 0.29 | - | 0.43 | - | 0.51 | - | 0.38 | 0.45 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.41 | 0.43 | | |
| 57 | 福島市 | 保育園 | 篤仁会富士病院託児所 | 3月19日 | 50cm | 0.66 | - | 0.80 | 0.78 | - | 0.88 | 0.71 | - | 0.64 | - | 0.66 | - | 0.68 | - | 0.70 | - | 0.68 | 0.91 | | [正門] 病院駐車場入口 [校庭・園庭等] 病院駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.70 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.70 | 0.84 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.39 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.32 | / | 〇 | [校庭・園庭等] 中庭 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | / | | |
| 58 | 福島市 | 保育園 | 森の保育園 野の子 | 3月13日 | 50cm | 0.40 | - | 0.53 | 0.33 | - | 0.28 | 0.46 | - | 0.45 | - | 0.51 | - | 0.56 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.73 | | [正門] 施設敷地入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.44 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.44 | 0.67 | | |
| 59 | 福島市 | 保育園 | 福島県立医科大学付属医大託児所すずのこ園 | 3月14日 | 50cm | 0.44 | - | 0.49 | 0.18 | - | 0.14 | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 0.24 | - | 0.29 | 0.36 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.30 | | |
| 60 | 福島市 | 保育園 | いずみ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.14 | - | 0.34 | 0.10 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.15 | 0.40 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.30 | | |
| 61 | 福島市 | 保育園 | うめぐ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.19 | - | 0.28 | 0.13 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.19 | 5 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.12 | | |
| 62 | 福島市 | 保育園 | 福島愛隣キッズルーム | 3月19日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.19 | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.41 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.30 | 0.30 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.23 | | |
| 63 | 福島市 | 保育園 | なないろ保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.48 | - | 0.51 | 0.41 | - | 0.23 | 0.39 | - | 0.40 | - | 0.47 | - | 0.60 | - | 0.31 | - | 0.43 | 0.52 | | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.46 | | |
| 64 | 福島市 | 保育園 | アゴラキッズガーデン | 3月16日 | 50cm | / | - | / | 0.28 | - | 0.37 | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.47 | - | 0.35 | - | 0.38 | 0.41 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.40 | 0.42 | | |
| 65 | 福島市 | 保育園 | 一二三保育園 | 3月12日 | 50cm | / | - | / | 0.79 | - | 0.97 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------------------|-------|------|-----------------|-------------|--------|-------------|-----|--------|---------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------|------|----------|------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 福島市 | 保育園 | あおぞら保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.18 | - | 0.41 | 0.11 | - | 0.12 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 施設所在地は2階 [正門] 階段上り口 [校庭・園庭等] 無し |
| 67 | 福島市 | 保育園 | 福島県庁内保育所 けやきの子 | 3月15日 | 50cm | 0.39 | - | / | 0.43 | - | 0.56 | 0.35 | - | 0.38 | - | 0.36 | - | 0.45 | - | 0.34 | - | 0.38 | 2.0 | 〇 | [校庭・園庭等] 駐車場 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 福島市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)西部センタービップイー保育室 | 3月15日 | 50cm | 0.54 | - | 0.51 | 0.49 | - | 0.28 | 0.42 | - | 0.39 | - | 0.40 | - | 0.46 | - | 0.37 | - | 0.41 | 0.49 | 〇 | [校庭・園庭等] 駐車場 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.37 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.37 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 福島市 | 保育園 | かぜの子保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.35 | - | 0.47 | 0.41 | - | 0.40 | 0.33 | - | 0.39 | - | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.35 | 0.39 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 福島市 | 保育園 | 託児所くれよん | 3月15日 | 50cm | 0.44 | - | 0.57 | 0.29 | - | 0.32 | 0.32 | - | 0.42 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.41 | - | 0.33 | 0.43 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 福島市 | 保育園 | 大原総合病院エンゼル保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.65 | - | 0.93 | 0.49 | - | 0.40 | 0.55 | - | 0.53 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.54 | - | 0.52 | 0.67 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.53 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.53 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 福島市 | 保育園 | ポブラ保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.53 | - | 0.90 | 0.26 | - | 0.30 | 0.25 | - | 0.36 | - | 0.48 | 5 | 0.32 | 5 | 0.32 | - | 0.35 | 0.37 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 福島市 | 保育園 | こどものいえ そらまめ | 3月16日 | 50cm | 0.51 | - | 0.66 | 0.38 | - | 0.45 | 0.32 | - | 0.49 | - | 0.31 | - | 0.47 | - | 0.47 | - | 0.41 | 0.59 | 〇 | 生活棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm | 0.46 | - | / | 0.47 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / |
| 74 | 福島市 | 保育園 | こばと幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.44 | - | 0.61 | 0.28 | - | 0.32 | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.36 | - | 0.40 | - | 0.31 | - | 0.32 | 0.43 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 福島市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室 | 3月13日 | 50cm | 0.42 | - | 0.70 | 0.52 | - | 0.30 | 0.60 | - | 0.55 | - | 0.60 | - | 0.49 | - | 0.46 | - | 0.54 | 0.71 | 〇 | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 駐車場 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.51 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.51 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 福島市 | 保育園 | ひばり音楽幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.25 | - | 0.25 | 0.19 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | 5 | 0.19 | 0.20 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 福島市 | 保育園 | 南福島保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.17 | 0.23 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | 南福島コアラ園 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm | 0.17 | - | 0.22 | 0.17 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.18 | 0.17 | 〇 | 南福島保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 78 | 福島市 | 保育園 | 敬愛きらり保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.45 | - | 0.52 | 0.25 | - | 0.21 | 0.30 | - | 0.43 | - | 0.37 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.34 | 0.39 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.31 | |
| 79 | 福島市 | 保育園 | 保育所ちびっこランド方木田園 | 3月16日 | 50cm | 0.29 | - | 0.47 | 0.24 | - | 0.26 | 0.27 | - | 0.33 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.32 | - | 0.29 | 0.41 | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.36 | |
| 80 | 福島市 | 保育園 | ベビーホーム岡山 | 3月19日 | 50cm | 0.33 | - | 0.29 | 0.22 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.26 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.29 | |
| 81 | 福島市 | 保育園 | そっりーぞ園 | 3月19日 | 50cm | 0.42 | - | 0.34 | 0.33 | - | 0.30 | 0.38 | - | 0.39 | - | 0.48 | - | 0.48 | - | 0.42 | - | 0.43 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.38 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.38 | 0.42 | [校庭・園庭等] 園舎南側 |
| 82 | 福島市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶっこ保育室 | 3月19日 | 50cm | 0.66 | - | 0.63 | 0.59 | - | 0.36 | 0.48 | - | 0.57 | - | 0.49 | - | 0.45 | - | 0.61 | - | 0.52 | 0.56 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.47 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.47 | 0.50 | |
| 83 | 福島市 | 保育園 | エミール幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.52 | - | 0.92 | 0.40 | - | 0.35 | 0.27 | - | 0.55 | - | 0.41 | - | 0.36 | - | 0.29 | - | 0.38 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | / | [校庭・園庭等] 前回調査時は、除染活動中で測定不可だったため、調査結果無し |
| 84 | 福島市 | 保育園 | 羽二生ベビーホーム | 3月13日 | 50cm | 0.45 | - | 0.58 | 0.24 | - | 0.25 | 0.32 | - | 0.48 | - | 0.39 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.38 | 0.41 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.34 | |
| 85 | 福島市 | 保育園 | 福島厚生会すばる保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.44 | - | 0.61 | 0.28 | - | 0.32 | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.37 | - | 0.31 | 1 | 0.30 | - | 0.33 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.43 | |
| 86 | 福島市 | 保育園 | 立子山季節保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.49 | - | 0.55 | 0.22 | - | 0.23 | 0.26 | 5 | 0.29 | 5 | 0.48 | 5 | 0.27 | 5 | 0.26 | 5 | 0.31 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.35 | |
| 87 | 福島市 | 幼稚園 | 福島大学附属幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.41 | - | 0.74 | 0.24 | - | 0.31 | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.19 | 0.42 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.22 | |
| 88 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立おとり幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.30 | - | 0.41 | 0.22 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | |
| 89 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立にしね幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 90 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立ひらの幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.38 | - | 0.54 | 0.39 | - | 0.33 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.29 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.25 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|--------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 91 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立笹谷幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.35 | - | 0.43 | 0.25 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 | [校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校と一部共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | | |
| 92 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立大笹生幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.25 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.32 | - | 0.23 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.24 | | |
| 93 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立平田幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.25 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | | |
| 94 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立まつかわ東幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.60 | - | 0.87 | 0.21 | - | 0.23 | 0.24 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.29 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.30 | | |
| 95 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立まつかわ西幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.27 | - | 0.33 | 0.19 | - | 0.18 | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.27 | | |
| 96 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立金谷川幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.38 | - | 0.42 | 0.23 | - | 0.21 | 0.21 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.25 | | |
| 97 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立飯野幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.28 | - | 0.32 | 0.17 | - | 0.18 | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.25 | | |
| 98 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立佐倉幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | | |
| 99 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立庭塚幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.28 | - | 0.30 | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.14 | 0.15 | 〇 | [正門] 庭塚小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | | |
| 100 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立ふくしま西幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.32 | - | 0.55 | 0.19 | - | 0.23 | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.36 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.30 | 0.48 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.35 | | |
| 101 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立森合幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.30 | - | 0.36 | 0.19 | - | 0.19 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.27 | | |
| 102 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立ふくしま南幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.62 | - | 0.12 | 0.22 | - | 0.61 | 0.35 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.37 | - | 0.39 | - | 0.35 | 0.39 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.37 | | |
| 103 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立ふくしま東幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.51 | - | 0.62 | 0.20 | - | 0.22 | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.30 | - | 0.44 | - | 0.47 | - | 0.39 | 0.43 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.37 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雷 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雷 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雷 (cm) | ② | 積雷 (cm) | ③ | 積雷 (cm) | ④ | 積雷 (cm) | ⑤ | 積雷 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | | | |
| 104 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立渡利幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.63 | - | 1.0 | 0.31 | - | 0.35 | 0.19 | - | 0.30 | - | 0.34 | - | 0.21 | - | 0.28 | - | 0.26 | 0.31 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.16 | 0.22 | |
| 105 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立杉妻幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.19 | - | 0.25 | 0.16 | - | 0.09 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 | 0.16 | |
| 106 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立ほうらい幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.45 | - | 0.44 | 0.25 | - | 0.24 | 0.27 | - | 0.36 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.27 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.23 | 0.24 | |
| 107 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立岡山幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.50 | - | 0.61 | 0.26 | - | 0.27 | 0.30 | - | 0.43 | - | 0.36 | - | 0.32 | - | 0.40 | - | 0.36 | 0.39 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.32 | 0.34 | |
| 108 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立北沢又幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.50 | - | 0.66 | 0.11 | - | 0.14 | 0.21 | - | 0.31 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.25 | 0.31 | 〇 | [校庭・園庭等] 園舎南側 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | | 0.23 | 0.27 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.36 | 〇 | [校庭・園庭等] 園舎北側 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.26 | | |
| 109 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立清水幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.40 | - | 0.50 | 0.18 | - | 0.21 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.28 | - | 0.22 | 0.26 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.20 | 0.27 | |
| 110 | 福島市 | 幼稚園 | 福島文化瀬上幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.22 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.17 | 0.16 | |
| 111 | 福島市 | 幼稚園 | 福島めばえ幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.54 | - | 0.78 | 0.14 | - | 0.19 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.41 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.33 | 0.32 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.30 | 0.36 | |
| 112 | 福島市 | 幼稚園 | 福島学院大学附属幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.26 | - | 0.30 | 0.19 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.16 | 0.19 | |
| 113 | 福島市 | 幼稚園 | 飯坂恵泉幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.24 | - | 0.16 | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.25 | 0.28 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.23 | 0.28 | |
| 114 | 福島市 | 幼稚園 | 福島文化笹谷幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.29 | - | 0.34 | 0.12 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.41 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.17 | 0.18 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 | | |
| 115 | 福島市 | 幼稚園 | 福島ルンビニー幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.31 | - | 0.56 | 0.13 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.20 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎東側園庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.17 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | / | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | | 0.27 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎南側園庭(ルンビニーサンガーデン) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | | 0.19 | |
| 116 | 福島市 | 幼稚園 | さくら幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.42 | - | 0.42 | 0.30 | - | 0.26 | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.36 | - | 0.25 | - | 0.31 | 0.27 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | | 0.27 | |
| 117 | 福島市 | 幼稚園 | 福島愛隣幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.16 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | | 0.11 | |
| 118 | 福島市 | 幼稚園 | 福島カトリック幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.17 | - | 0.40 | 0.17 | - | 0.21 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.20 | - | 0.23 | 0.25 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | | 0.22 | |
| 119 | 福島市 | 幼稚園 | 西部三育幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.31 | - | 0.37 | 0.20 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.19 | 0.17 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.17 | |
| 120 | 福島市 | 幼稚園 | 福島わかば幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.27 | - | 0.26 | 0.17 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.17 | |
| 121 | 福島市 | 幼稚園 | 福島文化幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.46 | - | 0.57 | 0.36 | - | 0.38 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.24 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.17 | |
| 122 | 福島市 | 幼稚園 | 桜の聖母学院幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.36 | - | / | 0.20 | - | / | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | 〇 桜の聖母学院小学校と共用 新規調査地点のため、前回調査結果無し | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.17 | / | |
| 123 | 福島市 | 幼稚園 | 福島こひつじ幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.29 | - | 0.70 | 0.34 | - | 0.34 | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.31 | - | 0.24 | - | 0.36 | - | 0.28 | 0.33 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | | 0.33 | |
| 124 | 福島市 | 幼稚園 | 蓬菜もみじ幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.32 | - | 0.18 | 0.21 | - | 0.14 | 0.21 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.24 | 0.24 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | | 0.23 | |
| 125 | 福島市 | 幼稚園 | みその幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.24 | - | 0.29 | 0.24 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.21 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.16 | |
| 126 | 福島市 | 幼稚園 | 白百合幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.11 | - | 0.25 | 0.11 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.16 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 127 | 福島市 | 幼稚園 | 福島わかさ幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.22 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.21 | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.21 | 〇 |
| 128 | 福島市 | 幼稚園 | めばえ幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.35 | - | 0.36 | 0.16 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.20 | - | 0.40 | - | 0.28 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.24 | 〇 |
| 129 | 福島市 | 小学校 | 福島大学附属小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.89 | - | 1.2 | 0.37 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.14 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | 〇 |
| 130 | 福島市 | 小学校 | 福島市立瀬上小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.30 | - | 0.31 | 0.18 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | 〇 |
| 131 | 福島市 | 小学校 | 福島市立月輪小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.16 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | 〇 |
| 132 | 福島市 | 小学校 | 福島市立鎌田小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.21 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.20 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | 〇 |
| 133 | 福島市 | 小学校 | 福島市立矢野目小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.41 | - | 0.57 | 0.16 | - | 0.20 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.24 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | 〇 |
| 134 | 福島市 | 小学校 | 福島市立余目小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.41 | - | 0.45 | 0.23 | - | 0.24 | 0.13 | 1 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.17 | 〇 |
| 135 | 福島市 | 小学校 | 福島市立飯坂小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.53 | - | 0.48 | 0.18 | - | 0.20 | 0.14 | 2 | 0.19 | 2 | 0.14 | 4 | 0.12 | 5 | 0.16 | 3 | 0.15 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | 〇 |
| 136 | 福島市 | 小学校 | 福島市立湯野小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.16 | 0.27 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | 〇 |
| 137 | 福島市 | 小学校 | 福島市立東湯野小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.32 | - | 0.38 | 0.14 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | 〇 |
| 138 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平野小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.48 | - | 0.64 | 0.19 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.20 | 〇 |
| 139 | 福島市 | 小学校 | 福島市立笹谷小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.29 | - | 0.39 | 0.19 | - | 0.20 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | 5 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.20 | 〇 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 140 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大笹生小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.25 | - | 0.34 | 0.17 | - | 0.23 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.17 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.18 | |
| 141 | 福島市 | 小学校 | 福島市立中野小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.51 | - | 0.48 | 0.20 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.19 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 142 | 福島市 | 小学校 | 福島市立茂庭小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.09 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | |
| 143 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大波小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.57 | - | 0.94 | 0.46 | - | 0.85 | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.44 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.34 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.34 | |
| 144 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大森小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.41 | 0.11 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.16 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.18 | |
| 145 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平石小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.36 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.16 | |
| 146 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平田小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.34 | - | 0.33 | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | |
| 147 | 福島市 | 小学校 | 福島市立鳥川小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.20 | - | 0.29 | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.15 | |
| 148 | 福島市 | 小学校 | 福島市立下川崎小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.41 | - | 0.51 | 0.33 | - | 0.28 | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.26 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.26 | |
| 149 | 福島市 | 小学校 | 福島市立松川小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.13 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | |
| 150 | 福島市 | 小学校 | 福島市立水原小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.33 | - | 0.31 | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | |
| 151 | 福島市 | 小学校 | 福島市立金谷川小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.56 | - | 0.54 | 0.26 | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.16 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.38 | |
| 152 | 福島市 | 小学校 | 福島市立飯野小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.77 | - | 0.98 | 0.16 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 153 | 福島市 | 小学校 | 福島市立青木小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.55 | - | 0.55 | 0.14 | - | 0.18 | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.30 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | | 0.25 |
| 154 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大久保小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.31 | - | 0.37 | 0.26 | - | 0.27 | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | | 0.29 |
| 155 | 福島市 | 小学校 | 福島市立立子山小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.51 | - | 0.55 | 0.28 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.29 | 7 | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.26 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | | 0.23 |
| 156 | 福島市 | 小学校 | 福島市立水保小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.21 | - | 0.29 | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | | 0.11 |
| 157 | 福島市 | 小学校 | 福島市立佐倉小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.09 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | | 0.09 |
| 158 | 福島市 | 小学校 | 福島市立荒井小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.15 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | | 0.09 |
| 159 | 福島市 | 小学校 | 福島市立土湯小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.10 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | 0.11 | 〇 | [校庭・園庭等] 積雪のため測定不可 | |
| 160 | 福島市 | 小学校 | 福島市立佐原小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.22 | - | 0.25 | 0.08 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.08 | 10 | 0.09 | 10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.11 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | | 0.10 |
| 161 | 福島市 | 小学校 | 福島市立庭坂小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.37 | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.11 | 0.09 | 4 | 0.11 | 4 | 0.09 | 20 | 0.10 | 6 | 0.12 | 6 | 0.10 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.09 | 4 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | | 0.12 |
| 162 | 福島市 | 小学校 | 福島市立庭塚小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | 4 | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.09 | 10 | 0.13 | 4 | 0.11 | 0.14 | 〇 | [正門] 庭塚幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | 4 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | | |
| 163 | 福島市 | 小学校 | 福島市立森合小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.30 | - | 0.43 | 0.27 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.16 |
| 164 | 福島市 | 小学校 | 福島市立三河台小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.29 | - | 0.47 | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | | 0.13 |
| 165 | 福島市 | 小学校 | 福島市立野田小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.33 | - | / | 0.24 | - | 0.32 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.12 | - | 0.17 | 0.23 | 〇 | [正門] 工事のため、仮正門 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | |
| 166 | 福島市 | 小学校 | 福島市立清明小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.34 | - | 0.47 | 0.36 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.22 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.23 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|-------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 | | |
| 167 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第一小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.58 | - | 0.96 | 0.36 | - | 0.42 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.44 | - | 0.40 | - | 0.23 | - | 0.29 | 0.24 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | | 0.19 | |
| 168 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第二小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.77 | - | 0.74 | 0.22 | - | 0.19 | 0.14 | - | 0.22 | - | 0.21 | 3 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.18 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.17 | |
| 169 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第三小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.36 | - | 0.59 | 0.21 | - | 0.26 | 0.23 | - | 0.41 | - | 0.26 | - | 0.21 | - | 0.29 | - | 0.28 | 0.44 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | | 0.32 | |
| 170 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第四小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.50 | - | 0.89 | 0.28 | - | 0.47 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.31 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.26 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | | 0.18 | |
| 171 | 福島市 | 小学校 | 福島市立渡利小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.71 | - | 0.74 | 0.38 | - | 0.47 | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | [正門] 駐車場入口 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | | | 0.24 |
| 172 | 福島市 | 小学校 | 福島市立南向台小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.72 | - | 1.1 | 0.23 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.24 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.18 | |
| 173 | 福島市 | 小学校 | 福島市立杉妻小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.20 | - | 0.28 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.15 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | | 0.16 | |
| 174 | 福島市 | 小学校 | 福島市立蓬萊小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.28 | - | 0.30 | 0.20 | - | 0.22 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.19 | |
| 175 | 福島市 | 小学校 | 福島市立蓬萊東小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.24 | - | 0.31 | 0.24 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.16 | 0.23 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | | 0.18 | |
| 176 | 福島市 | 小学校 | 福島市立吉井田小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.22 | - | 0.36 | 0.16 | - | 0.22 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.14 | 0.20 | 〇 | [校庭・園庭等] 校舎東側 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | | | 0.14 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | / | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.21 | 〇 | [校庭・園庭等] 校舎南側 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.16 | | |
| 177 | 福島市 | 小学校 | 福島市立岡山小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.47 | - | 0.68 | 0.32 | - | 0.34 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.19 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | | 0.18 | |
| 178 | 福島市 | 小学校 | 福島市立北沢又小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.36 | - | 0.32 | 0.16 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.24 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.18 | 0.21 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | | 0.16 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 179 | 福島市 | 小学校 | 福島市立御山小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.48 | - | 0.80 | 0.23 | - | 0.21 | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.25 | 〇 | |
| 180 | 福島市 | 小学校 | 福島市立清水小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.41 | - | 0.66 | 0.25 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | 〇 | |
| 181 | 福島市 | 小学校 | 桜の聖母学院小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.36 | - | 0.36 | 0.20 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.17 | 〇 | 桜の聖母学院幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.15 | 〇 | |
| 182 | 福島市 | 中学校 | 福島大学附属中学校 | 3月21日 | 1m | 0.59 | - | 0.75 | 0.19 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.24 | 〇 | |
| 183 | 福島市 | 中学校 | 福島市立北信中学校 | 3月12日 | 1m | 0.24 | - | 0.25 | 0.21 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.15 | 〇 | |
| 184 | 福島市 | 中学校 | 福島市立大島中学校 | 3月14日 | 1m | 0.57 | - | 0.52 | 0.24 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | |
| 185 | 福島市 | 中学校 | 福島市立西根中学校 | 3月21日 | 1m | 0.23 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.18 | 〇 | |
| 186 | 福島市 | 中学校 | 福島市立平野中学校 | 3月14日 | 1m | 0.60 | - | 0.53 | 0.29 | - | 0.32 | 0.22 | - | 0.32 | - | 0.58 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.33 | 0.31 | 〇 | |
| 187 | 福島市 | 中学校 | 福島市立信陵中学校 | 3月15日 | 1m | 0.32 | - | 0.71 | 0.33 | - | 0.36 | 0.27 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.31 | 〇 | |
| 188 | 福島市 | 中学校 | 福島市立茂庭中学校 | 3月30日 | 1m | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.07 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.10 | 〇 | |
| 189 | 福島市 | 中学校 | 福島市立信夫中学校 | 3月14日 | 1m | 0.29 | - | 0.46 | 0.18 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.17 | 〇 | |
| 190 | 福島市 | 中学校 | 福島市立松陵中学校 | 3月14日 | 1m | 0.14 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| 191 | 福島市 | 中学校 | 福島市立飯野中学校 | 3月15日 | 1m | 0.53 | - | 0.83 | 0.21 | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.29 | - | 0.22 | 0.28 | 〇 | |
| 192 | 福島市 | 中学校 | 福島市立立子山中学校 | 3月15日 | 1m | 0.85 | - | 0.62 | 0.11 | - | 0.11 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.23 | 〇 | |
| 193 | 福島市 | 中学校 | 福島市立西信中学校 | 3月21日 | 1m | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.10 | 0.07 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | 0.10 | 〇 | |
| 194 | 福島市 | 中学校 | 福島市立吾妻中学校 | 3月14日 | 1m | 0.25 | - | 0.31 | 0.12 | - | 0.11 | 0.10 | 4 | 0.12 | 4 | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.11 | 4 | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| 195 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第四中学校 | 3月21日 | 1m | 0.32 | - | 0.35 | 0.16 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.24 | 0.31 | 〇 | |
| 196 | 福島市 | 中学校 | 福島市立野田中学校 | 3月15日 | 1m | 0.47 | - | 0.54 | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | |
| 197 | 福島市 | 中学校 | 福島市立岳陽中学校 | 3月21日 | 1m | 0.40 | - | 0.64 | 0.44 | - | 0.29 | 0.15 | - | 0.27 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.29 | 〇 | |
| 198 | 福島市 | 中学校 | 福島市立渡利中学校 | 3月21日 | 1m | 0.42 | - | 0.53 | 0.25 | - | 0.31 | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.36 | - | 0.40 | - | 0.30 | - | 0.30 | 0.34 | 〇 | |
| 199 | 福島市 | 中学校 | 福島市立蓬萊中学校 | 3月21日 | 1m | 0.27 | - | 0.34 | 0.25 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.29 | - | 0.20 | 0.25 | 〇 | |
| 200 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第一中学校 | 3月12日 | 1m | 0.49 | - | 0.94 | 0.18 | - | 0.32 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.19 | 0.26 | 〇 | |
| 201 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第二中学校 | 3月21日 | 1m | 0.61 | - | 1.2 | 0.41 | - | 0.47 | 0.62 | - | 0.38 | - | 0.69 | - | 0.49 | - | 0.58 | - | 0.55 | 0.70 | 〇 | |
| 202 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第三中学校 | 3月21日 | 1m | 0.73 | - | 0.90 | 0.27 | - | 0.21 | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.33 | - | 0.36 | - | 0.31 | 0.35 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|--------|-----------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|-------------|----------|----|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 | | |
| 203 | 福島市 | 中学校 | 福島市立清水中学校 | 3月15日 | 1m | 0.46 | - | 0.56 | 0.31 | - | 0.32 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.18 | 0.25 | 〇 | |
| 204 | 福島市 | 中学校 | 桜の聖母学院中学校 | 3月15日 | 1m | 0.53 | - | 0.58 | 0.20 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.16 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用 |
| 205 | 福島市 | 中学校 | 福島成蹊中学校 | 3月21日 | 1m | 1.1 | - | 1.3 | 0.51 | - | 0.37 | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド 福島成蹊高校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.25 | 0.27 | 〇 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド 福島成蹊高校と共用 |
| 206 | 福島市 | 高校 | 福島商業高校 | 3月19日 | 1m | 0.49 | - | 0.46 | 0.22 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.23 | 0.26 | 〇 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | 0.40 | - | 0.41 | - | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.36 | / | 〇 | [校庭・園庭等] テニスコート 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | 0.29 | - | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.32 | - | 0.24 | / | 〇 | [校庭・園庭等] 野球場 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 207 | 福島市 | 高校 | 福島北高校 | 3月13日 | 1m | 0.61 | - | 0.59 | 0.25 | - | 0.25 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.26 | 〇 | |
| 208 | 福島市 | 高校 | 福島明成高校 | 3月12日 | 1m | 0.34 | - | 0.40 | 0.29 | - | 0.26 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.18 | 〇 | |
| 209 | 福島市 | 高校 | 福島高校 | 3月13日 | 1m | 0.45 | - | 0.64 | 0.20 | - | 0.21 | 0.16 | - | 0.22 | 3 | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.37 | - | 0.25 | 0.25 | 〇 | |
| 210 | 福島市 | 高校 | 福島工業高校 | 3月15日 | 1m | 0.59 | - | 0.59 | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.21 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.27 | - | 0.17 | 0.20 | 〇 | |
| 211 | 福島市 | 高校 | 橘高校 | 3月21日 | 1m | 0.76 | - | 0.88 | 0.10 | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.20 | 0.20 | 〇 | |
| 212 | 福島市 | 高校 | 福島東高校 | 3月12日 | 1m | 0.58 | - | 0.72 | 0.50 | - | 0.53 | 0.17 | - | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.42 | - | 0.29 | - | 0.28 | 0.25 | 〇 | |
| 213 | 福島市 | 高校 | 福島中央高校・福島南高校 | 3月21日 | 1m | 0.73 | - | 0.74 | 0.40 | - | 0.84 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.24 | 0.32 | 〇 | |
| 214 | 福島市 | 高校 | 福島西高校 | 3月12日 | 1m | 0.24 | - | 0.29 | 0.25 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.17 | 〇 | |
| 215 | 福島市 | 高校 | 学校法人松韻学園福島高校 | 3月21日 | 1m | 0.63 | - | 1.1 | 0.27 | - | 0.35 | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.35 | 〇 | |
| 216 | 福島市 | 高校 | 桜の聖母学院高校 | 3月15日 | 1m | 0.53 | - | 0.58 | 0.23 | - | 0.30 | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.16 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用 |
| 217 | 福島市 | 高校 | 福島東稜高校 | 3月21日 | 1m | 0.56 | - | 0.89 | 0.21 | - | 0.26 | 0.53 | - | 0.53 | - | 0.62 | - | 0.37 | - | 0.47 | - | 0.50 | 0.65 | 〇 | |
| 218 | 福島市 | 高校 | 福島成蹊高校 | 3月21日 | 1m | 0.97 | - | 0.81 | 0.49 | - | 0.56 | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド 福島成蹊中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.25 | 0.27 | 〇 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド 福島成蹊中学校と共用 |
| 219 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島県立大笹生養護学校 | 3月16日 | 50cm | 0.37 | - | 0.44 | 0.18 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.21 | 7 | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 | [校庭・園庭等] 大笹生学園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.34 | - | 0.39 | 0.18 | - | 0.22 | 0.21 | - | 0.19 | 7 | 0.31 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.23 | 0.29 | | |
| 220 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校医大分校 | 3月14日 | 50cm | 0.54 | - | 0.86 | 0.09 | - | 0.09 | 0.23 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.47 | - | 0.21 | - | 0.30 | 0.51 | 〇 | 施設所在地は県立医大の3階 [正門] 医大関係者専用門 [校庭・園庭等] 施設内室外(ライトハウス) |
| | | | | | 1m | 0.54 | - | 0.88 | 0.09 | - | 0.08 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.34 | - | 0.17 | - | 0.25 | 0.39 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|------|--------|-----------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 221 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島県立盲学校 | 3月13日 | 50cm | 0.29 | - | 0.52 | 0.26 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.19 | 0.29 | 〇 |
| | | | | | 1m | 0.32 | - | 0.52 | 0.24 | - | 0.30 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.28 | - | 0.20 | 0.30 | |
| 222 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島市立福島養護学校 | 3月21日 | 50cm | 0.41 | - | 0.46 | 0.29 | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.23 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | 0.41 | - | 0.48 | 0.26 | - | 0.22 | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.27 | |
| 223 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島大学附属特別支援学校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.18 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | 0.15 | - | 0.19 | 0.19 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.14 | |
| 224 | 福島市 | 専修学校 | 有朋高等学院 | 3月16日 | 1m | 0.52 | - | 0.95 | 0.44 | - | 0.48 | 0.29 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.35 | - | 0.40 | - | 0.29 | 0.44 | 〇 |
| 225 | 福島市 | 専修学校 | 学校法人福島県高等理容美容学院 | 3月21日 | 1m | / | - | / | 0.49 | - | 0.57 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 北校舎 [正門][校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.70 | - | 0.66 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 南校舎 [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 226 | 福島市 | 専修学校 | 福島県立総合衛生学院 | 3月21日 | 1m | 1.1 | - | 1.3 | 0.45 | - | 0.52 | 1.4 | - | 1.2 | - | 1.0 | - | 1.1 | - | 0.88 | - | 1.1 | 1.4 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| 227 | 福島市 | 専修学校 | 大原看護専門学校 | 3月12日 | 50cm | 0.71 | - | / | 0.30 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等] 無し 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | 0.61 | - | / | 0.28 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| 228 | 福島市 | 専修学校 | 福島看護専門学校 | 3月21日 | 50cm | 0.57 | - | / | 0.21 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等] 無し 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | 0.56 | - | / | 0.20 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| 229 | 二本松市 | 保育園 | あだたら保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.18 | - | 0.37 | 0.09 | - | 0.11 | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.14 | |
| 230 | 二本松市 | 保育園 | 針道保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.30 | - | 0.43 | 0.20 | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.26 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.24 | |
| 231 | 二本松市 | 保育園 | 杉沢保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.38 | - | 0.49 | 0.20 | - | 0.31 | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.35 | - | 0.42 | - | 0.24 | - | 0.30 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.24 | |
| 232 | 二本松市 | 保育園 | 小浜保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.87 | - | 1.2 | 0.41 | - | 0.51 | 0.34 | - | 0.57 | - | 0.34 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.38 | 0.46 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.40 | |
| 233 | 二本松市 | 保育園 | 子供の館中里保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.28 | - | 0.64 | 0.26 | - | 0.33 | 0.34 | - | 0.35 | - | 0.36 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 0.35 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.33 | |
| 234 | 二本松市 | 保育園 | かすみが丘保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.40 | - | 0.43 | 0.17 | - | / | 0.24 | - | 0.41 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.31 | 0.41 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.27 | [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|----------------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 235 | 二本松市 | 保育園 | まつが丘保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.39 | - | 0.63 | 0.21 | - | 0.24 | 0.33 | - | 0.41 | - | 0.47 | - | 0.35 | - | 0.38 | - | 0.39 | 0.44 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.36 | | |
| 236 | 二本松市 | 保育園 | のびのび保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.24 | - | 0.54 | 0.24 | - | 0.38 | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.32 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.35 | | |
| 237 | 二本松市 | 保育園 | あだち保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.54 | - | 0.85 | 0.23 | - | 0.25 | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.47 | - | 0.26 | - | 0.29 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.30 | | |
| 238 | 二本松市 | 保育園 | 医療法人辰星会 たんぽぽ保育所 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.45 | - | 0.54 | 0.41 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.44 | - | 0.28 | - | 0.32 | 0.36 | 〇 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.41 | 0.43 | | |
| 239 | 二本松市 | 保育園 | 杉の子保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.55 | - | 0.82 | 0.66 | - | 0.44 | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | 0.42 | 0.50 | 〇 | [正門] 施設敷地入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.42 | | |
| 240 | 二本松市 | 保育園 | おひさま保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.64 | - | 0.81 | 0.76 | - | 0.76 | 0.34 | - | 0.44 | - | 0.43 | - | 0.42 | - | 0.37 | - | 0.40 | 0.48 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.45 | | |
| 241 | 二本松市 | 保育園 | きらきら保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.67 | - | 0.92 | 0.65 | - | 0.94 | 0.38 | - | 0.35 | - | 0.36 | - | 0.38 | - | 0.35 | - | 0.36 | 0.51 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.40 | 0.44 | | |
| 242 | 二本松市 | 保育園 | えくぼ保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.45 | - | / | 0.40 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し |
| 243 | 二本松市 | 保育園 | なかよし保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.67 | - | 0.74 | 0.38 | - | 0.49 | 0.54 | - | 0.46 | - | 0.52 | - | 0.54 | - | 0.35 | - | 0.48 | 0.56 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.51 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.51 | 0.61 | | |
| 244 | 二本松市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)二本松センターさくらんぼ保育室 | 3月23日 | 50cm | 0.57 | - | / | 0.47 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 施設所在地は2階 [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | |
| 245 | 二本松市 | 保育園 | ホウトク学園 | 3月23日 | 50cm | 1.2 | - | 1.5 | 0.51 | - | 0.48 | 0.89 | - | 1.0 | - | 1.3 | - | 1.2 | - | 0.82 | - | 1.0 | 1.3 | 〇 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.87 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.87 | 0.90 | | |
| 246 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立はらせ幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.32 | - | 0.51 | 0.18 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.20 | | |
| 247 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立太田幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.46 | - | 0.58 | 0.32 | - | 0.36 | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.36 | - | 0.38 | - | 0.32 | - | 0.34 | 0.39 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.36 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 248 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立戸沢幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.63 | - | 1.1 | 0.43 | - | 0.60 | 0.36 | - | 0.47 | - | 0.39 | - | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.39 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.41 | 〇 | |
| 249 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立針道幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.32 | - | 0.43 | 0.40 | - | 0.42 | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.32 | - | 0.27 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.32 | 〇 | |
| 250 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立木幡幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.50 | - | 0.69 | 0.48 | - | 0.46 | 0.31 | - | 0.35 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.39 | - | 0.34 | 0.38 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.33 | 〇 | |
| 251 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立新殿幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.49 | - | 0.57 | 0.23 | - | 0.24 | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.24 | 0.31 | 〇 | [正門] 二本松市立新殿小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.25 | 〇 | |
| 252 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立小浜幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.57 | - | 0.92 | 0.32 | - | 0.32 | 0.35 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.37 | - | 0.49 | - | 0.36 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.38 | 〇 | |
| 253 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立旭幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.40 | - | 0.44 | 0.21 | - | 0.22 | 0.26 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.27 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.24 | 〇 | |
| 254 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立杉田幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.38 | - | 0.62 | 0.24 | - | 0.23 | 0.46 | - | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.36 | - | 0.33 | - | 0.35 | 0.40 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.47 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.47 | 0.51 | 〇 | |
| 255 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立塩沢幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.42 | - | 0.52 | 0.18 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.33 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.18 | 〇 | |
| 256 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立大平幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.53 | - | 0.75 | 0.27 | - | 0.29 | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.44 | - | 0.48 | - | 0.38 | - | 0.38 | 0.42 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.30 | 〇 | |
| 257 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立石井幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.65 | - | 0.9 | 0.27 | - | 0.18 | 0.43 | - | 0.49 | - | 0.51 | - | 0.49 | - | 0.49 | - | 0.48 | 0.44 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.43 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.43 | 0.39 | 〇 | |
| 258 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立洪川幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.54 | - | 0.67 | 0.20 | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.24 | 0.33 | 〇 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.30 | 〇 | |
| 259 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立油井幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.31 | - | 0.39 | 0.18 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.31 | - | 0.23 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.25 | 〇 | |
| 260 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立川崎幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.43 | - | 0.60 | 0.21 | - | 0.21 | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.23 | - | 0.34 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.44 | 〇 | [正門] 二本松市立川崎小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.54 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|--------------|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|--------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 261 | 二本松市 | 幼稚園 | 岩代幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.87 | - | 1.2 | 0.37 | - | 0.61 | 0.42 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.47 | - | 0.47 | - | 0.43 | 0.60 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.38 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.38 |
| 262 | 二本松市 | 幼稚園 | 同朋幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.25 | - | 0.43 | 0.23 | - | 0.32 | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.28 | 0.27 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 263 | 二本松市 | 幼稚園 | まゆみ幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.46 | - | 0.39 | 0.28 | - | 0.27 | 0.32 | - | 0.36 | - | 0.44 | - | 0.42 | - | 0.33 | - | 0.37 | 0.34 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.31 |
| 264 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松カトリック幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.43 | - | 0.80 | 0.27 | - | 0.29 | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.25 | 0.30 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.25 |
| 265 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.35 | - | 0.51 | 0.38 | - | 0.46 | 0.30 | - | 0.36 | - | 0.39 | - | 0.32 | - | 0.41 | - | 0.36 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.33 |
| 266 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立原瀬小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.31 | - | 0.46 | 0.17 | - | 0.19 | 0.35 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.25 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.33 |
| 267 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立安達太良小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.24 | - | 0.39 | 0.22 | - | 0.19 | 0.11 | 20 | 0.08 | 15 | 0.12 | 10 | 0.10 | 10 | 0.08 | 10 | 0.10 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.10 |
| 268 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立東和小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.81 | - | 0.92 | 0.35 | - | 0.28 | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.28 | 0.31 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.27 |
| 269 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立新殿小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.42 | - | 0.57 | 0.24 | - | 0.48 | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.23 | - | 0.42 | - | 0.23 | - | 0.29 | 0.30 | 〇 | [正門] 二本松市立新殿幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 270 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立小浜小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.93 | - | 0.60 | 0.36 | - | 0.27 | 0.46 | - | 0.48 | - | 0.48 | - | 0.44 | - | 0.47 | - | 0.47 | 0.42 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.49 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.49 |
| 271 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立旭小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.45 | - | 0.42 | 0.23 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.19 |
| 272 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立杉田小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.61 | - | 0.71 | 0.32 | - | 0.37 | 0.29 | - | 0.62 | - | 0.43 | - | 0.31 | - | 0.55 | - | 0.44 | 0.41 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.31 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|------|-----|----------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------|---------------------|----------------------|------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 273 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立岳下小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.37 | - | 0.50 | 0.22 | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.28 | 0.32 | 〇 [校庭・園庭等] 第一校庭 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.23 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.29 | 0.36 | 〇 [校庭・園庭等] 第二校庭 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.26 |
| 274 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立塩沢小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.36 | - | 0.58 | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.19 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.17 |
| 275 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松南小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.53 | - | 0.60 | 0.37 | - | 0.28 | 0.39 | - | 0.31 | - | 0.25 | - | 0.32 | - | 0.33 | - | 0.32 | 0.33 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.41 |
| 276 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松北小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.43 | - | 0.67 | 0.31 | - | 0.32 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.16 |
| 277 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立大平小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.67 | - | 0.71 | 0.24 | - | 0.26 | 0.42 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.40 | - | 0.31 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.40 |
| 278 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立石井小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.91 | - | 0.93 | 0.25 | - | 0.26 | 0.41 | - | 0.49 | - | 0.38 | - | 0.46 | - | 0.41 | - | 0.43 | 0.47 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.40 |
| 279 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立渋川小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.54 | - | 0.74 | 0.15 | - | 0.18 | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.29 | 〇 [校庭・園庭等] 第1グラウンド | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.22 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.21 | 〇 [校庭・園庭等] 第2グラウンド | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.14 |
| 280 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立油井小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.64 | - | 0.68 | 0.16 | - | 0.17 | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.44 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.31 | 0.31 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.24 |
| 281 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立川崎小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.51 | - | 0.60 | 0.42 | - | 0.43 | 0.38 | - | 0.32 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.32 | 0.33 | 〇 [正門] 二本松市立川崎幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.36 |
| 282 | 二本松市 | 小学校 | 浪江小学校(旧下川崎小学校) | 3月22日 | 50cm | 0.81 | - | 0.92 | 0.36 | - | 0.38 | 0.36 | - | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.42 | - | 0.32 | - | 0.36 | 0.39 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.33 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|---|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 283 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立東和中学校 | 3月22日 | 1m | 0.85 | - | 1.0 | 0.25 | - | 0.38 | 1.6 | - | 1.4 | - | 1.3 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | 1.4 | 1.8 | | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を利用 ①陸上競技トラック |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.54 | - | 1.3 | - | 0.38 | - | 1.3 | - | 1.6 | - | 1.0 | 1.1 | 〇 | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を利用 ②野球場 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.82 | - | 0.43 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.2 | 〇 | [校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を利用 ③ソフトボール場 | |
| 284 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立岩代中学校 | 3月22日 | 1m | 0.57 | - | 0.59 | 0.19 | - | 0.28 | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.22 | - | 0.26 | 0.28 | 〇 | |
| 285 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立小浜中学校 | 3月22日 | 1m | 0.67 | - | 0.89 | 0.29 | - | 0.34 | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.36 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.40 | 0.50 | 〇 | |
| 286 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第一中学校 | 3月22日 | 1m | 0.67 | - | 0.70 | 0.23 | - | 0.20 | 0.31 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.16 | - | 0.25 | - | 0.26 | 0.26 | 〇 | |
| 287 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第二中学校 | 3月22日 | 1m | 0.77 | - | 0.81 | 0.38 | - | 0.26 | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.41 | - | 0.45 | - | 0.37 | - | 0.37 | 0.43 | 〇 | |
| 288 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第三中学校 | 3月22日 | 1m | 0.96 | - | 1.3 | 0.36 | - | 0.36 | 0.23 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.29 | - | 0.33 | - | 0.30 | 0.42 | 〇 | |
| 289 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立安達中学校 | 3月22日 | 1m | 0.59 | - | 0.77 | 0.40 | - | 0.41 | 0.21 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.25 | 0.29 | 〇 | |
| 290 | 二本松市 | 中学校 | 浪江中学校(旧針道小学校) | 3月22日 | 1m | 0.46 | - | 0.53 | 0.25 | - | 0.24 | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.23 | 0.27 | 〇 | |
| 291 | 二本松市 | 高校 | 安達東高校 | 3月22日 | 1m | 0.83 | - | 1.1 | 0.40 | - | 0.37 | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.27 | - | 0.32 | - | 0.40 | - | 0.32 | 0.37 | 〇 | [校庭・園庭等]校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.47 | - | 0.41 | - | 0.36 | - | 0.38 | 0.45 | 〇 | [校庭・園庭等]投的場 | |
| 292 | 二本松市 | 高校 | 安達高校 | 3月22日 | 1m | 0.57 | - | 0.46 | 0.32 | - | 0.35 | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 | |
| 293 | 二本松市 | 高校 | 二本松工業高校 | 3月22日 | 1m | 0.49 | - | 0.55 | 0.37 | - | 0.30 | 0.15 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.26 | 〇 | |
| 294 | 伊達市 | 保育園 | 伊達保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.36 | - | 0.46 | 0.23 | - | 0.27 | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.18 | - | 0.23 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.21 | | | |
| 295 | 伊達市 | 保育園 | 大田こども園 | 3月14日 | 50cm | 0.70 | - | 0.27 | 0.21 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | | | |
| 296 | 伊達市 | 保育園 | 保原保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.41 | - | 0.51 | 0.27 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | | | |
| 297 | 伊達市 | 保育園 | 保原保育園分園 | 3月13日 | 50cm | 0.21 | - | 0.31 | 0.21 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | | | |
| 298 | 伊達市 | 保育園 | 保原第二保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.39 | - | 0.62 | 0.21 | - | 0.19 | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.27 | - | 0.23 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.22 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|----------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 299 | 伊達市 | 保育園 | しらうめ保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.40 | - | 0.46 | 0.23 | - | 0.19 | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| 300 | 伊達市 | 保育園 | 梁川中央保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.17 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | |
| 301 | 伊達市 | 保育園 | 梁川保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.35 | - | 0.35 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | |
| 302 | 伊達市 | 保育園 | 霊山三育保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.61 | - | 0.84 | 0.47 | - | 0.43 | 0.33 | - | 0.39 | - | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.52 | 10 | 0.38 | 0.44 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.40 | 〇 | |
| 303 | 伊達市 | 保育園 | 月館保育園 | 3月14日 | 50cm | 1.0 | - | 1.2 | 0.24 | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.26 | 0.34 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | |
| 304 | 伊達市 | 保育園 | こじか園 | 3月13日 | 50cm | 0.28 | - | 0.36 | 0.20 | - | 0.19 | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | 〇 | |
| 305 | 伊達市 | 保育園 | わんぱくらんど | 3月14日 | 50cm | 0.39 | - | 0.46 | 0.37 | - | 0.34 | 0.36 | - | 0.39 | - | 0.32 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.31 | 0.31 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.30 | 〇 | |
| 306 | 伊達市 | 保育園 | ベビーホームもも | 3月14日 | 50cm | 0.31 | - | 0.59 | 0.18 | - | 0.21 | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.25 | 0.35 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.29 | 〇 | |
| 307 | 伊達市 | 保育園 | 掛田季節保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.70 | - | 0.81 | 0.44 | - | 0.49 | 0.33 | - | 0.36 | - | 0.42 | - | 0.37 | - | 0.47 | - | 0.39 | 0.41 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.36 | 〇 | |
| 308 | 伊達市 | 保育園 | 東大枝季節保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.27 | - | 0.35 | 0.20 | - | 0.17 | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.26 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.25 | | |
| 309 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立伊達幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.32 | 0.14 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.15 | 〇 | [正門] 伊達小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | [正門] 伊達東小学校と共用 |
| 310 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立伏黒幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.47 | - | 0.59 | 0.12 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.17 | 〇 | [正門] 伊達東小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | [正門] 伊達東小学校と共用 |
| 311 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立保原幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.31 | - | 0.41 | 0.21 | - | 0.15 | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.21 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 312 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立柱沢幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.26 | - | 0.33 | 0.47 | - | 0.49 | 0.30 | - | 0.47 | - | 0.50 | - | 0.33 | - | 0.30 | - | 0.38 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.35 | |
| 313 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立富成幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.63 | - | 0.75 | 0.44 | - | 0.48 | 0.36 | - | 0.39 | - | 0.39 | - | 0.38 | - | 0.40 | - | 0.38 | 0.51 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.47 | |
| 314 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立上保原幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.31 | - | 0.33 | 0.30 | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.37 | - | 0.27 | - | 0.28 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.28 | |
| 315 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立富野幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | |
| 316 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立栗野幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.29 | - | 0.32 | 0.26 | - | 0.25 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.18 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | [正門] 伊達市立栗野小学校と共用 |
| 317 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立梁川幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.14 | - | 0.53 | 0.11 | - | 0.31 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.15 | 0.66 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.62 | |
| 318 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立堰本幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.35 | - | 0.42 | 0.17 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | [正門] 堰本小学校と共用 |
| 319 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立掛田幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.32 | - | / | 0.20 | - | / | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.17 | - | 0.32 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.25 | [正門] 掛田小学校と共用 [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 320 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立月館幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.32 | - | 0.41 | 0.23 | - | 0.27 | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.25 | |
| 321 | 伊達市 | 幼稚園 | 保原教会幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.24 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.17 | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.35 | - | 0.20 | - | 0.24 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.19 | |
| 322 | 伊達市 | 幼稚園 | 神愛幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.49 | - | 0.69 | 0.33 | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.35 | - | 0.36 | - | 0.32 | 0.42 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.36 | |
| 323 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.27 | 0.16 | - | 0.29 | 0.12 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.14 | [正門] 伊達幼稚園と共用 |
| 324 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達東小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.47 | - | 0.55 | 0.26 | - | 0.31 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | [正門] 伏黒幼稚園と共用 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|------|------|---|---|-------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 325 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立大田小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.32 | - | 0.38 | 0.25 | - | 0.25 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.23 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | 〇 | | | |
| 326 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立保原小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.11 | - | / | 0.09 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 〇 | 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 工事中につき測定不可 | | |
| 327 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立柱沢小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.36 | - | 0.51 | 0.21 | - | 0.24 | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.34 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.29 | 0.35 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.26 | 〇 | | | |
| 328 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立富成小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.49 | - | 0.69 | 0.18 | - | 0.20 | 0.34 | - | 0.48 | - | 0.42 | - | 0.43 | - | 0.54 | - | 0.44 | 0.55 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.44 | 〇 | | | |
| 329 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立上保原小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.38 | - | 0.38 | 0.24 | - | 0.33 | 0.18 | - | 0.36 | - | 0.22 | - | 0.32 | - | 0.19 | - | 0.25 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.46 | 〇 | | | |
| 330 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立五十沢小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.28 | - | 0.31 | 0.12 | - | 0.09 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | | | |
| 331 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立国見大枝学校組合 立大枝小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.16 | 〇 | | | |
| 332 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立山舟生小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | 〇 | | | |
| 333 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立富野小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.20 | - | 0.28 | 0.14 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | | | |
| 334 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立栗野小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.29 | - | 0.31 | 0.16 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | [正門] 伊達市立栗野幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | | | |
| 335 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立白根小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.33 | - | 0.30 | 0.11 | - | 0.10 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | 〇 | | | |
| 336 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立梁川小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.27 | - | 0.34 | 0.38 | - | 0.45 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.67 | 〇 | 東日本大震災で校舎の一部が破損し使用できなくなっている梁川小学校校舎 [校庭・園庭等] 除染活動中につき測定不可 | |
| | | | | | 50cm | 0.15 | - | / | 0.10 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.73 | 〇 | 仮設校舎 [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 除染活動中につき測定不可 | |
| 337 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立堰本小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.35 | - | 0.45 | 0.12 | - | 0.26 | 0.24 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.17 | 〇 | [正門] 堰本幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.16 | 〇 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 338 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立掛田小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.32 | - | 0.42 | 0.19 | - | 0.37 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.20 | 0.20 | 〇 | [正門] 掛田幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.19 | | |
| 339 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立泉原小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.28 | - | 0.31 | 0.31 | - | 0.37 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | | |
| 340 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立大石小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.26 | - | 0.28 | 0.13 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | | |
| 341 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立石田小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.38 | - | 0.66 | 0.30 | - | 0.18 | 0.31 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.32 | | |
| 342 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立小国小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.46 | - | 0.66 | 0.27 | - | 0.42 | 0.33 | - | 0.42 | - | 0.38 | - | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.36 | 0.54 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.46 | | |
| 343 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立月館小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.34 | - | 0.48 | 0.19 | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.24 | | |
| 344 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立小手小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.54 | - | 0.71 | 0.29 | - | 0.26 | 0.30 | - | 0.38 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.39 | - | 0.33 | 0.42 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.38 | | |
| 345 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立伊達中学校 | 3月21日 | 1m | 0.26 | - | 0.32 | 0.10 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 | |
| 346 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立桃陵中学校 | 3月21日 | 1m | 0.55 | - | 0.58 | 0.16 | - | 0.19 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.29 | 〇 | |
| 347 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立松陽中学校 | 3月21日 | 1m | 0.64 | - | 1.1 | 0.21 | - | 0.30 | 0.29 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.27 | 0.38 | 〇 | |
| 348 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立梁川中学校 | 3月21日 | 1m | 0.44 | - | 0.53 | 0.19 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.22 | - | 0.15 | 0.67 | 〇 | |
| 349 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立霊山中学校 | 3月21日 | 1m | 0.44 | - | 0.59 | 0.37 | - | 0.66 | 0.22 | - | 0.33 | - | 0.32 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.28 | 0.31 | 〇 | |
| 350 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立月館中学校 | 3月21日 | 1m | 0.72 | - | 0.90 | 0.13 | - | 0.13 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.20 | - | 0.21 | 0.27 | 〇 | |
| 351 | 伊達市 | 高校 | 保原高校 | 3月21日 | 1m | 0.46 | - | 0.53 | 0.34 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.23 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 仮設校舎 [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 352 | 伊達市 | 高校 | 梁川高校 | 3月21日 | 1m | 0.31 | - | 0.42 | 0.28 | - | 0.31 | 0.51 | - | 0.28 | - | 0.65 | - | 0.89 | - | 0.68 | - | 0.60 | 0.75 | | |
| 353 | 伊達市 | 高校 | 聖光学院高校 | 3月21日 | 1m | 0.19 | - | 0.20 | 0.23 | - | 0.32 | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.86 | 〇 | |
| 354 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第一保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.51 | - | 0.83 | 0.31 | - | 0.47 | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.35 | - | 0.33 | - | 0.40 | - | 0.33 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.49 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------------|-------|------|------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|------|---------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|-----|------|--------------|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | ①中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回調査結果 (平均値) | 表土除去実施状況 |
| 355 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第二保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.52 | - | 0.52 | 0.27 | - | 0.32 | 0.26 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.29 | - | 0.45 | - | 0.32 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第三保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.44 | - | 0.63 | 0.24 | - | 0.55 | 0.41 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.43 | - | 0.28 | - | 0.31 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第四保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.46 | - | 0.70 | 0.39 | - | 0.47 | 0.36 | - | 0.33 | - | 0.34 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.33 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 本宮市 | 保育園 | もとみや幼児の家保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.45 | - | 0.47 | 0.40 | - | 0.41 | 0.40 | - | 0.35 | - | 0.38 | - | 0.35 | - | 0.41 | - | 0.38 | 0.45 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 本宮市 | 保育園 | 白沢保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.45 | - | 0.78 | 0.28 | - | 0.25 | 0.27 | - | 0.33 | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.44 | - | 0.35 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 本宮市 | 保育園 | 光明保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.32 | - | 0.64 | 0.29 | - | 0.37 | 0.25 | - | 0.36 | - | 0.34 | - | 0.24 | - | 0.33 | - | 0.30 | 0.48 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 本宮市 | 保育園 | 慈久会谷病院たんぽぽ保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.94 | - | 0.85 | 0.30 | - | 0.29 | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.36 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 本宮市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.48 | - | 0.47 | 0.29 | - | 0.41 | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立五百川幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.29 | - | 0.69 | 0.24 | - | 0.30 | 0.32 | - | 0.36 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.29 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立岩根幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.22 | - | 0.24 | 0.18 | - | 0.18 | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立白岩幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.81 | - | 0.80 | 0.34 | - | 0.46 | 0.51 | - | 0.59 | - | 0.60 | - | 0.69 | - | 0.57 | - | 0.59 | 0.58 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立糠沢幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.44 | - | 0.66 | 0.30 | - | 0.32 | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.36 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.30 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立和田幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.50 | - | 0.44 | 0.29 | - | 0.48 | 0.44 | - | 0.44 | - | 0.42 | - | 0.39 | - | 0.40 | - | 0.42 | 0.42 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|--------------|-------|------|------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|------|---------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|-----|------|--------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | ①中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回調査結果 (平均値) | 表土除去実施状況 | |
| 368 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.38 | - | 0.51 | 0.33 | - | 0.40 | 0.53 | - | 0.54 | - | 0.51 | - | 0.41 | - | 0.31 | - | 0.46 | 0.52 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.52 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.52 |
| 369 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立五百川小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.53 | - | 0.99 | 0.21 | - | 0.29 | 0.26 | - | 0.37 | - | 0.25 | - | 0.35 | - | 0.26 | - | 0.30 | 0.35 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.27 |
| 370 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立岩根小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.24 | - | 0.67 | 0.14 | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.31 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.31 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.22 |
| 371 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立本宮小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.67 | - | 0.68 | 0.57 | - | 0.80 | 0.37 | - | 0.31 | - | 0.23 | - | 0.33 | - | 0.30 | - | 0.31 | 0.35 | 〇 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.36 | - | 0.43 | - | 0.32 | 0.38 | 〇 | [校庭・園庭等] 第3グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.26 | | |
| 372 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.49 | - | 0.43 | 0.14 | - | 0.15 | 0.22 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.31 | - | 0.27 | 0.42 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.57 | | |
| 373 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立白岩小学校 | 3月29日 | 50cm | 1.4 | - | 1.3 | 0.22 | - | 1.3 | 0.50 | - | 0.51 | - | 0.39 | - | 0.59 | - | 0.62 | - | 0.52 | 0.55 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.48 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.48 | 0.48 | | |
| 374 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立糠沢小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.54 | - | 0.63 | 0.21 | - | 0.19 | 0.22 | - | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.30 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.26 | | |
| 375 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立和田小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.85 | - | 0.98 | 0.17 | - | 0.14 | 0.25 | - | 0.45 | - | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.32 | - | 0.37 | 0.40 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.34 | | |
| 376 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立本宮第一中学校 | 3月29日 | 1m | 0.47 | - | 0.70 | 0.21 | - | 0.33 | 0.85 | - | 0.84 | - | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.51 | - | 0.58 | 0.76 | 〇 | [校庭・園庭等] 調査地点③はテニスコート中央部 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.42 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.56 | - | 0.30 | - | 0.40 | 0.38 | | |
| 377 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立本宮第二中学校 | 3月29日 | 1m | 0.34 | - | 0.63 | 0.19 | - | 0.29 | 0.51 | - | 0.23 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.28 | - | 0.33 | 0.40 | 〇 | 仮設校舎 [校庭・園庭等] 仮設校舎前の校庭 |
| 378 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立白沢中学校 | 3月29日 | 1m | 0.82 | - | 0.81 | 0.29 | - | 0.37 | 0.31 | - | 0.43 | - | 0.45 | - | 0.33 | - | 0.29 | - | 0.36 | 0.43 | 〇 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | 0.46 | - | 0.44 | - | 0.47 | - | 0.41 | - | 0.41 | 0.47 | | |
| 379 | 本宮市 | 高校 | 本宮高校 | 3月29日 | 1m | 0.92 | - | 1.2 | 0.41 | - | 0.39 | 0.25 | - | 0.36 | - | 1.2 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.45 | 0.37 | 〇 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.22 | 0.34 | | |
| 380 | 桑折町 | 保育園 | 醸芳保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.23 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 381 | 桑折町 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)桑折センターつくしんぼ保育室 | 3月22日 | 50cm | 0.32 | - | 0.41 | 0.22 | - | 0.22 | 0.46 | - | 0.47 | - | 0.50 | - | 0.41 | - | 0.57 | - | 0.48 | 0.62 | 施設所在地は2階 [正門]事務所入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.43 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.43 | 0.53 | |
| 382 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立釧芳幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.35 | - | / | 0.18 | - | 0.27 | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.26 | 0.27 | 〇 [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.23 | |
| 383 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立半田釧芳幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.40 | - | 1.1 | 0.24 | - | 0.20 | 0.25 | - | 0.35 | - | 0.28 | - | 0.30 | - | 0.25 | - | 0.29 | 0.31 | 〇 [校庭・園庭等] 第一園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.30 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | 0.21 | - | 0.21 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.38 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.27 | 0.33 | 〇 [校庭・園庭等] 第二園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.25 | | | |
| 384 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立睦合幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.26 | - | 0.33 | 0.11 | - | 0.11 | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | | | |
| 385 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立伊達崎幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.38 | - | 0.53 | 0.20 | - | 0.13 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.20 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.22 | | | |
| 386 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立釧芳小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.41 | - | 0.53 | 0.18 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.17 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | | | |
| 387 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立半田釧芳小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.44 | - | 0.63 | 0.20 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.18 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.20 | | | |
| 388 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立睦合小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.25 | - | 0.32 | 0.13 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | | | |
| 389 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立伊達崎小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.25 | - | 0.27 | 0.24 | - | 0.27 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | | | |
| 390 | 桑折町 | 中学校 | 桑折町立釧芳中学校 | 3月22日 | 1m | 0.53 | - | 0.71 | 0.16 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.23 | 〇 |
| 391 | 園見町 | 保育園 | 藤田保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.27 | - | 0.66 | 0.08 | - | 0.16 | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.23 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.27 | | | |
| 392 | 園見町 | 保育園 | 小坂季節保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.53 | - | 0.68 | 0.26 | - | 0.35 | 0.29 | - | 0.38 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.44 | - | 0.34 | 0.44 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.41 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 393 | 国見町 | 保育園 | 森江野季節保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.36 | - | 0.47 | 0.19 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.27 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 394 | 国見町 | 保育園 | 大枝・大木戸季節保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.35 | - | 0.42 | 0.14 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.21 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.15 |
| 395 | 国見町 | 幼稚園 | 国見町立森江野幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.62 | - | 0.78 | 0.16 | - | 0.22 | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.25 | ○ | [正門] 国見町立森江野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 396 | 国見町 | 幼稚園 | 国見町立藤田幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.24 | - | 0.39 | 0.22 | - | 0.28 | 0.26 | - | 0.38 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.38 | - | 0.30 | 0.28 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.28 |
| 397 | 国見町 | 小学校 | 国見町立大木戸小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.41 | - | 0.49 | 0.12 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.21 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.15 |
| 398 | 国見町 | 小学校 | 国見町立森江野小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.62 | - | 0.88 | 0.20 | - | 0.35 | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.20 | 0.21 | ○ | [正門] 国見町立森江野幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 399 | 国見町 | 小学校 | 国見町立藤田小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.32 | - | 0.49 | 0.12 | - | 0.21 | 0.15 | - | 0.23 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.37 | - | 0.23 | 0.35 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.14 |
| 400 | 国見町 | 小学校 | 国見町立小坂小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.45 | - | 0.71 | 0.16 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.21 | 0.31 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.19 |
| 401 | 国見町 | 中学校 | 国見町立県北中学校 | 3月26日 | 1m | 0.41 | - | 0.49 | 0.20 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.16 | 0.20 | ○ | |
| 402 | 川俣町 | 保育園 | やまゆり保育所(飯館村から移動) | 3月30日 | 50cm | 0.33 | - | 0.68 | 0.36 | - | 0.67 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し | |
| 403 | 川俣町 | 保育園 | すみよし保育園 | 3月30日 | 50cm | 0.24 | - | 0.40 | 0.14 | - | 0.13 | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.26 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.20 |
| 404 | 川俣町 | 幼稚園 | 川俣町立富田幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.24 | - | 0.30 | 0.19 | - | 0.26 | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.26 | 0.33 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.24 |
| 405 | 川俣町 | 幼稚園 | 川俣町立福田幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.24 | - | 0.33 | 0.19 | - | 0.24 | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.38 | - | 0.31 | 0.34 | ○ | [正門] 川俣町立福田小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 406 | 川俣町 | 幼稚園 | 川俣町立川俣南幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.43 | - | 0.54 | 0.20 | - | 0.21 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.31 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|--|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 407 | 川俣町 | 幼稚園 | 川俣町立川俣幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.28 | - | 0.34 | 0.24 | - | 0.23 | 0.33 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.29 | - | 0.27 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.31 |
| 408 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立飯坂小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.41 | - | 0.48 | 0.37 | - | 0.25 | 0.27 | - | 0.53 | - | 0.46 | - | 0.34 | - | 0.36 | - | 0.39 | 0.47 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.27 |
| 409 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立富田小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.52 | - | 0.76 | 0.20 | - | 0.20 | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.29 | 0.34 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.30 |
| 410 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立福田小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.24 | - | 0.33 | 0.15 | - | 0.16 | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.28 | - | 0.28 | 0.33 | 〇 | [正門] 川俣町立福田幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 411 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立川俣南小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.23 | - | 0.35 | 0.28 | - | 0.26 | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.22 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 412 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立川俣小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.23 | - | 0.36 | 0.22 | - | 0.17 | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.24 |
| 413 | 川俣町 | 中学校 | 川俣町立川俣中学校 | 3月30日 | 1m | 0.35 | - | 0.43 | 0.24 | - | 0.39 | 0.38 | - | 0.35 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.29 | 0.32 | 〇 | 前回調査時、避難していた飯館小学校が退去したため、測定高さ1mのみ測定 |
| 414 | 川俣町 | 高校 | 川俣高校 | 3月30日 | 1m | 0.31 | - | 0.45 | 0.23 | - | 0.25 | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.22 | 〇 | [校庭・園庭等] 第一グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.19 | / | [校庭・園庭等] 第二グラウンド 新規調査地点のため、前回調査結果無し | |
| 415 | 大玉村 | 保育園 | 大玉村保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.31 | - | 0.24 | 0.19 | - | 0.16 | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 416 | 大玉村 | 保育園 | あだたらつつじ保育施設 | 3月30日 | 50cm | / | - | / | 0.07 | - | 0.08 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 仮設住宅の集会所を利用した施設の為、無し | |
| 417 | 大玉村 | 幼稚園 | 大玉村立大山幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.36 | - | 0.24 | 0.19 | - | 0.19 | 0.27 | - | 0.39 | - | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.29 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.25 |
| 418 | 大玉村 | 幼稚園 | 大玉村立玉井幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.19 | - | 0.52 | 0.13 | - | 0.10 | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | / | 〇 | [校庭・園庭等] 造成工事のため、中央1地点のみ測定 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 419 | 大玉村 | 小学校 | 大玉村立大山小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.36 | - | 0.31 | 0.23 | - | 0.28 | 0.34 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.21 | - | 0.27 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.31 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------|---------------------|----------------|------|----------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 420 | 大玉村 | 小学校 | 大玉村立玉井小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.21 | - | 0.31 | 0.41 | - | 0.44 | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.27 | - | 0.24 | 0.22 | 〇 [校庭・園庭等] 新校庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.25 | 0.36 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.20 | 〇 [校庭・園庭等] 旧校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.24 | |
| 421 | 大玉村 | 中学校 | 大玉村立大玉中学校 | 3月30日 | 1m | 0.46 | - | 0.35 | 0.28 | - | 0.30 | 0.51 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.34 | - | 0.31 | 0.33 | 〇 | | |
| 422 | 郡山市 | 保育園 | 永盛保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.37 | 0.25 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.50 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.14 | 0.46 |
| 423 | 郡山市 | 保育園 | 梅の木保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.28 | - | 0.40 | 0.18 | - | 0.37 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.22 | 0.67 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.19 | 0.67 |
| 424 | 郡山市 | 保育園 | 柴宮保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.51 | - | 0.49 | 0.33 | - | 0.43 | 0.28 | 1 | 0.56 | - | 0.60 | - | 0.41 | 3 | 0.51 | - | 0.47 | 0.58 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.31 | 0.36 |
| 425 | 郡山市 | 保育園 | 安積保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.36 | - | 0.72 | 0.49 | - | 0.64 | 0.60 | - | 0.51 | - | 0.45 | - | 0.69 | - | 0.36 | - | 0.52 | 0.51 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.53 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.53 | 0.58 |
| 426 | 郡山市 | 保育園 | 成田保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.53 | - | 0.69 | 0.38 | - | 0.59 | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.35 | - | 0.37 | - | 0.51 | - | 0.40 | 0.46 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.37 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.37 | 0.41 |
| 427 | 郡山市 | 保育園 | 大槻保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.35 | - | 0.52 | 0.22 | - | 0.28 | 0.35 | - | 0.42 | - | 0.34 | - | 0.40 | - | 0.29 | - | 0.36 | 0.40 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.33 | 0.37 |
| 428 | 郡山市 | 保育園 | ユー・パロ室ノ木保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.54 | - | 0.43 | 0.33 | - | 0.34 | 0.40 | - | 0.32 | - | 0.46 | - | 0.39 | - | 0.36 | - | 0.39 | 0.43 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.36 | 0.41 |
| 429 | 郡山市 | 保育園 | 針生保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.51 | - | 0.61 | 0.42 | - | 0.50 | 0.37 | - | 0.50 | - | 0.47 | - | 0.61 | - | 0.60 | - | 0.51 | 0.60 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.36 | 0.38 |
| 430 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.64 | - | 0.61 | 0.22 | - | 0.24 | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.41 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.34 | 0.33 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.32 | 0.30 |
| 431 | 郡山市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.48 | - | 0.40 | 0.29 | - | 0.33 | 0.46 | - | 0.41 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.33 | - | 0.35 | 0.36 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.41 | 0.39 |
| 432 | 郡山市 | 保育園 | 大成保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.39 | - | 0.58 | 0.27 | - | 0.32 | 0.20 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.33 | - | 0.26 | - | 0.27 | 0.28 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.22 | 0.23 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 433 | 郡山市 | 保育園 | 日和田保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.40 | - | 0.48 | 0.35 | - | 0.42 | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.62 | - | 0.49 | - | 0.44 | - | 0.45 | 0.56 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.41 | 〇 | |
| 434 | 郡山市 | 保育園 | 喜久田保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.56 | - | 0.70 | 0.39 | - | 0.50 | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.30 | - | 0.51 | - | 0.32 | - | 0.34 | 0.35 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.27 | 〇 | |
| 435 | 郡山市 | 保育園 | 緑ヶ丘保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.16 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.31 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.29 | 〇 | |
| 436 | 郡山市 | 保育園 | 柳橋保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.21 | 〇 | |
| 437 | 郡山市 | 保育園 | 西田保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.34 | - | 1.2 | 0.25 | - | 0.86 | 0.50 | - | 0.41 | - | 0.51 | - | 0.59 | - | 0.47 | - | 0.50 | 0.57 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.50 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.50 | 0.57 | 〇 | |
| 438 | 郡山市 | 保育園 | 田村保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.21 | - | 0.23 | 0.14 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.47 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.44 | 〇 | |
| 439 | 郡山市 | 保育園 | 御代田保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.27 | - | 0.35 | 0.20 | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.21 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.28 | 〇 | |
| 440 | 郡山市 | 保育園 | 熱海保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.21 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.53 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.56 | 〇 | |
| 441 | 郡山市 | 保育園 | 中野保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | 5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 5 | 0.08 | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | | |
| 442 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園大町分園 | 3月29日 | 50cm | / | - | / | 0.41 | - | 0.49 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 443 | 郡山市 | 保育園 | 赤木保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.36 | - | 0.47 | 0.28 | - | 0.28 | 0.29 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.29 | 0.36 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.39 | 〇 | |
| 444 | 郡山市 | 保育園 | 桃見台保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.39 | - | 0.52 | 0.49 | - | 0.43 | 0.67 | - | 0.30 | - | 0.37 | - | 0.39 | - | 0.35 | - | 0.42 | 0.52 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.63 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.63 | 0.67 | 〇 | |
| 445 | 郡山市 | 保育園 | 鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園) | 3月23日 | 50cm | 0.46 | - | 0.74 | 0.35 | - | 0.48 | 0.50 | - | 0.38 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.52 | - | 0.42 | 0.47 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.50 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.50 | 0.53 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 446 | 郡山市 | 保育園 | エムボリアム並木保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.35 | - | 0.42 | 0.35 | - | 0.80 | 0.29 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.32 | - | 0.32 | 0.43 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.34 | |
| 447 | 郡山市 | 保育園 | 桑野保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.32 | - | 0.39 | 0.29 | - | 0.33 | 0.34 | - | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.38 | |
| 448 | 郡山市 | 保育園 | 希望ヶ丘保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.29 | - | 0.32 | 0.27 | - | 0.29 | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.23 | |
| 449 | 郡山市 | 保育園 | うねめ保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.34 | - | 0.68 | 0.38 | - | 0.43 | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.33 | - | 0.28 | - | 0.31 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.39 | |
| 450 | 郡山市 | 保育園 | スギナ保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.23 | - | 0.31 | 0.20 | - | 0.20 | 0.39 | - | 0.32 | - | 0.40 | - | 0.54 | - | 0.32 | - | 0.39 | 0.59 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.40 | 0.49 | |
| 451 | 郡山市 | 保育園 | 富田保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.45 | - | 0.58 | 0.26 | - | 0.34 | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.57 | - | 0.29 | - | 0.33 | 0.43 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.28 | |
| 452 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.42 | - | 0.48 | 0.25 | - | 0.32 | 0.38 | - | 0.47 | - | 0.46 | - | 0.47 | - | 0.31 | - | 0.42 | 0.49 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.37 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.37 | 0.43 | |
| 453 | 郡山市 | 保育園 | 富久山保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.36 | - | 0.86 | 0.24 | - | 0.48 | 0.54 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.40 | - | 0.28 | - | 0.37 | 0.60 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.50 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.50 | 0.67 | |
| 454 | 郡山市 | 保育園 | 乙高保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.40 | - | 0.48 | 0.37 | - | 0.40 | 0.36 | - | 0.45 | - | 0.37 | - | 0.50 | - | 0.36 | - | 0.41 | 0.47 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.42 | |
| 455 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.44 | - | 0.52 | 0.48 | - | 0.70 | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.41 | - | 0.35 | 0.50 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.32 | |
| 456 | 郡山市 | 保育園 | 芳賀保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.37 | - | 0.53 | 0.26 | - | 0.35 | 0.53 | - | 0.38 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.40 | - | 0.39 | 0.51 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.38 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.38 | 0.48 | |
| 457 | 郡山市 | 保育園 | 香久池保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.67 | - | 0.76 | 0.51 | - | 0.85 | 0.55 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.40 | - | 0.37 | 0.41 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.56 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.56 | 0.54 | |
| 458 | 郡山市 | 保育園 | 開成保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.44 | - | 0.84 | 0.36 | - | 0.47 | 0.34 | - | 0.49 | - | 0.31 | - | 0.35 | - | 0.43 | - | 0.38 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.40 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|----------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 459 | 郡山市 | 保育園 | 鶴見坦保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.28 | - | 0.72 | 0.28 | - | 0.85 | 0.31 | - | 0.45 | - | 0.37 | - | 0.28 | - | 0.35 | - | 0.35 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 460 | 郡山市 | 保育園 | 郡山婦人会幼児保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.30 | - | 0.81 | 0.25 | - | 0.40 | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.34 | - | 0.43 | - | 0.58 | - | 0.39 | 0.54 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 461 | 郡山市 | 保育園 | とみたさくら保育施設 | 3月21日 | 50cm | / | - | / | 0.15 | - | 0.17 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 462 | 郡山市 | 保育園 | ポニー保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.27 | - | 0.26 | 0.28 | - | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.26 | 0.65 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 463 | 郡山市 | 保育園 | (財)慈山会医学研究所付属 坪井病院院内託児所 | 3月28日 | 50cm | 0.47 | - | 0.57 | 0.37 | - | 0.40 | 0.27 | - | 0.39 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.31 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 464 | 郡山市 | 保育園 | 知育保育園いちごルーム | 3月15日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.27 | - | 0.36 | 0.30 | - | 0.36 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.40 | - | 0.32 | 0.62 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 465 | 郡山市 | 保育園 | ワイズブリス쿨アンドキ ンダーガーデン | 3月12日 | 50cm | / | - | / | 0.43 | - | 0.64 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 466 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)安積 センター保育室 | 3月15日 | 50cm | / | - | / | 0.49 | - | 0.49 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 467 | 郡山市 | 保育園 | まーぶる保育園 | 3月12日 | 50cm | / | - | / | 0.45 | - | 0.58 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 468 | 郡山市 | 保育園 | あさか保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.45 | - | / | 0.47 | - | 0.53 | 1.1 | - | 0.88 | - | 0.81 | - | 1.0 | - | 0.90 | - | 0.94 | 0.93 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.92 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 469 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス安 積 | 3月13日 | 50cm | 0.51 | - | 0.68 | 0.37 | - | 0.45 | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.32 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 470 | 郡山市 | 保育園 | アルゴ幼稚舎保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.37 | - | 0.48 | 0.43 | - | 0.51 | 0.36 | - | 0.38 | - | 0.46 | - | 0.41 | - | 0.54 | - | 0.43 | 0.58 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 471 | 郡山市 | 保育園 | 菜の花保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.55 | - | 0.55 | 0.46 | - | 0.63 | 0.34 | - | 0.41 | - | 0.54 | - | 0.41 | - | 0.32 | - | 0.40 | 0.49 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.37 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 472 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス大 槻 | 3月14日 | 50cm | 0.40 | - | 0.57 | 0.19 | - | 0.36 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [校庭・園庭等]無し | |
| 473 | 郡山市 | 保育園 | パートナーキッズ保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.58 | - | 0.58 | 0.46 | - | 0.52 | 0.51 | - | 0.71 | - | 0.56 | - | 0.58 | - | 0.61 | - | 0.59 | 0.80 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.48 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|--------------------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|----|--------|----|--------|-----|-------------|---|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 474 | 郡山市 | 保育園 | お花畑保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.45 | - | 0.52 | 0.22 | - | 0.25 | 0.32 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.40 | - | 0.28 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 475 | 郡山市 | 保育園 | ぼかぼかえん | 3月14日 | 50cm | 0.34 | - | 0.59 | 0.30 | - | 0.42 | 0.56 | - | 0.65 | - | 0.67 | - | 0.66 | - | 0.61 | - | 0.63 | 0.60 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.51 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 476 | 郡山市 | 保育園 | 小金林保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.48 | - | 0.53 | 0.33 | - | 0.42 | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.40 | - | 0.25 | - | 0.35 | - | 0.30 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 477 | 郡山市 | 保育園 | 光ベビーホーム大槻園 | 3月15日 | 50cm | 0.37 | - | 0.42 | 0.33 | - | 0.35 | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.29 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 478 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)コスモスセンター保育室 | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.56 | - | 0.68 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 479 | 郡山市 | 保育園 | ユー・パロつつみ保育園 | 3月27日 | 50cm | / | - | / | 0.66 | - | 0.65 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 480 | 郡山市 | 保育園 | (財)星総合病院附属星ヶ丘保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.37 | - | 0.58 | 0.34 | - | 0.53 | 0.33 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.41 | - | 0.32 | - | 0.33 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 481 | 郡山市 | 保育園 | (福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にここ託児所 | 3月15日 | 50cm | 0.52 | - | 0.68 | 0.41 | - | 0.57 | 0.43 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | 0.42 | - | 0.45 | - | 0.44 | 0.52 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 482 | 郡山市 | 保育園 | わかくさ保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.42 | - | 0.57 | 0.72 | - | 0.92 | 0.38 | - | 0.65 | - | 0.48 | - | 0.31 | - | 0.39 | - | 0.44 | 0.63 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 483 | 郡山市 | 保育園 | たかせ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.21 | - | 0.39 | 0.16 | - | 0.46 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.27 | - | 0.19 | 0.44 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 484 | 郡山市 | 保育園 | (財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.22 | - | 0.25 | 0.28 | - | 0.39 | 0.17 | 5 | 0.16 | - | 0.16 | 10 | 0.18 | 15 | 0.19 | - | 0.17 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 485 | 郡山市 | 保育園 | リトルファミリークラブアンジェ保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.56 | - | 0.63 | 0.42 | - | 0.61 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し | |
| 486 | 郡山市 | 保育園 | (財)星総合病院 保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.41 | - | 0.57 | 0.30 | - | 0.43 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 施設所在地は2階 [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し | |
| 487 | 郡山市 | 保育園 | ユー・パロ中町保育園 | 3月29日 | 50cm | / | - | / | 0.32 | - | 0.35 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 施設所在地は3階 [正門][校庭・園庭等] 無し | |
| 488 | 郡山市 | 保育園 | アゴラキンダーガーデン | 3月23日 | 50cm | 0.53 | - | / | 0.52 | - | 0.61 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門] 駐車場入口 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 489 | 郡山市 | 保育園 | (財)太田総合病院附属桔梗保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.25 | - | 0.70 | 0.56 | - | 0.48 | 0.37 | - | 0.38 | - | 0.49 | - | 0.44 | - | 0.44 | - | 0.42 | 0.51 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.45 | | |
| 490 | 郡山市 | 保育園 | キッズハウスさくらっこ | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.38 | - | 0.36 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 491 | 郡山市 | 保育園 | (医)明信会今泉西病院トモロ保育園 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.69 | - | 0.68 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 492 | 郡山市 | 保育園 | つばさ保育園 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.47 | - | 0.59 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 493 | 郡山市 | 保育園 | こばと保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.58 | - | 0.90 | 0.51 | - | 0.61 | 0.42 | - | 0.39 | - | 0.42 | - | 0.46 | - | 0.36 | - | 0.41 | 0.53 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.41 | 0.43 | | |
| 494 | 郡山市 | 保育園 | たかだ保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.64 | - | 0.65 | 0.57 | - | 0.35 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等]無し |
| 495 | 郡山市 | 保育園 | どんぐり保育園(亀田ルーム) | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.41 | - | 0.43 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 496 | 郡山市 | 保育園 | 郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.47 | - | 0.67 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 497 | 郡山市 | 保育園 | のびのび学園 | 3月19日 | 50cm | 0.34 | - | 0.53 | 0.26 | - | 0.31 | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.31 | - | 0.39 | - | 0.39 | - | 0.33 | 0.41 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.34 | | |
| 498 | 郡山市 | 保育園 | カンガルーチャイルドクラブ | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.42 | - | 0.56 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.53 | 〇 | [正門]無し [校庭・園庭等]現在利用停止中のため、測定不可 |
| 499 | 郡山市 | 保育園 | なごみ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.38 | - | 0.66 | 0.27 | - | 0.88 | 0.21 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.23 | 0.60 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.45 | | |
| 500 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドハウスうねめ | 3月19日 | 50cm | 0.35 | - | 0.51 | 0.31 | - | 0.64 | 0.32 | - | 0.40 | - | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.37 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.45 | | |
| 501 | 郡山市 | 保育園 | ヒューマニティー幼保学園 | 3月19日 | 50cm | 0.31 | - | 0.40 | 0.33 | - | 0.55 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等]無し |
| 502 | 郡山市 | 保育園 | どんぐり保育園(富田ルーム) | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.35 | - | 0.52 | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.32 | - | 0.31 | - | 0.32 | 0.93 | | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.71 | | |
| 503 | 郡山市 | 保育園 | 富久山乳幼児保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.23 | - | 1.1 | 0.27 | - | 0.42 | 0.42 | - | 0.47 | - | 0.50 | - | 0.44 | - | 0.50 | - | 0.47 | 0.56 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.43 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.43 | 0.50 | | |
| 504 | 郡山市 | 保育園 | のあ・キッズルーム | 3月16日 | 50cm | 0.33 | - | 0.47 | 0.36 | - | 0.51 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 1.0 | | [正門]駐車場 [校庭・園庭等]工事中につき測定不可 |
| 505 | 郡山市 | 保育園 | (財)脳神経疾患研究所付属総合南東北病院たんぼぼ保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.21 | - | 0.30 | 0.27 | - | 0.34 | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.35 | - | 0.29 | - | 0.33 | - | 0.29 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.29 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 506 | 郡山市 | 保育園 | すぎのご保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.40 | - | 0.51 | 0.35 | - | 0.95 | 0.33 | - | 0.44 | - | 0.42 | - | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.39 | 0.84 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.62 | | |
| 507 | 郡山市 | 保育園 | L-kids保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.27 | - | 0.36 | 0.14 | - | 0.19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し |
| 508 | 郡山市 | 保育園 | くまの子保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.47 | - | 0.65 | 0.51 | - | 0.67 | 0.61 | - | 0.55 | - | 0.51 | - | 0.68 | - | 0.66 | - | 0.60 | 0.81 | 〇 | [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.60 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.60 | 0.75 | | |
| 509 | 郡山市 | 保育園 | ひよこ保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.47 | - | 0.72 | 0.34 | - | 0.41 | 0.36 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 0.44 | - | 0.42 | 0.34 | | [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 | 0.40 | | |
| 510 | 郡山市 | 保育園 | あおい保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.35 | - | 0.48 | 0.30 | - | 0.34 | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.30 | 0.41 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.34 | | |
| 511 | 郡山市 | 保育園 | ドレミの保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.43 | - | 0.39 | 0.28 | - | 0.29 | 0.34 | - | 0.33 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.27 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.32 | | |
| 512 | 郡山市 | 保育園 | こくぶん保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.43 | - | 0.54 | 0.34 | - | 0.40 | 0.41 | - | 0.41 | - | 0.39 | - | 0.38 | - | 0.52 | - | 0.42 | 0.47 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.40 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.40 | 0.43 | | |
| 513 | 郡山市 | 保育園 | あすか保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.42 | - | 0.70 | 0.33 | - | 0.54 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 514 | 郡山市 | 保育園 | 保育所ちびっこランドイオン タウン郡山園 | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.42 | - | 0.75 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口 |
| 515 | 郡山市 | 保育園 | 託児所ぞうさん | 3月29日 | 50cm | 0.33 | - | 0.45 | 0.52 | - | 0.63 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 516 | 郡山市 | 保育園 | 日本たばこ産業(株)郡山工 場保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.22 | - | 0.29 | 0.20 | - | 0.34 | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.33 | 0.40 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.36 | | |
| 517 | 郡山市 | 保育園 | (財)湯浅報恩会附属さくら 保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.58 | - | 1.2 | 0.51 | - | 0.85 | 0.39 | - | 0.52 | - | 0.44 | - | 0.44 | - | 0.38 | - | 0.43 | 0.64 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.41 | 0.47 | | |
| 518 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドルームこはらだ | 3月21日 | 50cm | 0.44 | - | / | 0.40 | - | 0.39 | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.32 | 0.36 | | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.31 | | |
| 519 | 郡山市 | 保育園 | (医)慈繁会ベップ託児園 | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.47 | - | 0.75 | 0.44 | - | 0.54 | - | 0.53 | - | 0.45 | - | 0.34 | - | 0.46 | 1.4 | 〇 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.49 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.49 | 0.89 | | |
| 520 | 郡山市 | 保育園 | いずみ保育園 | 3月26日 | 50cm | / | - | / | 0.53 | - | 0.57 | 0.27 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.35 | 〇 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.29 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 521 | 郡山市 | 保育園 | (財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼぼ保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.78 | - | 1.0 | 0.38 | - | 0.45 | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.33 | | |
| 522 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室 | 3月15日 | 50cm | / | - | / | 1.6 | - | 1.1 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等]無し |
| 523 | 郡山市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.54 | - | 0.64 | 0.44 | - | 0.48 | - | 0.53 | - | 0.45 | - | 0.55 | - | 0.49 | 0.69 | 〇 | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.50 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.50 | 0.62 | | |
| 524 | 郡山市 | 保育園 | キッズム保育園 | 3月27日 | 50cm | / | - | / | 0.69 | - | 1.1 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等]無し |
| 525 | 郡山市 | 保育園 | フェニックスイングリッシュスクール | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.43 | - | 0.49 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 526 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.46 | - | 0.50 | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.42 | - | 0.26 | - | 0.45 | - | 0.34 | 0.51 | | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.50 | | |
| 527 | 郡山市 | 保育園 | キッズルーム・パオ | 3月27日 | 50cm | / | - | / | 0.44 | - | 0.70 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 528 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)中央センター託児室 | 3月28日 | 50cm | 1.1 | - | / | 0.87 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等]無し |
| 529 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室 | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.61 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し |
| 530 | 郡山市 | 保育園 | 虹保育園 | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.46 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し |
| 531 | 郡山市 | 幼稚園 | わかば幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.66 | - | 0.75 | 0.44 | - | 0.62 | 0.36 | - | 0.34 | - | 0.38 | - | 0.32 | - | 0.35 | - | 0.35 | 0.66 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.51 | | |
| 532 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積町つつみ幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.37 | - | 0.50 | 0.43 | - | 0.25 | 0.31 | - | 0.39 | - | 0.33 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.33 | 0.46 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.40 | | |
| 533 | 郡山市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.25 | - | 0.36 | 0.20 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.21 | | |
| 534 | 郡山市 | 幼稚園 | 紫宮幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.29 | - | 0.49 | 0.22 | - | 0.19 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.32 | - | 0.41 | - | 0.28 | - | 0.29 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.23 | | |
| 535 | 郡山市 | 幼稚園 | 大谷幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.26 | - | 0.45 | 0.22 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.23 | 0.27 | 〇 | [校庭・園庭等]園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.22 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 | [校庭・園庭等]グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 536 | 郡山市 | 幼稚園 | 大槻中央幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.49 | - | 0.47 | 0.19 | - | 0.25 | 0.42 | - | 0.39 | - | 0.37 | - | 0.31 | - | 0.29 | - | 0.36 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.47 | - | 0.79 | 0.33 | - | 0.25 | 0.42 | - | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.33 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | 郡山市 | 幼稚園 | 小山田幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.33 | - | 0.46 | 0.28 | - | 0.53 | 0.21 | - | 0.30 | - | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.40 | - | 0.32 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 郡山市 | 幼稚園 | 片平幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.32 | - | 0.38 | 0.35 | - | 0.44 | 0.25 | - | 0.34 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.42 | - | 0.33 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | 郡山市 | 幼稚園 | 多田野幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.26 | 5 | 0.48 | 0.29 | 5 | 0.38 | 0.20 | 5 | 0.31 | 5 | 0.21 | 5 | 0.17 | 5 | 0.17 | 5 | 0.21 | 0.47 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.22 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | 郡山市 | 幼稚園 | みらい幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.27 | - | 0.57 | 0.24 | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.38 | - | 0.32 | - | 0.30 | 0.33 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | 郡山市 | 幼稚園 | 東部朝風幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.28 | - | 0.27 | 0.23 | - | 0.25 | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.27 | 0.32 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志緑ヶ丘幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.16 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.21 | 0.31 | 〇 [正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | 郡山市 | 幼稚園 | 田村町つつみ幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.29 | 0.13 | - | 0.28 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.21 | - | 0.15 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.51 | - | 0.51 | 0.39 | - | 0.35 | 0.31 | - | 0.43 | - | 0.35 | - | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.36 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | 郡山市 | 幼稚園 | 並木幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.29 | - | 0.44 | 0.17 | - | 0.26 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.21 | 0.55 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | 郡山市 | 幼稚園 | 富田幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.25 | - | 0.22 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | 郡山市 | 幼稚園 | 希望ヶ丘幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.43 | - | 0.61 | 0.36 | - | 0.24 | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.31 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.28 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 549 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山西幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.25 | - | 0.42 | 0.20 | - | 0.43 | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.33 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.70 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 550 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.28 | - | 0.40 | 0.23 | - | 0.37 | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.26 | - | 0.28 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 551 | 郡山市 | 幼稚園 | めぐみ幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.30 | - | 0.58 | 0.35 | - | 0.42 | 0.25 | - | 0.58 | - | 0.46 | - | 0.35 | - | 0.37 | - | 0.40 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 552 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.31 | - | 0.49 | 0.40 | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.29 | - | 0.23 | - | 0.35 | - | 0.27 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 553 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉第二幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.30 | - | 0.20 | 0.30 | - | 0.15 | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.25 | - | 0.41 | - | 0.31 | 0.40 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 554 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.23 | - | 0.26 | 0.38 | - | 0.36 | 0.41 | - | 0.60 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.45 | - | 0.39 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.42 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 555 | 郡山市 | 幼稚園 | 小原田幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.17 | 0.28 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.56 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 556 | 郡山市 | 幼稚園 | あけぼの幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.23 | - | 0.48 | 0.18 | - | 0.28 | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.74 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 557 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山女子大学附属幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.42 | - | 0.96 | 0.41 | - | 0.62 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.53 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 558 | 郡山市 | 幼稚園 | 開南幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.33 | - | 0.48 | 0.24 | - | 0.37 | 0.22 | - | 0.34 | - | 0.26 | - | 0.31 | - | 0.22 | - | 0.27 | 0.37 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 559 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな西幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.32 | - | 0.44 | 0.23 | - | 0.25 | 0.21 | - | 0.43 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.36 | - | 0.30 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 560 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.35 | - | 0.49 | 0.24 | - | 0.32 | 0.27 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.46 | - | 0.38 | - | 0.34 | 0.49 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 561 | 郡山市 | 幼稚園 | セントポール幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.51 | - | / | 0.44 | - | / | 0.41 | - | 0.44 | - | 0.55 | - | 0.44 | - | 0.53 | - | 0.47 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 562 | 郡山市 | 幼稚園 | たから幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.30 | - | 0.57 | 0.27 | - | 0.33 | 0.43 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.37 | - | 0.24 | - | 0.34 | 0.43 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.40 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.40 | 0.46 | |
| 563 | 郡山市 | 幼稚園 | エムボリアム幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.25 | - | 0.42 | 0.23 | - | 0.26 | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.34 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.46 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.19 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.19 | 0.40 | |
| 564 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立永盛小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.21 | - | 0.26 | 0.27 | - | 0.33 | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.31 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.16 | 0.23 | |
| 565 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第一小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.34 | - | 0.46 | 0.23 | - | 0.39 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.35 | - | 0.26 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.21 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.21 | 0.29 | |
| 566 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第二小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.40 | - | 1.2 | 0.29 | - | 0.33 | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.38 | - | 0.43 | - | 0.40 | 0.45 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.35 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.35 | 0.40 | |
| 567 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第三小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.40 | - | 0.40 | 0.14 | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.36 | - | 0.41 | - | 0.28 | - | 0.22 | - | 0.30 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.22 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.22 | 0.27 | |
| 568 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立柴宮小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.34 | - | 0.45 | 0.36 | - | 0.44 | 0.30 | - | 0.25 | - | 0.42 | - | 0.51 | - | 0.23 | - | 0.34 | 0.38 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.29 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.29 | 0.23 | |
| 569 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三和小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.28 | - | 0.53 | 0.22 | - | 0.42 | 0.24 | - | 0.18 | - | 0.28 | - | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.22 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.24 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.24 | 0.28 | |
| 570 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立穂積小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.50 | - | 0.67 | 0.53 | - | 0.55 | 0.41 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.28 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.40 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.40 | 0.30 | |
| 571 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大槻小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.36 | - | 0.46 | 0.27 | - | 0.34 | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.41 | - | 0.29 | - | 0.18 | - | 0.25 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.13 | 0.14 | |
| 572 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立朝日が丘小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.51 | - | 0.66 | 0.44 | - | 0.53 | 0.40 | - | 0.20 | - | 0.33 | - | 0.22 | - | 0.58 | - | 0.35 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.39 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.39 | 0.39 | |
| 573 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小山田小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.23 | - | 0.38 | 0.23 | - | 0.35 | 0.13 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.14 | 0.20 | |
| 574 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大成小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.26 | - | 0.36 | 0.27 | - | 0.39 | 0.28 | - | 0.80 | - | 0.68 | - | 0.43 | - | 0.34 | - | 0.51 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.28 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.28 | 0.31 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 575 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立片平小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.43 | - | 0.53 | 0.21 | - | 0.34 | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.18 | - | 0.35 | - | 0.24 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.24 | |
| 576 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立河内小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.23 | 3 | 0.50 | 0.24 | 3 | 0.48 | 0.13 | 5 | 0.14 | 3 | 0.14 | 3 | 0.16 | 3 | 0.18 | 3 | 0.15 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 577 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校堀口分校 | 3月12日 | 50cm | 0.23 | 10 | 0.36 | 0.20 | 10 | 0.24 | 0.17 | 10 | 0.15 | 10 | 0.16 | 10 | 0.13 | 10 | 0.16 | 10 | 0.15 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.24 | |
| 578 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.27 | 5 | 0.33 | 0.21 | 5 | 0.31 | 0.23 | 5 | 0.22 | 5 | 0.17 | 5 | 0.18 | 5 | 0.19 | 5 | 0.20 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.27 | |
| 579 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高倉小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.62 | - | 0.79 | 0.63 | - | 0.69 | 0.41 | - | 0.44 | - | 0.43 | - | 0.52 | - | 0.55 | - | 0.47 | 0.47 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.42 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.42 | 0.42 | |
| 580 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立日和田小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.44 | - | 0.46 | 0.22 | - | 0.20 | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 581 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立喜久田小学校 | 3月15日 | 50cm | 1.1 | - | 1.1 | 0.38 | - | 0.71 | 0.48 | - | 0.59 | - | 0.49 | - | 0.27 | - | 0.46 | - | 0.46 | 0.43 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.49 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.49 | 0.53 | |
| 582 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立白岩小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.32 | - | 0.46 | 0.39 | - | 0.28 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 583 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立東芳小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.36 | - | 0.40 | 0.35 | - | 0.47 | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.23 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.20 | |
| 584 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小泉小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.72 | - | 0.86 | 0.39 | - | 0.49 | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.30 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.22 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | |
| 585 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.26 | - | 0.30 | 0.19 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.30 | |
| 586 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立海老根小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.23 | - | 0.32 | 0.20 | - | 0.31 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.43 | |
| 587 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立宮城小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.24 | 0.13 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.29 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 588 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高瀬小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.19 | - | 0.24 | 0.18 | - | 0.20 | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.27 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.25 | 0.44 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.38 | |
| 589 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御館小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.24 | |
| 590 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御館小学校下枝分校 | 3月26日 | 50cm | 0.17 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.33 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.33 | |
| 591 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高野小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.40 | - | 0.52 | 0.32 | - | 0.36 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.27 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.28 | |
| 592 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大田小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.27 | - | 0.29 | 0.23 | - | 0.36 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.35 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.21 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.25 | |
| 593 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立根木屋小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.53 | - | 0.72 | 0.55 | - | 0.43 | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.29 | - | 0.39 | - | 0.27 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.27 | |
| 594 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立鬼生田小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.60 | - | 0.65 | 0.30 | - | 0.33 | 0.28 | - | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.37 | - | 0.27 | - | 0.33 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.29 | |
| 595 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三町目小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.63 | - | 0.65 | 0.25 | - | 0.25 | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.29 | - | 0.36 | - | 0.34 | - | 0.33 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.31 | |
| 596 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立守山小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.23 | - | 0.19 | 0.25 | - | 0.23 | 0.36 | - | 0.12 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.20 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.20 | |
| 597 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御代田小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.35 | - | 0.47 | 0.38 | - | 0.53 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.17 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.23 | |
| 598 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立田母神小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.20 | - | 0.29 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.28 | |
| 599 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立栞山神小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.13 | - | 0.19 | 0.18 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.28 | |
| 600 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.17 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.27 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|-----|-------------|------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 601 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校石筵分校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.16 | 0.09 | 10 | 0.13 | - | 0.11 | 20 | 0.11 | - | 0.09 | 15 | 0.11 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 602 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.24 | - | 0.33 | 0.30 | - | 0.32 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.14 | 0.45 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 603 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安子島小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.41 | - | 0.40 | 0.26 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.24 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 604 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立上伊豆島小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.42 | - | 0.42 | 0.27 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 605 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立湖南小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.12 | 1 | 0.13 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0.09 | 25 | 0.13 | 10 | 0.10 | 10 | 0.07 | 20 | 0.08 | 30 | 0.09 | 0.14 | [校庭・園庭等] 郡山市立湖南中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | 25 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 606 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立赤木小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.38 | - | 0.35 | 0.39 | - | 0.49 | 0.18 | - | 0.35 | - | 0.40 | - | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.25 | 0.29 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 607 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳山小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.58 | - | 0.25 | 0.34 | - | 0.69 | 0.33 | - | 0.59 | - | 0.38 | - | 0.76 | - | 0.58 | - | 0.53 | 0.53 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 608 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桃見台小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.55 | - | 0.63 | 0.66 | - | 0.75 | 0.37 | - | 0.55 | - | 0.54 | - | 0.53 | - | 0.47 | - | 0.49 | 0.42 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 609 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大島小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.39 | - | 0.58 | 0.32 | - | 0.62 | 0.25 | - | 0.48 | - | 0.28 | - | 0.53 | - | 0.31 | - | 0.37 | 0.47 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 610 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桑野小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.48 | - | 0.87 | 0.41 | - | 0.55 | 0.30 | - | 0.35 | - | 0.46 | - | 0.62 | - | 0.37 | - | 0.42 | 0.46 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 611 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.32 | - | 0.37 | 0.29 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.32 | - | 0.21 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 612 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田西小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.71 | - | 0.90 | 0.66 | - | 0.72 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.21 | - | 0.49 | - | 0.18 | - | 0.30 | 0.39 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 613 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田東小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.37 | - | 0.51 | 0.23 | - | 0.29 | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.35 | - | 0.29 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 614 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立明健小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.95 | - | 0.79 | 0.53 | - | 0.73 | 0.31 | - | 0.51 | - | 0.45 | - | 0.53 | - | 0.43 | - | 0.45 | 0.45 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.34 | |
| 615 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.22 | - | 0.39 | 0.19 | - | 0.34 | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.58 | - | 0.41 | - | 0.40 | - | 0.37 | 0.47 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.31 | |
| 616 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健第二小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.29 | - | 0.39 | 0.54 | - | 0.45 | 0.31 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.42 | - | 0.28 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.34 | |
| 617 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行徳小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.24 | - | 0.31 | 0.23 | - | 0.25 | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.26 | 0.45 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.37 | |
| 618 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳賀小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.31 | - | 0.47 | 0.25 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | |
| 619 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小原田小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.39 | - | 0.43 | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.22 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.29 | |
| 620 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桜小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.42 | - | 0.36 | 0.40 | - | 0.43 | 0.36 | - | 0.36 | - | 0.28 | - | 0.48 | - | 0.33 | - | 0.36 | 0.41 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.34 | |
| 621 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立開成小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.21 | - | 0.31 | 0.41 | - | 0.72 | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.23 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.27 | |
| 622 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立薫小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.45 | - | 0.57 | 0.26 | - | 0.23 | 0.58 | - | 0.47 | - | 0.45 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.41 | 0.53 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.54 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.54 | 0.53 | |
| 623 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立金透小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.22 | - | 0.28 | 0.18 | - | 0.25 | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.21 | |
| 624 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立橋小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.22 | - | 0.27 | 0.29 | - | 0.30 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.25 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.22 | |
| 625 | 郡山市 | 小学校 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.46 | - | 1.0 | 0.36 | - | 0.50 | 0.17 | - | 0.29 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.16 | [正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用 |
| 626 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積中学校 | 3月28日 | 1m | 0.42 | - | 0.60 | 0.22 | - | 0.24 | 0.29 | - | 0.44 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.32 | 0.41 | 〇 |
| 627 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積第二中学校 | 3月27日 | 1m | 0.57 | - | 0.82 | 0.47 | - | 0.55 | 0.21 | - | 0.29 | - | 0.51 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.32 | 0.27 | 〇 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|---------------------|--------------|----|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 628 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立三穂田中学校 | 3月28日 | 1m | 0.47 | - | 0.55 | 0.57 | - | 0.52 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.20 | 0.24 | 〇 | |
| 629 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立大槻中学校 | 3月16日 | 1m | 0.62 | - | 0.92 | 0.30 | - | 0.37 | 0.34 | - | 0.23 | - | 0.29 | - | 0.38 | - | 0.41 | - | 0.33 | 0.36 | 〇 | |
| 630 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立片平中学校 | 3月26日 | 1m | 0.64 | - | 0.81 | 0.60 | - | 0.66 | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.29 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.26 | 〇 | |
| 631 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立蓬瀬中学校 | 3月12日 | 1m | 0.39 | 5 | 0.54 | 0.29 | 5 | 0.32 | 0.25 | 5 | 0.37 | 5 | 0.29 | 5 | 0.33 | 5 | 0.32 | 5 | 0.31 | 0.87 | 〇 | |
| 632 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立日和田中学校 | 3月15日 | 1m | 0.58 | - | 0.93 | 0.43 | - | 0.47 | 0.64 | - | 0.63 | - | 0.42 | - | 0.26 | - | 0.53 | - | 0.50 | 0.59 | 〇 | |
| 633 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立喜久田中学校 | 3月15日 | 1m | 0.60 | - | 0.76 | 0.53 | - | 0.65 | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.35 | - | 0.37 | - | 0.51 | - | 0.37 | 0.44 | 〇 | |
| 634 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立緑ヶ丘中学校 | 3月23日 | 1m | 0.25 | - | 0.31 | 0.27 | - | 0.27 | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.21 | 0.41 | 〇 | |
| 635 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立宮城中学校 | 3月26日 | 1m | 0.17 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.31 | 〇 | |
| 636 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立高瀬中学校 | 3月19日 | 1m | 0.21 | - | 0.28 | 0.22 | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.23 | 0.41 | 〇 | |
| 637 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立御館中学校 | 3月26日 | 1m | 0.16 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.26 | 〇 | |
| 638 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立西田中学校 | 3月15日 | 1m | 0.52 | - | 0.67 | 0.48 | - | 0.51 | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.29 | 0.26 | 〇 | |
| 639 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立守山中学校 | 3月19日 | 1m | 0.32 | - | 0.47 | 0.26 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.30 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 | |
| 640 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立二瀬中学校 | 3月21日 | 1m | 0.16 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.17 | 〇 | |
| 641 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立熱海中学校 | 3月16日 | 1m | 0.28 | - | 0.38 | 0.21 | - | 0.25 | 0.38 | - | 0.29 | - | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.28 | 0.56 | 〇 | |
| 642 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立湖南中学校 | 3月26日 | 1m | 0.10 | 1 | 0.12 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0.09 | 25 | 0.12 | 10 | 0.11 | 10 | 0.07 | 20 | 0.07 | 30 | 0.09 | 0.15 | | [校庭・園庭等] 郡山市立湖南小学校と共用 |
| 643 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立富田中学校 | 3月16日 | 1m | 0.45 | - | 0.59 | 0.37 | - | 0.59 | 0.25 | - | 0.34 | - | 0.37 | - | 0.33 | - | 0.27 | - | 0.31 | 0.39 | 〇 | |
| 644 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第二中学校 | 3月14日 | 1m | 0.34 | - | 0.60 | 0.58 | - | 0.90 | 0.33 | - | 0.26 | - | 0.56 | - | 0.49 | - | 0.35 | - | 0.40 | 0.40 | 〇 | |
| 645 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立明健中学校 | 3月16日 | 1m | 0.69 | - | 0.83 | 0.34 | - | 0.50 | 0.26 | - | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.32 | - | 0.29 | - | 0.30 | 0.42 | 〇 | |
| 646 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立行健中学校 | 3月16日 | 1m | 0.28 | - | 0.37 | 0.43 | - | 0.42 | 0.32 | - | 0.19 | - | 0.40 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.29 | 0.38 | 〇 | |
| 647 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立小原田中学校 | 3月21日 | 1m | 0.45 | - | 0.49 | 0.38 | - | 0.41 | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.28 | 0.64 | 〇 | |
| 648 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 3月27日 | 1m | 0.58 | - | 0.74 | 0.64 | - | 0.68 | 0.37 | - | 0.39 | - | 0.45 | - | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.36 | 0.40 | 〇 | |
| 649 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第四中学校 | 3月27日 | 1m | 0.47 | - | 0.48 | 0.35 | - | 0.37 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.21 | 〇 | |
| 650 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第五中学校 | 3月15日 | 1m | 0.35 | - | 0.47 | 0.28 | - | 0.51 | 0.43 | - | 0.37 | - | 0.57 | - | 0.25 | - | 0.52 | - | 0.43 | 0.50 | 〇 | |
| 651 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 3月14日 | 1m | 0.65 | - | 0.86 | 0.50 | - | 0.72 | 0.42 | - | 0.35 | - | 0.55 | - | 0.60 | - | 0.73 | - | 0.53 | 0.74 | 〇 | |
| 652 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第六中学校 | 3月19日 | 1m | 0.28 | - | 0.35 | 0.23 | - | 0.30 | 0.30 | - | 0.37 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.29 | 0.33 | 〇 | |
| 653 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第七中学校 | 3月16日 | 1m | 0.33 | - | 0.44 | 0.24 | - | 0.25 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.22 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|--------|----------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|---------------------|------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 654 | 郡山市 | 中学校 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 3月26日 | 1m | 0.50 | - | / | 0.49 | - | 0.84 | 0.16 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.19 | 〇 | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用 |
| 655 | 郡山市 | 高校 | 郡山高校 | 3月16日 | 1m | 0.36 | - | 0.51 | 0.83 | - | 0.78 | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.26 | 〇 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.23 | 0.29 | 〇 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| 656 | 郡山市 | 高校 | 安積高校御館校 | 3月26日 | 1m | 0.18 | - | 0.21 | 0.17 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.24 | 0.27 | | |
| 657 | 郡山市 | 高校 | 湖南高校 | 3月26日 | 1m | 0.10 | 5 | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.05 | 30 | 0.06 | 30 | 0.08 | 30 | 0.08 | 30 | 0.06 | 35 | 0.07 | 0.14 | | |
| 658 | 郡山市 | 高校 | 郡山萌世高校 | 3月23日 | 1m | 0.13 | - | 0.16 | 0.36 | - | 0.29 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 659 | 郡山市 | 高校 | 安積黎明高校 | 3月27日 | 1m | 0.64 | - | 0.70 | 0.28 | - | 0.44 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.27 | 〇 | [昇降口] 工事のため、仮昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.33 | - | 0.47 | - | 0.23 | - | 0.30 | 0.39 | 〇 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| 660 | 郡山市 | 高校 | あさか開成高校 | 3月27日 | 1m | 0.49 | - | 0.64 | 0.50 | - | 0.59 | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.39 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.29 | 0.32 | 〇 | |
| 661 | 郡山市 | 高校 | 郡山北工業高校 | 3月16日 | 1m | 0.73 | - | 0.67 | 0.34 | - | 0.39 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.21 | 0.22 | 〇 | |
| 662 | 郡山市 | 高校 | 郡山東高校 | 3月27日 | 1m | 0.74 | - | 0.92 | 0.29 | - | 0.27 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.29 | 〇 | 仮設校舎 |
| 663 | 郡山市 | 高校 | 安積高校 | 3月27日 | 1m | 0.69 | - | 0.95 | 0.54 | - | 0.74 | 0.18 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.20 | - | 0.26 | 0.29 | 〇 | |
| 664 | 郡山市 | 高校 | 郡山商業高校 | 3月27日 | 1m | 0.70 | - | 1.1 | 0.81 | - | 1.1 | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.25 | 0.36 | 〇 | |
| 665 | 郡山市 | 高校 | 帝京安積高校 | 3月30日 | 1m | 0.37 | - | 0.29 | 0.31 | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.51 | | |
| 666 | 郡山市 | 高校 | 尚志高校 | 3月16日 | 1m | 0.37 | - | 0.48 | 0.21 | - | 0.33 | 0.30 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | / | - | 0.13 | - | 0.21 | 0.67 | | [校庭・園庭等] ④地点は除染活動中につき測定不可 |
| 667 | 郡山市 | 高校 | 日本大学東北高校 | 3月21日 | 1m | 0.47 | - | 0.63 | 0.22 | - | 0.38 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.71 | 〇 | |
| 668 | 郡山市 | 高校 | 郡山女子大学附属高校 | 3月27日 | 1m | 0.48 | - | 0.70 | 0.47 | - | 1.0 | 0.22 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.27 | - | 0.32 | - | 0.29 | 0.28 | 〇 | |
| 669 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校 安積分校 | 3月28日 | 50cm | 0.41 | - | 0.60 | 0.36 | - | 0.53 | 0.60 | - | 0.66 | - | 0.60 | - | 0.58 | - | 0.64 | - | 0.62 | 0.64 | | [校庭・園庭等] 校庭にて測定。現在、使用していない。 |
| | | | | | 1m | 0.39 | - | 0.59 | 0.37 | - | 0.43 | 0.52 | - | 0.54 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.56 | - | 0.53 | 0.57 | | |
| 670 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立磐学校 | 3月16日 | 50cm | 0.46 | - | 0.48 | 0.61 | - | 0.51 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | 0.44 | - | 0.47 | 0.51 | - | 0.51 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | 0.30 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.21 | 0.48 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.45 | | |
| 671 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.22 | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.19 | - | 0.27 | - | 0.25 | 0.35 | | |
| | | | | | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.22 | 0.28 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.26 | 0.31 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|------|--------|-------------------|-------|------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|---------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|----|-------------|----------|---|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 | | |
| 672 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校郡山分校 | 3月28日 | 50cm | 0.48 | - | 0.75 | 0.60 | - | 0.62 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | [校庭・園庭等] 無し | |
| | | | | | 1m | 0.47 | - | 0.61 | 0.53 | - | 0.50 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | / |
| 673 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立郡山養護学校 | 3月21日 | 50cm | 0.83 | - | 0.85 | 0.36 | - | 0.41 | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | 0.76 | - | 0.81 | 0.34 | - | 0.38 | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.27 | | |
| 674 | 郡山市 | 専修学校 | 今泉女子専門学校 | 3月29日 | 1m | 0.33 | - | 0.40 | 0.16 | - | 0.37 | 0.50 | - | 0.34 | - | 0.44 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.39 | 0.69 | 〇 | [校庭・園庭等] 中庭 |
| 675 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山准看護師高等専修学校 | 3月21日 | 1m | 0.35 | - | 0.65 | 0.44 | - | 0.66 | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.30 | 0.78 | 〇 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| 676 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山学院高等専修学校 | 3月21日 | 1m | / | - | / | 0.49 | - | 0.31 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し | |
| 677 | 郡山市 | 専修学校 | ボラリス保健看護学院 | 3月23日 | 1m | 0.53 | - | / | 0.63 | - | / | 0.96 | - | 0.83 | - | 1.0 | - | 1.1 | - | 0.94 | - | 0.97 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| 678 | 郡山市 | 専修学校 | 太田看護専門学校 | 3月23日 | 1m | 0.51 | - | / | 0.36 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 新規調査のため、前回調査結果無し [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 無し | |
| 679 | 郡山市 | 専修学校 | 国際メディカルテクノロジー専門学校 | 3月23日 | 1m | 0.44 | - | / | 0.45 | - | / | 0.96 | - | 0.84 | - | 0.78 | - | 0.80 | - | 0.92 | - | 0.86 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| 680 | 郡山市 | 各種学校 | 福島朝鮮初中級学校 | 3月23日 | 50cm | 0.21 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.56 | 〇 | |
| | | | | | 1m | 0.22 | - | 0.29 | 0.16 | - | 0.22 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.54 | | |
| 681 | 須賀川市 | 保育園 | プリムラ保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.41 | - | / | 0.17 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.17 | | |
| 682 | 須賀川市 | 保育園 | なのはな保育園 | 3月21日 | 50cm | / | - | / | 0.26 | - | 0.36 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.19 | 0.38 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.33 | | |
| 683 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼東保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.35 | - | 0.81 | 0.25 | - | 0.22 | 0.24 | - | 0.34 | - | 0.25 | - | 0.32 | - | 0.33 | - | 0.30 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.25 | | |
| 684 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.68 | - | 0.77 | 0.34 | - | 0.65 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.24 | | |
| 685 | 須賀川市 | 保育園 | 白方こども園 | 3月22日 | 50cm | 0.63 | - | 0.76 | 0.41 | - | 0.45 | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.25 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.24 | | |
| 686 | 須賀川市 | 保育園 | 白江こども園 | 3月27日 | 50cm | 0.46 | - | 0.56 | 0.73 | - | 0.80 | 0.29 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.44 | - | 0.34 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.32 | | |
| 687 | 須賀川市 | 保育園 | 柏城保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.25 | - | 0.28 | 0.18 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.19 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 688 | 須賀川市 | 保育園 | うつみね保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.17 | - | 0.24 | 0.28 | - | 0.25 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.12 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | 〇 | |
| 689 | 須賀川市 | 保育園 | ぼたん保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.28 | 〇 | |
| 690 | 須賀川市 | 保育園 | 栄光保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 栄光幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.17 | 〇 | |
| 691 | 須賀川市 | 保育園 | 白鳩保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.13 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.17 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | 〇 | |
| 692 | 須賀川市 | 保育園 | 第一保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.15 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.30 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.29 | 〇 | |
| 693 | 須賀川市 | 保育園 | 第二保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.17 | - | 0.24 | 0.21 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| 694 | 須賀川市 | 保育園 | 第三保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | 〇 | |
| 695 | 須賀川市 | 保育園 | アンジュ保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.33 | - | 0.36 | 0.33 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.49 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.51 | 〇 | |
| 696 | 須賀川市 | 保育園 | コアラ保育園(柏城園) | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.29 | 0.13 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.16 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.29 | 〇 | |
| 697 | 須賀川市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室 | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.14 | - | 0.13 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し | |
| 698 | 須賀川市 | 保育園 | めぐみ保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.27 | - | 0.24 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| 699 | 須賀川市 | 保育園 | 医療法人平心会須賀川病院 附属保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.24 | - | 0.24 | 0.23 | - | 0.23 | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.29 | 0.31 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.30 | | |
| 700 | 須賀川市 | 保育園 | こどもの家 | 3月27日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.19 | 0.34 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.32 | 0.31 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.34 | [校庭・園庭等] くじら公園を園庭として使用 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 701 | 須賀川市 | 保育園 | 虹色保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.17 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.29 | 〇 | |
| 702 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園 | 3月21日 | 50cm | 0.17 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | [校庭・園庭等]年少組用(園舎中央) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | [校庭・園庭等]年長組用(園舎北側) |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 | [校庭・園庭等]年長組用(園舎北側) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | 〇 | [校庭・園庭等]年長組用(園舎北側) |
| 703 | 須賀川市 | 保育園 | 寿泉堂松南病院 ポニー | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.50 | - | 0.63 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門][校庭・園庭等]無し |
| 704 | 須賀川市 | 保育園 | アップル保育園 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.18 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | | [正門]無し |
| 705 | 須賀川市 | 保育園 | 池田記念病院託児所 | 3月28日 | 50cm | 0.22 | - | / | 0.18 | - | / | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.25 | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| 706 | 須賀川市 | 保育園 | 有我保育園 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.17 | - | 0.17 | 0.37 | - | 0.37 | - | 0.31 | - | 0.35 | - | 0.36 | - | 0.35 | 0.39 | | [正門]無し [校庭・園庭等]緑ヶ丘公園を園庭として使用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.36 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.36 | 0.39 | | [正門]無し [校庭・園庭等]緑ヶ丘公園を園庭として使用 |
| 707 | 須賀川市 | 保育園 | 保育所キッズ・イマジ | 3月21日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等]無し |
| 708 | 須賀川市 | 保育園 | 独立行政法人国立病院機構 福島病院たんぽぽ保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.24 | - | 0.29 | 0.30 | - | 0.30 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.31 | 0.32 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.28 | | |
| 709 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立福田幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.29 | - | 0.37 | 0.20 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.21 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.18 | 〇 | |
| 710 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立長沼幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.29 | - | 0.33 | 0.25 | - | 0.26 | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.25 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.22 | 〇 | |
| 711 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立仁井田幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.47 | - | 0.94 | 0.23 | - | 0.23 | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.24 | 〇 | |
| 712 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立小塩江幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.16 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.19 | | [正門]須賀川市立小塩江小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.16 | | [正門]須賀川市立小塩江小学校と共用 |
| 713 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立大東幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.12 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.15 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------|-----|--------------|-------|------|------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|------|---------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|-----|------|--------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回調査結果 (平均値) | ①中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回調査結果 (平均値) | 表土除去実施状況 | |
| 714 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立和田幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.12 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.09 |
| 715 | 須賀川市 | 幼稚園 | 杉の子幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.18 |
| 716 | 須賀川市 | 幼稚園 | 愛星幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.23 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 717 | 須賀川市 | 幼稚園 | 栄光幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 栄光保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 718 | 須賀川市 | 幼稚園 | 天泉幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.15 |
| 719 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.14 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 720 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立稲田小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.29 | - | 0.32 | 0.22 | - | 0.41 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.15 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.16 |
| 721 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.21 | - | 0.23 | 0.26 | - | 0.26 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 722 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.45 | - | 0.61 | 0.25 | - | 0.34 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.36 | - | 0.24 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.17 |
| 723 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼東小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.75 | - | 0.91 | 0.55 | - | 0.59 | 0.23 | - | 0.45 | - | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.24 | - | 0.30 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.24 |
| 724 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.36 | - | 0.38 | 0.34 | - | 0.27 | 0.20 | - | 0.32 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.20 | - | 0.24 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.21 |
| 725 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白方小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.72 | - | 0.86 | 0.39 | - | 0.75 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.31 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.20 |
| 726 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白江小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.78 | - | 1.3 | 0.36 | - | 0.39 | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.38 | - | 0.36 | - | 0.29 | 0.30 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.22 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 727 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立仁井田小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.35 | - | 0.44 | 0.36 | - | 0.34 | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.20 | 〇 |
| 728 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立柏城小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.35 | - | 0.42 | 0.30 | - | 0.39 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.15 | 〇 |
| 729 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立小塩江小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.16 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.19 | [正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | |
| 730 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.21 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 731 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校上山田分校 | 3月29日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | |
| 732 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大森小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | |
| 733 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第一小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.18 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.16 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.35 | - | 0.32 | 0.34 | 仮設校舎 並木町運動場に所在 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.31 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.31 | 0.34 | |
| 734 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第二小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.18 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.27 | - | 0.22 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.24 | 〇 |
| 735 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第三小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.16 | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.21 | 〇 |
| 736 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.10 | - | 0.13 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.12 | 〇 |
| 737 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第一中学校 | 3月26日 | 1m | 0.16 | - | 0.21 | 0.22 | - | 0.24 | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.26 | 〇 |
| 738 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第二中学校 | 3月28日 | 1m | 0.27 | - | 0.24 | 0.11 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 |
| 739 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第三中学校 | 3月26日 | 1m | 0.16 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.19 | 〇 |
| 740 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立福田中学校 | 3月26日 | 1m | 0.42 | - | 0.42 | 0.25 | - | 0.30 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.13 | 〇 |
| 741 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立西袋中学校 | 3月27日 | 1m | 0.22 | - | 0.28 | 0.20 | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.19 | 〇 |
| 742 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立長沼中学校 | 3月22日 | 1m | 0.68 | - | 0.73 | 0.55 | - | 0.74 | 0.19 | - | 0.27 | - | 0.32 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.28 | 〇 |
| 743 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立岩瀬中学校 | 3月22日 | 1m | 0.51 | - | 0.74 | 0.74 | - | 0.57 | 0.31 | - | 0.54 | - | 0.52 | - | 0.47 | - | 0.63 | - | 0.49 | 0.44 | 〇 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|------|--------|----------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 744 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立仁井田中学校 | 3月27日 | 1m | 0.77 | - | 0.88 | 0.42 | - | 0.37 | 0.19 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.22 | 〇 | |
| 745 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立小塩江中学校 | 3月29日 | 1m | 0.12 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.18 | 0.18 | | |
| 746 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立大東中学校 | 3月29日 | 1m | 0.12 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | | |
| 747 | 須賀川市 | 高校 | 須賀川桐陽高校 | 3月26日 | 1m | 0.24 | - | 0.23 | 0.22 | - | 0.25 | 0.24 | - | 0.34 | - | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.26 | - | 0.29 | 0.30 | | |
| 748 | 須賀川市 | 高校 | 長沼高校 | 3月22日 | 1m | 0.36 | - | 0.44 | 0.28 | - | 0.29 | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.30 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.24 | 〇 | |
| 749 | 須賀川市 | 高校 | 清陵情報高校 | 3月28日 | 1m | 0.40 | - | 0.38 | 0.26 | - | 0.29 | 0.41 | - | 0.43 | - | 0.52 | - | 0.47 | - | 0.48 | - | 0.46 | 0.50 | | |
| 750 | 須賀川市 | 高校 | 須賀川高校 | 3月23日 | 1m | 0.17 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.18 | 0.24 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.23 | 0.21 | | |
| 751 | 須賀川市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校 | 3月23日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.12 | - | 0.11 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等] 校庭に仮設校舎が設置されているため、測定不可 |
| | | | | | 1m | 0.19 | - | 0.24 | 0.13 | - | 0.11 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | |
| 752 | 須賀川市 | 専修学校 | 須賀川専門学校 | 3月23日 | 1m | 0.17 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.17 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 753 | 須賀川市 | 専修学校 | 公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 3月23日 | 1m | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.25 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [正門] 工事中のため、仮正門 [校庭・園庭等] 無し |
| 754 | 田村市 | 保育園 | 滝根保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.09 | | |
| 755 | 田村市 | 保育園 | 大越こども園 | 3月27日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 | [校庭・園庭等] 中庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.10 | | |
| 756 | 田村市 | 保育園 | 船引保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | 都路こども園(田村市)の園児も通園中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | | |
| 757 | 田村市 | 保育園 | わかかさ保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.15 | - | / | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.26 | 0.26 | 〇 | [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] わかかさ幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.30 | | |
| 758 | 田村市 | 保育園 | 常葉保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | | |
| 759 | 田村市 | 保育園 | (医)健山会どんぐり | 3月28日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.12 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.24 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.22 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|----------------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|-------------|------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 760 | 田村市 | 保育園 | チャイルドルームひまわり | 3月28日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | |
| 761 | 田村市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| 762 | 田村市 | 保育園 | たんぼぼ託児所 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 763 | 田村市 | 保育園 | アミーゴ保育会 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | |
| 764 | 田村市 | 保育園 | 美山保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.21 | - | 0.26 | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.17 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | |
| 765 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立滝根幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.09 | |
| 766 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立船引南幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.16 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.13 | |
| 767 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立緑幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | / | 〇 [正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用 [校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中で測定不可だったため、調査結果なし |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | / | |
| 768 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立常葉幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.12 | |
| 769 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立岩井沢幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.54 | - | / | 0.30 | - | 0.36 | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 〇 [正門] 工事中のため、仮正門 新規調査地点のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 岩井沢小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.23 | |
| 770 | 田村市 | 幼稚園 | わかき幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.18 | - | / | 0.29 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.26 | 0.26 | 〇 [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] わかき保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.30 | |
| 771 | 田村市 | 小学校 | 田村市立滝根小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | |
| 772 | 田村市 | 小学校 | 田村市立広瀬小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | / | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | 0.12 | 〇 [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 773 | 田村市 | 小学校 | 田村市立上大越小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.13 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | |
| 774 | 田村市 | 小学校 | 田村市立下大越小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | |
| 775 | 田村市 | 小学校 | 田村市立牧野小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.21 | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.24 | 0.27 | 廃校 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | |
| 776 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引南小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | |
| 777 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.12 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | |
| 778 | 田村市 | 小学校 | 田村市立芦沢小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.20 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | |
| 779 | 田村市 | 小学校 | 田村市立栗田小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.20 | - | 0.28 | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | |
| 780 | 田村市 | 小学校 | 田村市立美山小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.24 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.28 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | |
| 781 | 田村市 | 小学校 | 田村市立瀬川小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.22 | - | 0.30 | 0.16 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | |
| 782 | 田村市 | 小学校 | 田村市立緑小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | / | 〇 [正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中で測定不可だったため、調査結果なし |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | |
| 783 | 田村市 | 小学校 | 田村市立常葉小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | |
| 784 | 田村市 | 小学校 | 田村市立西向小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | |
| 785 | 田村市 | 小学校 | 田村市立関本小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 786 | 田村市 | 小学校 | 田村市立古道小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.29 | - | 0.26 | 0.17 | - | 0.27 | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.23 | 〇 [校庭・園庭等] 工事中のため、中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.19 | |
| 787 | 田村市 | 小学校 | 田村市立岩井沢小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.54 | - | / | 0.34 | - | 0.36 | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 〇 [正門] 工事中のため、仮正門 新規調査地点のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 岩井沢幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.23 | |
| 788 | 田村市 | 小学校 | 田村市立菅谷小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 旧田村市立嶺山小学校 現在、田村市立菅谷小学校が使用中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | |
| 789 | 田村市 | 小学校 | 田村市立古道・岩井沢小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.17 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.09 | 0.11 | 〇 旧田村市立石森小学校 都路こども園(田村市)の園児も通園中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.09 | |
| 790 | 田村市 | 中学校 | 田村市立滝根中学校 | 3月27日 | 1m | 0.11 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 〇 |
| 791 | 田村市 | 中学校 | 田村市立大越中学校 | 3月27日 | 1m | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 〇 |
| 792 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引南中学校 | 3月28日 | 1m | 0.15 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.12 | 〇 |
| 793 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引中学校 | 3月28日 | 1m | 0.15 | - | 0.20 | 0.14 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.12 | 〇 |
| 794 | 田村市 | 中学校 | 田村市立移中学校 | 3月28日 | 1m | 0.33 | - | 0.39 | 0.19 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 |
| 795 | 田村市 | 中学校 | 田村市立常葉中学校 | 3月27日 | 1m | 0.13 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 |
| 796 | 田村市 | 中学校 | 田村市立都路中学校 | 3月27日 | 1m | 0.39 | - | 0.39 | 0.16 | - | 0.34 | 0.17 | - | 0.28 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.34 | - | 0.25 | 0.22 | 〇 |
| 797 | 田村市 | 中学校 | 田村市立都路中学校 | 3月28日 | 1m | 0.16 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 旧田村市立春山小学校 都路こども園(田村市)の園児も通園中 |
| 798 | 田村市 | 高校 | 船引高校 | 3月28日 | 1m | 0.18 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.20 | 0.31 | - | 0.23 | - | 0.17 | - | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.26 | 0.30 | |
| 799 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石栄光保育園 | 3月30日 | 50cm | 0.22 | - | 0.25 | 0.19 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 鏡石栄光幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.20 | |
| 800 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.30 | - | 0.29 | 0.25 | - | 0.27 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.25 | |
| 801 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石保育所分園 | 3月30日 | 50cm | 0.18 | - | 0.26 | 0.19 | - | 0.21 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| 802 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石町立鏡石幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.21 | - | 0.28 | 0.16 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.13 | |
| 803 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石栄光幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.22 | - | 0.25 | 0.19 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 鏡石栄光保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|--------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|----|--------|----|--------|----|--------|-----|-------------|------|----------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 | |
| 804 | 鏡石町 | 幼稚園 | 岡ノ内幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.21 | - | 0.21 | 0.26 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | | |
| 805 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第一小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.28 | - | 0.32 | 0.17 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.13 | 0.28 | 〇 | 仮設校舎 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.32 | | |
| 806 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第二小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.24 | - | 0.31 | 0.21 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.29 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.28 | | |
| 807 | 鏡石町 | 中学校 | 鏡石町立鏡石中学校 | 3月30日 | 1m | 0.20 | - | 0.23 | 0.16 | - | 0.23 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.31 | 〇 | |
| 808 | 鏡石町 | 高校 | 岩瀬農業高校 | 3月30日 | 1m | 0.21 | - | 0.24 | 0.14 | - | 0.17 | 0.28 | - | 0.17 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.28 | | [昇降口] 西側昇降口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.11 | - | 0.14 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [昇降口] 東側昇降口 |
| 809 | 天栄村 | 保育園 | 天栄保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.47 | - | 0.65 | 0.27 | - | 0.27 | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.22 | | |
| 810 | 天栄村 | 保育園 | 天栄村立湯本へき地保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.09 | 0.05 | 5 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.06 | 10 | 0.07 | - | 0.07 | 0.08 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.07 | | |
| 811 | 天栄村 | 幼稚園 | 天栄村立天栄幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.44 | - | 0.43 | 0.30 | - | 0.28 | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.29 | - | 0.30 | 0.36 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.31 | | |
| 812 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立牧本小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.26 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.15 | 0.28 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.35 | - | 0.22 | - | 0.27 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.28 | | |
| 813 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立大里小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.51 | - | 0.31 | 0.30 | - | 0.26 | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.18 | - | 0.23 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.19 | | |
| 814 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立広戸小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.41 | - | 0.66 | 0.20 | - | 0.32 | 0.28 | - | 0.23 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.26 | - | 0.22 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.22 | | |
| 815 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立湯本小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.07 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.07 | 5 | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.10 | - | 0.08 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.09 | | |
| 816 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立天栄中学校 | 3月30日 | 1m | 0.48 | - | 0.59 | 0.75 | - | 0.85 | 0.25 | - | 0.37 | - | 0.32 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.30 | 0.42 | 〇 | |
| 817 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立湯本中学校 | 3月29日 | 1m | 0.12 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.05 | 30 | 0.06 | 30 | 0.08 | 15 | 0.07 | 5 | 0.07 | 0.14 | | |
| 818 | 石川町 | 保育園 | 石川町立野木沢保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 819 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第一保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.09 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 820 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第二保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 821 | 石川町 | 保育園 | クローバー保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.12 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 822 | 石川町 | 保育園 | やどかり保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 823 | 石川町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育室 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.14 | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 824 | 石川町 | 保育園 | 介護老人保健施設オルキス託児所 | 3月23日 | 50cm | 0.20 | - | 0.23 | 0.20 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 825 | 石川町 | 幼稚園 | 石川文化幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 826 | 石川町 | 小学校 | 石川町立中谷第一小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 827 | 石川町 | 小学校 | 石川町立中谷第二小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 828 | 石川町 | 小学校 | 石川町立南山形小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | 0.17 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 829 | 石川町 | 小学校 | 石川町立山形小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.17 | - | 0.24 | 0.16 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.27 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 830 | 石川町 | 小学校 | 石川町立沢田小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.11 | - | 0.21 | 0.16 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 831 | 石川町 | 小学校 | 石川町立母畑小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|--------|-------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|-------------|------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 832 | 石川町 | 小学校 | 石川町立野木沢小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.12 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 833 | 石川町 | 小学校 | 石川町立石川小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.10 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 834 | 石川町 | 中学校 | 石川町立石川中学校 | 3月26日 | 1m | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 |
| 835 | 石川町 | 中学校 | 石川町立沢田中学校 | 3月26日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.18 | 〇 |
| 836 | 石川町 | 中学校 | 石川義塾中学校 | 3月23日 | 1m | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.08 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.12 | 0.15 | 学校法人石川高校と共用 |
| 837 | 石川町 | 高校 | 石川高校 | 3月23日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.09 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | |
| 838 | 石川町 | 高校 | 学校法人石川高校 | 3月23日 | 1m | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.08 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.12 | 0.15 | 石川義塾中学校と共用 |
| 839 | 石川町 | 特別支援学校 | 福島県立石川養護学校 | 3月23日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.12 | - | 0.15 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.18 | |
| 840 | 玉川村 | 保育園 | 泉保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.15 | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 841 | 玉川村 | 幼稚園 | 玉川村立すま幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 842 | 玉川村 | 幼稚園 | 玉川村立いずみ幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 843 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立須釜小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.18 | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 844 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立玉川第一小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.22 | 0.13 | - | 0.15 | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.32 | - | 0.24 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 845 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立川辺小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 846 | 玉川村 | 中学校 | 玉川村立須釜中学校 | 3月27日 | 1m | 0.17 | - | 0.20 | 0.22 | - | 0.22 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.25 | |
| 847 | 玉川村 | 中学校 | 玉川村立玉川泉中学校 | 3月27日 | 1m | 0.18 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.20 | 0.24 | |
| 848 | 平田村 | 保育園 | 小平保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 849 | 平田村 | 保育園 | 蓬田保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.22 | |
| 850 | 平田村 | 保育園 | 誠励会託児所おひさま | 3月21日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.12 | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | |
| 851 | 平田村 | 保育園 | 永山産業(株)平田中央工場託児所 | 3月21日 | 50cm | / | - | / | 0.15 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| 852 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立小平幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 853 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立西山幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.21 | 休園中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | |
| 854 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立蓬田幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.21 | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | |
| 855 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立永田幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.21 | 0.17 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.19 | |
| 856 | 平田村 | 小学校 | 平田村立小平小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 857 | 平田村 | 小学校 | 平田村立西山小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.18 | |
| 858 | 平田村 | 小学校 | 平田村立蓬田小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 859 | 平田村 | 小学校 | 平田村立永田小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.23 | - | 0.19 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.24 | |
| 860 | 平田村 | 中学校 | 平田村立小平中学校 | 3月22日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.22 | |
| 861 | 平田村 | 中学校 | 平田村立蓬田中学校 | 3月21日 | 1m | 0.14 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.20 | |
| 862 | 平田村 | 高校 | 小野高校平田校 | 3月22日 | 1m | 0.12 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.18 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 863 | 浅川町 | 保育園 | 浅川町保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.10 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.19 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 864 | 浅川町 | 保育園 | 浅川町立山白石保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.17 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.20 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 865 | 浅川町 | 幼稚園 | 浅川町立浅川幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.20 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 866 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立里白石小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.18 | - | 0.17 | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 867 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立山白石小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.14 | - | 0.19 | 0.18 | - | 0.21 | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.14 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.20 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 868 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立浅川小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.15 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.11 | 0.20 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 869 | 浅川町 | 中学校 | 浅川町立浅川中学校 | 3月30日 | 1m | 0.14 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.21 | |
| | | | | | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | |
| 871 | 古殿町 | 幼稚園 | 古殿町立古殿幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 872 | 古殿町 | 小学校 | 古殿町立論田小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | - | 0.21 | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.26 | 廃校 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 873 | 古殿町 | 小学校 | 古殿町立古殿小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.24 | - | 0.26 | 0.24 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 874 | 古殿町 | 中学校 | 古殿町立古殿中学校 | 3月28日 | 1m | 0.24 | - | 0.27 | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 50cm | 0.18 | - | 0.27 | 0.10 | - | 0.20 | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | |
| 875 | 三春町 | 保育園 | 三春町第一保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.18 | - | 0.27 | 0.10 | - | 0.20 | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.22 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 876 | 三春町 | 保育園 | 三春町第二保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.23 | - | 0.28 | 0.13 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | | |
| 877 | 三春町 | 保育園 | みはるせきれい保育施設 | 3月26日 | 50cm | 0.37 | - | 0.29 | 0.27 | - | 0.25 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 仮設校舎 三春の里に所在 [正門] 施設敷地入口 [校庭・園庭等] 無し |
| 878 | 三春町 | 保育園 | 三春町北保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.37 | - | 0.48 | 0.22 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.25 | 0.28 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.26 | | | |
| 879 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立中郷幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.18 | - | / | 0.14 | - | / | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.12 | 〇 | [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | | | |
| 880 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立岩江幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.31 | - | 0.37 | 0.28 | - | 0.31 | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.24 | 0.25 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.25 | | | |
| 881 | 三春町 | 幼稚園 | 富岡町幼稚園(曙ブレーキ 工場跡地) | 3月26日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.24 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.21 | 0.24 | | 富岡町小学校、富岡町中学校と共用 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.19 | | | |
| 882 | 三春町 | 幼稚園 | 葛尾村幼稚園三春分園 | 3月26日 | 50cm | 0.21 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.23 | | たむら農協さくら湖みどり館内に所在 [正門] 施設敷地入口 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | | | |
| 883 | 三春町 | 幼稚園 | 三春幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.17 | - | 0.21 | 0.17 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | | | |
| 884 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中郷小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.21 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.10 | | | |
| 885 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中妻小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.31 | - | 0.29 | 0.22 | - | 0.36 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.18 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.19 | | | |
| 886 | 三春町 | 小学校 | 三春町立岩江小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.40 | - | 0.44 | 0.16 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.21 | 0.20 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | | | |
| 887 | 三春町 | 小学校 | 三春町立三春小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.15 | - | / | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 〇 | [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | | | |
| 888 | 三春町 | 小学校 | 三春町立御木沢小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.57 | - | 0.62 | 0.25 | - | 0.47 | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.25 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.21 | | | |
| 889 | 三春町 | 小学校 | 三春町立沢石小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.24 | - | 0.28 | 0.15 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.15 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|------|-------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 890 | 三春町 | 小学校 | 富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地) | 3月26日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.24 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.21 | 0.24 | 富岡町幼稚園、富岡町中学校と共用 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.19 | | |
| 891 | 三春町 | 中学校 | 三春町立栗田中学校 | 3月26日 | 1m | 0.36 | - | 0.39 | 0.23 | - | 0.31 | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | 〇 | |
| 892 | 三春町 | 中学校 | 三春町立桜中学校 | 3月26日 | 1m | 0.29 | - | 0.31 | 0.17 | - | 0.29 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.12 | 〇 | |
| 893 | 三春町 | 中学校 | 三春町立岩江中学校 | 3月26日 | 1m | 0.56 | - | 0.56 | 0.33 | - | 0.58 | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.32 | - | 0.33 | - | 0.21 | - | 0.25 | 0.26 | 〇 | |
| 894 | 三春町 | 中学校 | 三春町立三春中学校 | 3月26日 | 1m | 0.20 | - | 0.22 | 0.12 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | 〇 | |
| 895 | 三春町 | 中学校 | 三春町立沢石中学校 | 3月26日 | 1m | 0.26 | - | 0.30 | 0.19 | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.20 | 0.21 | 〇 | |
| 896 | 三春町 | 中学校 | 富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地) | 3月26日 | 1m | 0.17 | - | 0.25 | 0.18 | - | 0.23 | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.22 | 0.24 | 富岡町幼稚園、富岡町小学校と共用 | |
| 897 | 三春町 | 高校 | 田村高校 | 3月26日 | 1m | 0.32 | - | 0.32 | 0.24 | - | 0.33 | 0.68 | - | 0.44 | - | 0.32 | - | 0.33 | - | 0.44 | - | 0.44 | 0.46 | | |
| 898 | 三春町 | 専修学校 | 福島県理工専門学校 | 3月26日 | 1m | 0.36 | - | 0.40 | / | - | / | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.42 | - | 0.43 | - | 0.47 | - | 0.37 | 0.44 | [昇降口]無し [校庭・園庭等]駐車場 | |
| 899 | 小野町 | 保育園 | 夏井おおすぎ保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.14 | | |
| 900 | 小野町 | 保育園 | 中央さくら保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.13 | 0.17 | 〇 | [正門]小野町立小野わかば幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.16 | | |
| 901 | 小野町 | 保育園 | 飯豊ひまわり保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.13 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.16 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | | |
| 902 | 小野町 | 保育園 | あおぞら保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.15 | | |
| 903 | 小野町 | 幼稚園 | 小野町立小野わかば幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | [正門]中央さくら保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | | |
| 904 | 小野町 | 小学校 | 小野町立夏井第一小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | | |
| 905 | 小野町 | 小学校 | 小野町立小野新町小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | | |
| 906 | 小野町 | 小学校 | 小野町立飯豊小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.17 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.21 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-----------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|-------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 907 | 小野町 | 小学校 | 小野町立浮金小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.14 | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.16 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.23 | 〇 | |
| 908 | 小野町 | 中学校 | 小野町立小野中学校 | 3月29日 | 1m | 0.12 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| 909 | 小野町 | 中学校 | 小野町立浮金中学校 | 3月29日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.22 | 〇 | |
| 910 | 小野町 | 高校 | 小野高校 | 3月29日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.20 | | |
| 911 | 白河市 | 保育園 | わかば保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.21 | - | 0.34 | 0.19 | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.17 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | 〇 | |
| 912 | 白河市 | 保育園 | こどもの園保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.25 | - | 0.37 | 0.23 | - | 0.29 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 | [校庭・園庭等] 白河幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| 913 | 白河市 | 保育園 | さくら保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.28 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | 〇 | |
| 914 | 白河市 | 保育園 | ひがし保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | |
| 915 | 白河市 | 保育園 | おもてごう保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.25 | - | 0.30 | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| 916 | 白河市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.24 | - | 0.33 | 0.21 | - | 0.36 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.26 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.25 | 〇 | |
| 917 | 白河市 | 保育園 | 白河西保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.32 | - | 0.30 | - | 0.31 | 0.31 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.29 | | |
| 918 | 白河市 | 保育園 | 白河みのり保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | 〇 | |
| 919 | 白河市 | 保育園 | 白河保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.23 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | |
| 920 | 白河市 | 保育園 | 丘の上保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.52 | - | 0.58 | 0.27 | - | 0.32 | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | [正門] 丘の上幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.21 | 〇 | |
| 921 | 白河市 | 保育園 | たいしん保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.30 | - | 0.28 | 0.23 | - | 0.26 | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.27 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 922 | 白河市 | 保育園 | 白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」 | 3月26日 | 50cm | 0.41 | - | 0.50 | 0.30 | - | 0.41 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.21 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | | |
| 923 | 白河市 | 保育園 | 関の森保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | | |
| 924 | 白河市 | 保育園 | 白河病院託児所 | 3月26日 | 50cm | 0.48 | - | 0.62 | 0.37 | - | 0.37 | 0.43 | - | 0.49 | - | 0.48 | - | 0.48 | - | 0.44 | - | 0.46 | 0.60 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.39 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.39 | 0.58 | | |
| 925 | 白河市 | 保育園 | 託児所びよびよ | 3月23日 | 50cm | 0.26 | - | 0.34 | 0.32 | - | 0.39 | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.49 | - | 0.51 | - | 0.48 | 0.57 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.48 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.48 | 0.53 | | |
| 926 | 白河市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.35 | - | 0.44 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 施設所在地は2階 [校庭・園庭等]無し |
| 927 | 白河市 | 保育園 | 託児所(根本 満由美) | 3月23日 | 50cm | 0.44 | - | 0.46 | 0.28 | - | 0.38 | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.43 | - | 0.37 | - | 0.26 | - | 0.32 | 0.34 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.26 | | |
| 928 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立小田川幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.35 | - | 0.47 | 0.20 | - | 0.25 | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.30 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.31 | | |
| 929 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大沼幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | | |
| 930 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立五箇幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.24 | - | 0.26 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | | |
| 931 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立関辺幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.23 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.23 | 〇 | 園舎工事のため、関辺小学校の一部を仮園舎として使用中 [昇降口] 関辺小学校の昇降口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.22 | | |
| 932 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立ひがし幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | | |
| 933 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立表郷幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | | |
| 934 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立白坂幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.36 | - | 0.40 | 0.22 | - | 0.26 | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 | [正門] 白河市立白河第五小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.24 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 935 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大信幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.24 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | 〇 | |
| 936 | 白河市 | 幼稚園 | 白河幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.29 | - | 0.38 | 0.19 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 | [校庭・園庭等] こどもの園保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| 937 | 白河市 | 幼稚園 | 白河東幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.26 | - | 0.36 | 0.25 | - | 0.34 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.23 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.21 | 〇 | |
| 938 | 白河市 | 幼稚園 | 西幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.43 | - | 0.43 | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.15 | - | 0.23 | - | 0.18 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | 〇 | |
| 939 | 白河市 | 幼稚園 | 白河カトリック幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.29 | - | 0.32 | 0.26 | - | 0.26 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | 〇 | |
| 940 | 白河市 | 幼稚園 | 丘の上幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.52 | - | 0.58 | 0.14 | - | 0.22 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 | [正門] 丘の上保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | |
| 941 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小田川小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.31 | - | 0.41 | 0.19 | - | 0.20 | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.43 | - | 0.40 | - | 0.38 | - | 0.34 | 0.36 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.26 | 〇 | |
| 942 | 白河市 | 小学校 | 白河市立五箇小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.20 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.17 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 | [正門] 工事のため、仮正門 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.13 | 〇 | |
| 943 | 白河市 | 小学校 | 白河市立関辺小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.23 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | 〇 | |
| 944 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小野田小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.18 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | |
| 945 | 白河市 | 小学校 | 白河市立釜子小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.21 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | 〇 | |
| 946 | 白河市 | 小学校 | 白河市立表郷小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | 〇 | |
| 947 | 白河市 | 小学校 | 白河市立みさか小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.29 | - | 0.41 | 0.12 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 948 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第一小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.31 | - | 0.31 | 0.28 | - | 0.33 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.21 | 〇 | |
| 949 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第二小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | / | 0.10 | - | / | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 | [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| 950 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第三小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.20 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.19 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | 〇 | |
| 951 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第四小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.35 | - | 0.81 | 0.14 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.21 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.20 | 〇 | |
| 952 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第五小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.36 | - | 0.40 | 0.16 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.22 | 〇 | [正門] 白河市立白坂幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | |
| 953 | 白河市 | 小学校 | 白河市立大屋小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.56 | - | 0.69 | 0.31 | - | 0.39 | 0.23 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.27 | 〇 | |
| 954 | 白河市 | 小学校 | 白河市立信夫第一小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.47 | - | 0.59 | 0.28 | - | 0.34 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.21 | 0.24 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | 〇 | |
| 955 | 白河市 | 小学校 | 白河市立信夫第二小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.34 | - | 0.45 | 0.24 | - | 0.27 | 0.37 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.27 | - | 0.30 | 0.37 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.37 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.37 | 0.39 | 〇 | |
| 956 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東北中学校 | 3月28日 | 1m | 0.21 | - | 0.40 | 0.20 | - | 0.25 | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.25 | 〇 | |
| 957 | 白河市 | 中学校 | 白河市立五箇中学校 | 3月28日 | 1m | 0.34 | - | 0.38 | 0.13 | - | 0.14 | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.25 | 0.27 | 〇 | |
| 958 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東中学校 | 3月21日 | 1m | 0.24 | - | 0.24 | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| 959 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河南中学校 | 3月27日 | 1m | 0.42 | - | 0.54 | 0.21 | - | 0.32 | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.19 | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | |
| 960 | 白河市 | 中学校 | 白河市立表郷中学校 | 3月21日 | 1m | 0.19 | - | 0.21 | 0.15 | - | 0.15 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.24 | 〇 | |
| 961 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河中央中学校 | 3月27日 | 1m | 0.24 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.28 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.35 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.22 | 0.25 | 〇 | |
| 962 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河第二中学校 | 3月22日 | 1m | 0.28 | - | 0.33 | 0.25 | - | 0.32 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 | |
| 963 | 白河市 | 中学校 | 白河市立大信中学校 | 3月22日 | 1m | 0.41 | - | 0.63 | 0.39 | - | 0.58 | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.27 | 〇 | |
| 964 | 白河市 | 高校 | 白河実業高校 | 3月21日 | 1m | 0.30 | - | 0.34 | 0.22 | - | 0.21 | 0.45 | - | 0.43 | - | 0.36 | - | 0.80 | - | 0.40 | - | 0.49 | 0.54 | | |
| 965 | 白河市 | 高校 | 白河高校 | 3月27日 | 1m | 0.27 | - | 0.36 | 0.24 | - | 0.28 | 0.56 | - | 0.55 | - | 0.44 | - | 0.50 | - | 0.45 | - | 0.50 | 0.56 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|------|-----------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 966 | 白河市 | 高校 | 白河旭高校 | 3月26日 | 1m | 0.17 | - | 0.21 | 0.24 | - | 0.32 | 0.49 | - | 0.33 | - | 0.45 | - | 0.41 | - | 0.51 | - | 0.44 | 0.49 | |
| 967 | 白河市 | 専修学校 | 白河医師会白河准看護学院 | 3月26日 | 1m | 0.37 | - | 0.44 | 0.24 | - | 0.40 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| 968 | 白河市 | 専修学校 | 白河厚生病院付属高等看護学院 | 3月26日 | 1m | 0.29 | - | / | 0.18 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し |
| 969 | 西郷村 | 保育園 | みずほ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.27 | - | 0.32 | 0.27 | - | 0.34 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | |
| 970 | 西郷村 | 保育園 | まきば保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.52 | - | 0.60 | 0.21 | - | 0.22 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | |
| 971 | 西郷村 | 保育園 | 川谷保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.36 | - | 0.31 | 0.14 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | |
| 972 | 西郷村 | 保育園 | 西郷村デイハウス あったか はあーと | 3月16日 | 50cm | 0.26 | - | 0.36 | 0.33 | - | 0.38 | 0.39 | - | 0.47 | - | 0.44 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.44 | 0.47 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.39 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.39 | |
| 973 | 西郷村 | 幼稚園 | 西郷村立西郷幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.35 | - | 0.45 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | |
| 974 | 西郷村 | 幼稚園 | 学校法人西郷幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.54 | - | 0.66 | 0.35 | - | 0.44 | 0.52 | - | 0.51 | - | 0.62 | - | 0.66 | - | 0.55 | - | 0.57 | 0.75 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.52 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.52 | |
| 975 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立羽太小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.32 | - | 0.50 | 0.13 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | |
| 976 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立米小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.43 | - | 0.60 | 0.20 | - | 0.17 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | |
| 977 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立小田倉小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.32 | - | 0.41 | 0.16 | - | 0.17 | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | |
| 978 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立川谷小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.26 | - | 0.31 | 0.17 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.21 | 〇 [校庭・園庭等] 西郷村立川谷中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | |
| 979 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立熊倉小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.59 | - | 0.59 | 0.20 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.20 | - | 0.21 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | |
| 980 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立川谷中学校 | 3月19日 | 1m | 0.38 | - | 0.45 | 0.17 | - | 0.24 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.21 | 〇 [校庭・園庭等] 西郷村立川谷小学校と共用 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-----|-----|--------|-------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 981 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立西郷第一中学校 | 3月19日 | 1m | 0.36 | - | 0.37 | 0.29 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.20 | 0.21 | 〇 | |
| 982 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立西郷第二中学校 | 3月19日 | 1m | 0.31 | - | 0.40 | 0.11 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.22 | 〇 | |
| 983 | 西郷村 | 特別支援学校 | 福島県立西郷養護学校 | 3月19日 | 50cm | 0.32 | - | 0.44 | 0.24 | - | 0.30 | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | 0.33 | - | 0.43 | 0.23 | - | 0.29 | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.24 |
| 984 | 泉崎村 | 保育園 | 泉崎村保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.18 | - | 0.25 | 0.14 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.18 |
| 985 | 泉崎村 | 幼稚園 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.22 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.13 |
| 986 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第一小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.26 | - | 0.30 | 0.13 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.14 |
| 987 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.19 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.10 |
| 988 | 泉崎村 | 中学校 | 泉崎村立泉崎中学校 | 3月16日 | 1m | 0.21 | - | 0.27 | 0.11 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| 989 | 中島村 | 保育園 | 中島保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.15 |
| 990 | 中島村 | 幼稚園 | 中島村立中島幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.11 |
| 991 | 中島村 | 小学校 | 中島村立滑津小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.14 |
| 992 | 中島村 | 小学校 | 中島村立吉子川小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.14 |
| 993 | 中島村 | 中学校 | 中島村立中島中学校 | 3月16日 | 1m | 0.13 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | |
| 994 | 矢吹町 | 保育園 | あさひ保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.11 |
| 995 | 矢吹町 | 保育園 | 聖和保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.13 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|-----|-----|----------------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 996 | 矢吹町 | 保育園 | ひかり保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 997 | 矢吹町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所 | 3月15日 | 50cm | 0.20 | - | 0.22 | 0.18 | - | 0.21 | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.29 | 0.31 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.28 |
| 998 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立矢吹幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.16 |
| 999 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中央幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 1000 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立三神幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.07 |
| 1001 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中畑幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.22 | - | 0.23 | 0.10 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.13 |
| 1002 | 矢吹町 | 幼稚園 | 聖和幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 聖和保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | |
| 1003 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立矢吹小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 1004 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立三神小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.08 |
| 1005 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立中畑小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.08 |
| 1006 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立善郷小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.21 | - | 0.23 | 0.12 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.11 |
| 1007 | 矢吹町 | 中学校 | 矢吹町立矢吹中学校 | 3月15日 | 1m | 0.15 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.12 | 〇 | [正門] 工事のため、仮正門新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 1008 | 矢吹町 | 高校 | 光南高校 | 3月15日 | 1m | 0.25 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.19 | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.35 | - | 0.29 | 0.33 | | |
| 1009 | 棚倉町 | 保育園 | 棚倉保育園第一園舎 | 3月14日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | | 0.14 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-----|-----|----------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1010 | 棚倉町 | 保育園 | 棚倉保育園第二園舎 | 3月14日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | | | |
| 1011 | 棚倉町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保育室 | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.23 | [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.22 | | | |
| 1012 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立近津幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | | | |
| 1013 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立社川幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.27 | - | 0.28 | 0.19 | - | 0.27 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.34 | | | |
| 1014 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立棚倉幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.22 | - | 0.21 | 0.17 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.39 | 〇 閉園中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.38 | | | |
| 1015 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立高野幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.19 | - | 0.24 | 0.13 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 棚倉町立高野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | | | |
| 1016 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立山岡小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 3 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | | | |
| 1017 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立近津小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | | | |
| 1018 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立社川小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.26 | - | 0.36 | 0.18 | - | 0.20 | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.16 | - | 0.24 | - | 0.14 | - | 0.21 | 0.43 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.40 | | | |
| 1019 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立棚倉小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.14 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.11 | - | 0.19 | - | 0.12 | - | 0.16 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.29 | | | |
| 1020 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立高野小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.19 | - | 0.24 | 0.13 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | 〇 棚倉町立高野幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | | | |
| 1021 | 棚倉町 | 中学校 | 棚倉町立棚倉中学校 | 3月29日 | 1m | 0.18 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.27 | 〇 |
| 1022 | 棚倉町 | 高校 | 修明高校 | 3月13日 | 1m | 0.17 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.21 | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.28 | |
| 1023 | 矢祭町 | 保育園 | 矢祭町保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.09 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-----|-----|-------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1024 | 矢祭町 | 幼稚園 | 矢祭町立東館幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | |
| 1025 | 矢祭町 | 幼稚園 | 矢祭町立石井幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | |
| 1026 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立下関河内小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | |
| 1027 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立東館小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | |
| 1028 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立石井小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.08 | |
| 1029 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立関岡小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.10 | |
| 1030 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立内川小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1031 | 矢祭町 | 中学校 | 矢祭町立矢祭中学校 | 3月14日 | 1m | 0.09 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | ○ |
| 1032 | 塙町 | 保育園 | 塙保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.20 | 0.17 | - | 0.18 | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.26 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.27 | |
| 1033 | 塙町 | 保育園 | めだか保育室 | 3月12日 | 50cm | 0.09 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.12 | |
| 1034 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立塙幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.21 | 0.12 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.21 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.22 | |
| 1035 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立常豊幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.13 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 1036 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立笹原幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | [正門] 笹原小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 1037 | 塙町 | 小学校 | 塙町立塙小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.12 | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-------|-----|--------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1038 | 塙町 | 小学校 | 塙町立高城小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.09 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.20 | |
| 1039 | 塙町 | 小学校 | 塙町立常豊小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 1040 | 塙町 | 小学校 | 塙町立片貝小学校矢塚分校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.08 | - | 0.13 | 0.11 | 20 | 0.13 | 15 | 0.11 | 30 | 0.13 | 2 | 0.15 | - | 0.13 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.16 | |
| 1041 | 塙町 | 小学校 | 塙町立片貝小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | 1 | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | 10 | 0.08 | 10 | 0.09 | 25 | 0.10 | 15 | 0.10 | 10 | 0.09 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | |
| 1042 | 塙町 | 小学校 | 塙町立笹原小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.09 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | [正門] 笹原幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1043 | 塙町 | 中学校 | 塙町立塙中学校 | 3月12日 | 1m | 0.14 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.15 | |
| 1044 | 塙町 | 高校 | 塙工業高校 | 3月12日 | 1m | 0.18 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.22 | |
| 1045 | 鮫川村 | 保育園 | 鮫川保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.15 | 0.17 | 1 | 0.15 | 1 | 0.13 | 15 | 0.13 | 3 | 0.12 | 1 | 0.14 | 0.16 | 〇 鮫川村立鮫川幼稚園と施設を共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1046 | 鮫川村 | 幼稚園 | 鮫川村立鮫川幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.15 | 0.17 | 1 | 0.15 | 1 | 0.13 | 15 | 0.13 | 3 | 0.12 | 1 | 0.14 | 0.16 | 〇 鮫川保育園と施設を共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1047 | 鮫川村 | 小学校 | 鮫川村立鮫川小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.14 | 1 | 0.13 | 2 | 0.12 | 12 | 0.11 | - | 0.13 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.18 | |
| 1048 | 鮫川村 | 小学校 | 鮫川村立青生野小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.15 | 0.17 | 12 | 0.15 | 20 | 0.16 | 15 | 0.17 | 20 | 0.17 | 18 | 0.16 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 12 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.21 | |
| 1049 | 鮫川村 | 中学校 | 鮫川村立鮫川中学校 | 3月12日 | 1m | 0.18 | - | / | 0.10 | - | 0.12 | 0.12 | 10 | 0.13 | 5 | 0.11 | 8 | 0.10 | 10 | 0.12 | 3 | 0.12 | 0.14 | 〇 [正門] 前回調査時は、工事中で仮正門だったため、調査結果なし |
| 1050 | 鮫川村 | 高校 | 修明高校鮫川校 | 3月12日 | 1m | 0.17 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 2 | 0.16 | 3 | 0.12 | 15 | 0.11 | 15 | 0.15 | 2 | 0.14 | 0.20 | |
| 1051 | 会津若松市 | 保育園 | 会津保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.10 | 0.16 | - | 0.23 | - | 0.10 | 3 | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 〇 [校庭・園庭等] 園庭(大) 白樺幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.23 | 2 | 0.22 | 2 | 0.24 | 2 | 0.22 | 2 | 0.23 | 2 | 0.23 | 0.11 | 〇 [校庭・園庭等] 園庭(小) 白樺幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.11 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-------|-----|------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1052 | 会津若松市 | 保育園 | つるが保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | 0.22 | 5 | 0.11 | 2 | 0.14 | 1 | 0.17 | 2 | 0.19 | 5 | 0.17 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.24 | |
| 1053 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市荒館保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | 0.12 | 30 | 0.16 | 15 | 0.16 | 15 | 0.16 | 15 | 0.20 | 10 | 0.16 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.23 | |
| 1054 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第一保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.14 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 5 | 0.12 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1055 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第二保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.17 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.15 | 1 | 0.13 | 2 | 0.14 | 3 | 0.16 | - | 0.14 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | |
| 1056 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第三保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.10 | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1057 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市中央保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | 1 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1058 | 会津若松市 | 保育園 | いちごちゃんルーム | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.09 | 0.11 | 10 | 0.14 | 4 | 0.10 | 4 | 0.12 | 20 | 0.14 | 5 | 0.12 | 0.17 | [正門] 会津慈光幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 園舎前 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.17 | |
| 1059 | 会津若松市 | 保育園 | すくすく園 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.08 | 0.14 | 15 | 0.14 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| 1060 | 会津若松市 | 保育園 | どんぐり山保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.11 | 10 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.09 | 0.12 | 10 | 0.12 | 10 | 0.13 | 10 | 0.11 | 10 | 0.10 | 10 | 0.12 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.15 | |
| 1061 | 会津若松市 | 保育園 | 面川報徳保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.09 | 10 | 0.09 | 0.09 | 10 | 0.11 | 0.08 | 15 | 0.08 | 15 | 0.08 | 15 | 0.08 | 15 | 0.08 | 15 | 0.08 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.10 | |
| 1062 | 会津若松市 | 保育園 | みなみ若葉エンゼル園 | 3月12日 | 50cm | 0.10 | 15 | 0.13 | 0.09 | 15 | 0.13 | 0.11 | 15 | 0.16 | 15 | 0.18 | 15 | 0.17 | 15 | 0.10 | 15 | 0.14 | 0.20 | 〇 [校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1063 | 会津若松市 | 保育園 | 門田報徳保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.10 | 10 | 0.10 | 0.11 | 10 | 0.10 | 0.13 | 10 | 0.11 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.12 | 10 | 0.12 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1064 | 会津若松市 | 保育園 | 会津報徳保育園 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | 3 | 0.19 | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.18 | 2 | 0.16 | - | 0.13 | 10 | 0.18 | - | 0.17 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.21 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|-------|-----|---|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1065 | 会津若松市 | 保育園 | 博愛園 | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 [正門] 無し [校庭・園庭等] 園舎前園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.14 | | 〇 [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.14 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | | |
| 1066 | 会津若松市 | 保育園 | 南町保育園 | 3月13日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.07 | 10 | 0.11 | 5 | | 0.12 | 0.16 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1067 | 会津若松市 | 保育園 | 会津婦人会保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | | 0.13 | 0.15 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.12 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1068 | 会津若松市 | 保育園 | のぞみ保育園 | 3月15日 | 50cm | / | - | / | 0.10 | - | 0.10 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | | 0.16 | 0.17 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.17 | | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1069 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(会津若松市 大田原保育所) | 3月30日 | 50cm | 0.19 | - | 0.29 | 0.16 | - | 0.23 | 0.30 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.25 | - | 0.33 | - | | 0.30 | 0.37 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.30 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.30 | 0.35 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1070 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市広田保育所分園 八田保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.12 | - | 0.18 | 0.09 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.09 | 20 | 0.13 | 10 | 0.14 | - | 0.13 | - | | 0.13 | 0.20 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.19 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1071 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市広田保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.22 | - | 0.33 | 0.14 | - | 0.14 | 0.25 | 5 | 0.21 | 5 | 0.18 | 2 | 0.21 | 5 | 0.28 | 5 | | 0.23 | 0.30 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.24 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.29 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1072 | 会津若松市 | 保育園 | 大戸報徳保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.07 | - | 0.07 | 0.08 | 3 | 0.06 | 60 | 0.08 | 5 | 0.06 | 25 | 0.08 | 5 | | 0.07 | 0.11 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.07 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.10 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1073 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市川南保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.11 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.11 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | | 0.15 | 0.23 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.20 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1074 | 会津若松市 | 保育園 | ブリススクール水輝 | 3月12日 | 50cm | 0.13 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.15 | 20 | 0.19 | 5 | 0.12 | 10 | 0.13 | 10 | 0.16 | 10 | | 0.15 | 0.18 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.15 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.19 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| 1075 | 会津若松市 | 保育園 | ベビーハウス ミッキー | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | | 0.14 | 0.16 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | 〇 [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|-------|-----|------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 1076 | 会津若松市 | 保育園 | 若竹ベビーホーム | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.08 | - | 0.11 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.22 | [正門] 無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | | 0.19 |
| 1077 | 会津若松市 | 保育園 | 日帰りの湯 富士の湯託児所 | 3月19日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 1078 | 会津若松市 | 保育園 | アップルハウス | 3月19日 | 50cm | 0.10 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.34 | - | 0.21 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.14 |
| 1079 | 会津若松市 | 保育園 | Lotus Kids | 3月12日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 無し | | |
| 1080 | 会津若松市 | 保育園 | 幸くる保育園 | 3月12日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 無し | | |
| 1081 | 会津若松市 | 保育園 | 湊しらとり保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | 1 | 0.13 | 0.08 | - | 0.11 | 0.05 | 70 | 0.05 | 60 | 0.05 | 75 | 0.05 | 70 | 0.06 | 70 | 0.05 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.05 | 70 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | | 0.17 |
| 1082 | 会津若松市 | 保育園 | 福島県立会津総合病院 院内保育所(つくし園) | 3月12日 | 50cm | 0.12 | 2 | 0.17 | 0.12 | - | 0.27 | 0.16 | 10 | 0.19 | 10 | 0.17 | 10 | 0.10 | 35 | 0.11 | 40 | 0.15 | 0.23 | [校庭・園庭等] 道路反対側園庭 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.15 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.19 |
| 1083 | 会津若松市 | 保育園 | まな児遊園 | 3月19日 | 50cm | 0.09 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | | 0.12 |
| 1084 | 会津若松市 | 保育園 | マウントベビーハウス | 3月19日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | | 0.16 |
| 1085 | 会津若松市 | 保育園 | めぐみベビーホーム | 3月19日 | 50cm | 0.14 | - | 0.21 | 0.12 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | 10 | 0.15 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.18 |
| 1086 | 会津若松市 | 保育園 | ムーミンベビー&チャイルドルーム | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.19 | [正門] 無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | 0.16 |
| 1087 | 会津若松市 | 保育園 | 財団法人 竹田総合病院 院内保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.13 | 0.19 | 3 | 0.16 | 3 | 0.16 | 3 | 0.18 | 5 | 0.17 | 3 | 0.17 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.17 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.16 |
| 1088 | 会津若松市 | 保育園 | 医療法人 明精会附属病院 内託児所 | 3月19日 | 50cm | 0.17 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.20 | [校庭・園庭等] 園庭小 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | | 0.20 |
| | | | | | 50cm | / | - | / | - | / | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.31 | [校庭・園庭等] 園庭大 |
| | | | | | 1m | / | - | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.32 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-------|-----|---------------------------------------|-------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|------|---------------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1089 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立荒館幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.20 | |
| 1090 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立河東第三幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.18 | 1 | 0.17 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.34 | |
| 1091 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(会津若松市立河東第一幼稚園) | 3月15日 | 50cm | 0.09 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.08 | 0.21 | 2 | 0.21 | 2 | 0.21 | 2 | 0.19 | 2 | 0.25 | 2 | 0.21 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.19 | |
| 1092 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立川南幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.16 | 12 | 0.16 | 2 | 0.17 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.17 | |
| 1093 | 会津若松市 | 幼稚園 | 白梅幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.23 | - | 0.10 | 3 | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.23 | 2 | 0.22 | 2 | 0.24 | 2 | 0.22 | 2 | 0.23 | 2 | 0.23 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.18 | |
| 1094 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松聖愛幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | 10 | 0.19 | 0.11 | 10 | 0.18 | 0.12 | 10 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.14 | 5 | 0.13 | 5 | 0.14 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.20 | |
| 1095 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第一幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.19 | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.17 | |
| 1096 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第二幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.15 | 0.08 | 1 | 0.11 | 7 | 0.09 | 3 | 0.11 | 3 | 0.06 | 20 | 0.09 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.19 | |
| 1097 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第三幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.12 | 10 | 0.13 | 0.09 | - | 0.09 | 0.15 | 10 | 0.14 | 10 | 0.13 | 15 | 0.14 | 10 | 0.14 | 10 | 0.14 | 0.16 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | |
| 1098 | 会津若松市 | 幼稚園 | 東明幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.12 | 1 | 0.17 | 0.10 | - | 0.11 | 0.08 | 5 | 0.13 | 10 | 0.15 | 15 | 0.12 | 15 | 0.11 | 15 | 0.12 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.16 | |
| 1099 | 会津若松市 | 幼稚園 | こばと幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.18 | 5 | 0.24 | 0.14 | 1 | 0.15 | 0.17 | 5 | 0.17 | 20 | 0.14 | 20 | 0.16 | 15 | 0.17 | 10 | 0.16 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.21 | |
| 1100 | 会津若松市 | 幼稚園 | 東仁幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.08 | - | 0.19 | 0.07 | - | 0.11 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.18 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|-------|-----|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1101 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津慈光幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | / | 0.11 | - | 0.11 | / | - | 0.16 | - | 0.16 | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.16 | [正門] 工事のため、仮正門 いちごちゃんルームと共用 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 工事のため、②(園舎反対側)・③(園舎側)地点のみ測定 |
| 1102 | 会津若松市 | 幼稚園 | 慈光第二幼稚園 | 3月13日 | 50cm | / | - | / | / | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.16 | [校庭・園庭等] グラウンド | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.13 | | | |
| | | | | 3月30日 | 50cm | 0.08 | - | 0.20 | 0.09 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | 0.16 | ○ 3月13日調査分の再測定 [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.15 | |
| 1103 | 会津若松市 | 幼稚園 | みなみ若葉幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.10 | 15 | 0.12 | 0.12 | 15 | 0.13 | 0.11 | 15 | 0.16 | 15 | 0.18 | 15 | 0.17 | 15 | 0.10 | 15 | 0.14 | 0.20 | ○ [校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.12 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1104 | 会津若松市 | 幼稚園 | 菅原若葉幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.17 | - | 0.20 | 0.19 | - | 0.28 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.24 | ○ 3月12日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.23 | |
| 1105 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若葉幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.22 | ○ 3月12日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.21 | |
| 1106 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松ザベリオ学園幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.08 | 0.11 | - | 0.17 | 0.08 | 10 | 0.10 | - | 0.09 | 10 | 0.08 | 20 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.10 | ○ [正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.08 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | 0.12 | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1107 | 会津若松市 | 幼稚園 | 富岡幼稚園あいづキッズケアセンター | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | / | 0.11 | - | / | 0.18 | 10 | 0.22 | 10 | 0.20 | 10 | 0.20 | 10 | 0.19 | 10 | 0.20 | 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.18 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | | |
| 1108 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立松長小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.13 | 0.11 | 20 | 0.08 | 25 | 0.09 | 15 | 0.09 | 20 | 0.12 | 10 | 0.10 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.10 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.19 | |
| 1109 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立一箕小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1110 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立行仁小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.12 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | |
| 1111 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城北小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.17 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1112 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立神指小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.13 | 0.24 | - | 0.32 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.35 | - | 0.31 | 0.34 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 |
| 1113 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立永和小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.16 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.11 | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.30 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.25 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 |
| 1114 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立荒館小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.19 | - | 0.26 | 0.13 | - | 0.15 | 0.14 | 10 | 0.20 | 15 | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.20 | 5 | 0.20 | 0.31 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 |
| 1115 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立湊小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 20 | 0.06 | 0.14 | [校庭・園庭等] 積雪のため校庭の中まで入ることができず、⑤地点(校庭入口)のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 20 | 0.05 |
| 1116 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立東山小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.10 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.18 | [正門] 裏門 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 |
| 1117 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城南小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.08 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.10 | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 |
| 1118 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立小金井小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.13 | 0.10 | 10 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 |
| 1119 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立門田小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.11 | 5 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 |
| 1120 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立日新小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 |
| 1121 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城西小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 |
| 1122 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立鶴城小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.14 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 |
| 1123 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立籬教小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 |
| 1124 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立河東学園小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.14 | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.29 | 0.36 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-------|-----|------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 1125 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立大戸小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.07 | 20 | 0.09 | 5 | 0.07 | 15 | 0.12 | 15 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.12 | | |
| 1126 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立川南小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.14 | 0.13 | 15 | 0.09 | 25 | 0.15 | 15 | 0.21 | - | 0.14 | 15 | 0.14 | 0.26 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.24 | | |
| 1127 | 会津若松市 | 小学校 | 大熊町小学校(旧河東第三小学校) | 3月16日 | 50cm | 0.22 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.22 | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.20 | ○ | 旧河東第三小学校と同一地点 〔正門〕裏門 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.17 | | |
| 1128 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松ザベリオ学園小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.10 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.07 | 15 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | ○ | 〔正門〕会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.08 | | |
| 1129 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 3月19日 | 1m | 0.12 | - | 0.20 | 0.09 | - | 0.13 | 0.10 | 10 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.14 | 0.19 | | 〔正門〕工事中のため、仮正門 |
| 1130 | 会津若松市 | 中学校 | 福島県立会津学鳳中学校 | 3月19日 | 1m | 0.13 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.11 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.26 | | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕運動場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.29 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.24 | | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕野球場 |
| 1131 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 3月19日 | 1m | 0.11 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.21 | | |
| 1132 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第二中学校 | 3月19日 | 1m | 0.14 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.09 | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.22 | | |
| 1133 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第三中学校 | 3月19日 | 1m | 0.10 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.14 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.25 | | |
| 1134 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 3月19日 | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.18 | | |
| 1135 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 3月19日 | 1m | 0.10 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.17 | | |
| 1136 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第六中学校 | 3月19日 | 1m | 0.16 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.15 | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.36 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.28 | 0.27 | | |
| 1137 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 3月19日 | 1m | 0.20 | - | 0.25 | 0.10 | - | 0.11 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.08 | - | 0.14 | 0.25 | | |
| 1138 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立湊中学校 | 3月30日 | 1m | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.04 | 40 | 0.04 | 40 | 0.03 | 45 | 0.04 | 45 | 0.03 | 50 | 0.04 | 0.11 | ○ | |
| 1139 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立河東中学校 | 3月30日 | 1m | 0.18 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.15 | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.25 | ○ | |
| 1140 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立大戸中学校 | 3月19日 | 1m | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | 0.07 | 30 | 0.06 | 20 | 0.08 | 20 | 0.09 | 10 | 0.07 | 30 | 0.07 | 0.13 | | |
| 1141 | 会津若松市 | 中学校 | 大熊町立大熊中学校会津若松分校 | 3月19日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.12 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | 〔校庭・園庭等〕無し |
| 1142 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松ザベリオ学園中学校 | 3月12日 | 1m | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 15 | 0.10 | 5 | 0.10 | 10 | 0.08 | 5 | 0.09 | 0.09 | ○ | 〔正門〕会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 〔校庭・園庭等〕会津若松ザベリオ学園高校と共用 |
| 1143 | 会津若松市 | 高校 | 会津学鳳高校 | 3月19日 | 1m | 0.13 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.09 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.24 | 0.26 | | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕会津学鳳中学校と共用 〔校庭・園庭等〕運動場 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.29 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.24 | | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕会津学鳳中学校と共用 〔校庭・園庭等〕野球場 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-------|--------|----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|-----------------------|--|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 1144 | 会津若松市 | 高校 | 会津工業高校・会津第二高校 | 3月19日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1145 | 会津若松市 | 高校 | 会津高校 | 3月19日 | 1m | 0.10 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1146 | 会津若松市 | 高校 | 若松商業高校 | 3月19日 | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.20 | |
| 1147 | 会津若松市 | 高校 | 葵高校 | 3月19日 | 1m | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.22 | [校庭・園庭等] 校舎側校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.22 | [校庭・園庭等] 第二グラウンド |
| 1148 | 会津若松市 | 高校 | 仁愛高校 | 3月19日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | 0.21 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| 1149 | 会津若松市 | 高校 | 学校法人若松第一高校 | 3月12日 | 1m | 0.12 | 1 | 0.14 | 0.10 | - | 0.11 | 0.16 | 20 | 0.17 | 15 | 0.18 | 15 | 0.18 | 15 | 0.16 | 17 | 0.17 | 0.17 | |
| 1150 | 会津若松市 | 高校 | 会津若松ザベリオ学園高校 | 3月12日 | 1m | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.09 | 0.09 | 10 | 0.09 | 15 | 0.10 | 5 | 0.10 | 10 | 0.08 | 5 | 0.09 | 0.09 | 〇 [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用 |
| 1151 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 福島県立会津養護学校 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.11 | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.27 | 福島県立聾学校会津分校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.11 | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.26 | |
| 1152 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 福島県立聾学校会津分校 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.11 | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.27 | 福島県立会津養護学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.11 | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.23 | 0.26 | |
| 1153 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 福島県立会津養護学校竹田分校 | 3月19日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.14 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門]無し [昇降口] 病院正面出入口 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.11 | - | 0.12 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | 0.10 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.09 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| 1154 | 会津若松市 | 専修学校 | AIZUビューティーカレッジ | 3月12日 | 1m | / | - | / | 0.18 | - | 0.15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門]無し [校庭・園庭等] 無し | | |
| 1155 | 会津若松市 | 専修学校 | 会津若松医師会附属会津准看護高等専修学校 | 3月19日 | 1m | 0.10 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 1156 | 会津若松市 | 専修学校 | 福島県立会津若松看護専門学校 | 3月19日 | 1m | 0.11 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.13 | 0.16 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| 1157 | 会津若松市 | 専修学校 | 竹田看護専門学校 | 3月19日 | 1m | 0.14 | - | / | 0.10 | - | / | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.14 | 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| 1158 | 会津若松市 | 専修学校 | 仁愛看護福祉専門学校 | 3月19日 | 1m | 0.11 | - | / | 0.18 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 看護科校舎 [校庭・園庭等] 無し 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | 0.16 | - | / | 0.17 | - | / | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.24 | 介護福祉科校舎(旧河東第一小学校) 新規調査のため、前回調査結果無し | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-----------|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1159 | 喜多方市 | 保育園 | 東町のびやか保育園 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.08 | - | 0.09 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.15 | 0.18 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1160 | 喜多方市 | 保育園 | さくらっこ保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.16 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 |
| 1161 | 喜多方市 | 保育園 | ひめさゆり保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.09 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 0.04 | 35 | 0.07 | 15 | 0.05 | 30 | 0.05 | 55 | 0.04 | 50 | 0.05 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 35 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 |
| 1162 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市第一保育所 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.18 | - | 0.10 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.18 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1163 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市第二保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 |
| 1164 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市第四保育所 | 3月21日 | 50cm | / | - | / | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.13 | 8 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.09 | 20 | 0.12 | 0.20 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1165 | 喜多方市 | 保育園 | 道光保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.22 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 |
| 1166 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市駒形保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.22 | - | 0.26 | 0.17 | - | 0.16 | 0.36 | 2 | 0.34 | 2 | 0.22 | 2 | 0.29 | 2 | 0.37 | 2 | 0.32 | 0.37 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.34 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.34 |
| 1167 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市塩川保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.28 | - | 0.29 | 0.15 | - | 0.15 | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.28 | 0.31 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 |
| 1168 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市姥堂保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.11 | 0.30 | - | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.26 | - | 0.31 | - | 0.29 | 0.31 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 |
| 1169 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市堂島保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.18 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.12 | 0.29 | - | 0.28 | - | 0.29 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.30 | 0.29 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 |
| 1170 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市山都保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | 0.07 | 20 | 0.06 | 8 | 0.12 | - | 0.06 | 30 | 0.07 | 10 | 0.08 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 |
| 1171 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市荻野保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.09 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.11 | 0.13 | [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|------------------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|----|--------|----|--------|---|--------|-----|------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 1172 | 喜多方市 | 保育園 | 喜多方市西羽賀保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.22 | [正門] 駐車場入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.19 | |
| 1173 | 喜多方市 | 保育園 | 東町さつき保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.15 | |
| 1174 | 喜多方市 | 保育園 | 桜ヶ丘保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.15 | |
| 1175 | 喜多方市 | 保育園 | 会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内託児所 | 3月22日 | 50cm | / | - | / | 0.13 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.18 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 1176 | 喜多方市 | 保育園 | 医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.09 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | [昇降口] 園庭側昇降口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | 0.13 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [昇降口] 正門側昇降口 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 1177 | 喜多方市 | 保育園 | ホッツランドどんぐりの森 | 3月23日 | 50cm | 0.16 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |
| 1178 | 喜多方市 | 保育園 | ドレミ保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.16 | - | 0.21 | 0.12 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | |
| 1179 | 喜多方市 | 保育園 | きつぱはうす | 3月23日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | |
| 1180 | 喜多方市 | 保育園 | 託児ルームこすもす | 3月26日 | 50cm | / | - | / | 0.20 | - | 0.23 | 0.21 | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.28 | - | 0.17 | - | 0.26 | 0.30 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.24 | |
| 1181 | 喜多方市 | 保育園 | 塩川すこやか保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.13 | |
| 1182 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立岩月幼稚園 | 3月15日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.11 | 40 | 0.07 | 50 | 0.13 | 5 | 0.14 | - | 0.11 | 0.17 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.16 | |
| 1183 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立関柴幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.14 | 15 | 0.16 | 1 | 0.17 | 1 | 0.13 | 20 | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.17 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|---------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | |
| 1184 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立熊倉幼稚園 | 3月15日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.13 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.12 | 20 | 0.18 | 0.23 | [正門] 無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.19 | | |
| 1185 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立すぎっこ幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.05 | 50 | 0.07 | 20 | 0.06 | 50 | 0.06 | 50 | 0.06 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 40 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.14 | | |
| 1186 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立第一幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.12 | 15 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.09 | 35 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.17 | | |
| 1187 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立第二幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.09 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.14 | 0.11 | 15 | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.15 | 10 | 0.13 | 20 | 0.15 | 0.18 | [正門] 喜多方市立第二小学校と共用 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.17 | | |
| 1188 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立松山幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | 20 | 0.12 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.20 | | |
| 1189 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立豊川幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.13 | 0.14 | 1 | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | 6 | 0.17 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.20 | | |
| 1190 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立慶徳幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.09 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | 20 | 0.09 | 20 | 0.13 | 15 | 0.08 | 30 | 0.10 | 25 | 0.10 | 0.22 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.23 | | |
| 1191 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市立上三宮幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | 0.07 | 40 | 0.04 | 40 | 0.07 | 40 | 0.10 | 10 | 0.05 | 60 | 0.07 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 40 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.18 | | |
| 1192 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方教会附属いずみ幼稚園 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.22 | [正門] 無し | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | | |
| 1193 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方カトリック千草幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.18 | - | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.18 | | |
| 1194 | 喜多方市 | 幼稚園 | 信愛幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.16 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | | |
| 1195 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方市塩川幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.26 | - | 0.29 | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.26 | - | 0.23 | 10 | 0.20 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.25 | 0.29 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.27 | | |
| 1196 | 喜多方市 | 小学校 | 旧喜多方市立入田付小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.11 | - | 0.12 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.05 | 60 | 0.05 | 0.17 | 廃校 [校庭・園庭等] 積雪のため校庭の中まで入ることができず、⑤地点 (正門付近)のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.04 | 60 | 0.04 | 0.10 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1197 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立関柴小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.12 | 0.14 | 1 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| 1198 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立熊倉小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | 0.23 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.19 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.19 | |
| 1199 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立熱塩小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.10 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.05 | 60 | 0.06 | 20 | 0.14 | - | 0.05 | 60 | 0.08 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.15 | |
| 1200 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立加納小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.11 | 0.07 | 25 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 25 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.14 | |
| 1201 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第一小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1202 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第二小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.18 | [正門] 喜多方市第二幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | |
| 1203 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第三小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.19 | 旧喜多方市岩月小学校 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.19 | |
| 1204 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立松山小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.09 | 0.08 | 15 | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.20 | |
| 1205 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立豊川小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1206 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立慶徳小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 20 | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.12 | 20 | 0.12 | - | 0.13 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.20 | |
| 1207 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立上三宮小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.11 | 0.07 | 30 | 0.08 | 30 | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 10 | 0.10 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.17 | |
| 1208 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立駒形小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.24 | - | 0.21 | 0.12 | - | 0.15 | 0.27 | - | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.30 | - | 0.33 | 0.35 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.30 | |
| 1209 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立塩川小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.23 | - | 0.29 | 0.14 | - | 0.14 | 0.36 | - | 0.28 | - | 0.30 | - | 0.35 | - | 0.27 | - | 0.31 | 0.35 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.33 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.33 | 0.36 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|------|--------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|-----|------------|-----|---------------------|------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 1210 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立姥堂小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.14 | - | 0.13 | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.25 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.25 | |
| 1211 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立堂島小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.30 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.12 | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.23 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.24 | |
| 1212 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立山都小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.10 | 0.07 | 30 | 0.07 | 10 | 0.05 | 10 | 0.06 | 50 | 0.07 | 35 | 0.06 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.14 | |
| 1213 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立高郷小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.11 | 0.06 | 15 | 0.14 | - | 0.16 | 40 | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.13 | |
| 1214 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立会北中学校 | 3月21日 | 1m | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.12 | 0.05 | 50 | 0.06 | 50 | 0.05 | 60 | 0.05 | 25 | 0.06 | 60 | 0.05 | 0.15 | |
| 1215 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第一中学校 | 3月22日 | 1m | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1216 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第二中学校 | 3月22日 | 1m | 0.16 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.10 | 15 | 0.11 | 10 | 0.15 | 10 | 0.16 | - | 0.13 | 0.18 | |
| 1217 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第三中学校 | 3月22日 | 1m | 0.10 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1218 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立塩川中学校 | 3月21日 | 1m | 0.13 | - | 0.24 | 0.15 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.26 | 0.29 | |
| 1219 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立山都中学校 | 3月22日 | 1m | 0.10 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.09 | 0.18 | |
| 1220 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立高郷中学校 | 3月22日 | 1m | 0.09 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.15 | |
| 1221 | 喜多方市 | 高校 | 喜多方東高校 | 3月22日 | 1m | 0.11 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1222 | 喜多方市 | 高校 | 喜多方高校 | 3月22日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.19 | |
| 1223 | 喜多方市 | 高校 | 喜多方桐桜高校 | 3月23日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.16 | |
| 1224 | 喜多方市 | 高校 | 耶麻農業高校 | 3月23日 | 1m | 0.11 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.07 | 10 | 0.07 | 10 | 0.10 | - | 0.09 | 0.16 | |
| 1225 | 喜多方市 | 専修学校 | 喜多方准看護高等専修学校 | 3月22日 | 1m | 0.11 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| 1226 | 北塩原村 | 保育園 | 芙蓉保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.11 | 0.17 | 3 | 0.17 | 2 | 0.19 | 2 | 0.17 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1227 | 北塩原村 | 幼稚園 | 北塩原村立さくら幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | 3 | 0.20 | 3 | 0.17 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1228 | 北塩原村 | 幼稚園 | 北塩原村立裏磐梯幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.07 | 40 | 0.22 | 0.09 | - | 0.18 | 0.04 | 150 | 0.04 | 120 | 0.07 | 50 | 0.04 | 150 | 0.04 | 150 | 0.05 | 0.38 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 150 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.39 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1229 | 北塩原村 | 小学校 | 北塩原村立さくら小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.14 | - | 0.26 | 0.12 | - | 0.13 | 0.26 | 1 | 0.23 | 2 | 0.25 | 2 | 0.28 | 1 | 0.20 | 2 | 0.24 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | 1 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.26 | |
| 1230 | 北塩原村 | 小学校 | 北塩原村立裏磐梯小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.12 | 5 | 0.21 | 0.11 | - | 0.21 | 0.06 | 20 | 0.07 | 20 | 0.03 | 80 | 0.04 | 20 | 0.05 | 25 | 0.05 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.17 | |
| 1231 | 北塩原村 | 中学校 | 北塩原村立第一中学校 | 3月26日 | 1m | 0.14 | - | 0.25 | 0.13 | - | 0.16 | 0.12 | 5 | 0.11 | 5 | 0.16 | 5 | 0.25 | 3 | 0.18 | 5 | 0.16 | 0.25 | |
| 1232 | 北塩原村 | 中学校 | 北塩原村立裏磐梯中学校 | 3月26日 | 1m | 0.13 | 3 | 0.30 | 0.11 | - | 0.12 | 0.03 | 150 | 0.07 | 35 | 0.03 | 150 | 0.09 | 150 | 0.03 | 100 | 0.05 | 0.36 | |
| 1233 | 西会津町 | 保育園 | 群岡保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.07 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.08 | 0.03 | 55 | 0.04 | 55 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.07 | 0.12 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 55 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.11 | |
| 1234 | 西会津町 | 保育園 | 尾野本保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.11 | 0.06 | 40 | 0.04 | 40 | 0.05 | 40 | 0.08 | 20 | 0.06 | 20 | 0.06 | 0.13 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 40 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.13 | |
| 1235 | 西会津町 | 保育園 | 野沢保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.12 | 0.03 | 150 | 0.03 | 170 | 0.03 | 170 | 0.03 | 150 | 0.02 | 150 | 0.03 | 0.14 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 150 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.13 | |
| 1236 | 西会津町 | 保育園 | 芝草保育所 | 3月30日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | 0.02 | 300 | 0.03 | 70 | 0.02 | 70 | 0.03 | 120 | 0.03 | 70 | 0.03 | 0.12 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 300 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.02 | 0.11 | |
| 1237 | 西会津町 | 小学校 | 西会津町立尾野本小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.08 | - | 0.11 | 0.07 | - | 0.10 | 0.03 | 30 | 0.10 | - | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.10 | - | 0.06 | 0.11 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.10 | |
| 1238 | 西会津町 | 小学校 | 西会津町立野沢小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.06 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.10 | 0.04 | 30 | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | 0.09 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.08 | |
| 1239 | 西会津町 | 小学校 | 西会津町立群岡小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | |
| 1240 | 西会津町 | 小学校 | 西会津町立新郷小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.08 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.07 | 20 | 0.06 | 40 | 0.06 | 20 | 0.04 | 40 | 0.06 | 0.12 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.13 | |
| 1241 | 西会津町 | 小学校 | 西会津町立奥川小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.12 | 3月13日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.12 | |
| 1242 | 西会津町 | 中学校 | 西会津町立西会津中学校 | 3月30日 | 1m | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.16 | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.11 | [校庭・園庭等] 校舎前校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 |
| 1243 | 西会津町 | 高校 | 西会津高校 | 3月30日 | 1m | 0.09 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.10 | 0.04 | 30 | 0.03 | 40 | 0.04 | 40 | 0.03 | 40 | 0.03 | 40 | 0.03 | 0.10 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|------|------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|---|---|------|------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | | |
| 1244 | 磐梯町 | 保育園 | 磐梯町保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.11 | 0.20 | 5 | 0.20 | 5 | 0.13 | 20 | 0.10 | 10 | 0.16 | 20 | 0.16 | 0.26 | [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.25 | | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.19 | 5 | 0.21 | 5 | 0.16 | 10 | 0.18 | 5 | 0.18 | 5 | 0.18 | 5 | | 0.18 | 0.27 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.23 | | | |
| 1245 | 磐梯町 | 幼稚園 | 磐梯町立磐梯幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.11 | 0.18 | - | 0.19 | 2 | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.19 | 0.25 | [校庭・園庭等] 園舎東側園庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.29 | | | |
| 1246 | 磐梯町 | 小学校 | 磐梯町立磐梯第一小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.17 | - | 0.15 | 0.18 | 5 | 0.16 | 5 | 0.10 | 10 | 0.15 | 10 | 0.27 | 10 | 0.17 | 0.24 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.24 | | | |
| 1247 | 磐梯町 | 小学校 | 磐梯町立磐梯第二小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.28 | 0.14 | - | 0.12 | 0.29 | 5 | 0.26 | 5 | 0.29 | 5 | 0.23 | 5 | 0.26 | 5 | 0.27 | 0.33 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.28 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.28 | 0.35 | | | |
| 1248 | 磐梯町 | 中学校 | 磐梯町立磐梯中学校 | 3月26日 | 1m | 0.13 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.13 | 0.16 | 3 | 0.23 | - | 0.13 | - | 0.20 | 3 | 0.18 | 5 | 0.18 | 0.20 | | | |
| 1249 | 猪苗代町 | 保育園 | 川桁保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.08 | - | 0.12 | 0.07 | - | 0.08 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | 3月14日調査分の再測定 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.13 | | | |
| 1250 | 猪苗代町 | 保育園 | 中ノ沢保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.13 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.09 | 0.07 | 20 | 0.06 | 20 | 0.07 | 20 | 0.07 | 20 | 0.08 | 20 | 0.07 | 0.24 | 3月14日調査分の再測定 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.19 | | | |
| 1251 | 猪苗代町 | 保育園 | 猪苗代保育所 | 3月29日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.08 | 0.09 | 10 | 0.11 | - | 0.07 | 30 | 0.07 | 20 | 0.08 | 20 | 0.08 | 0.16 | 3月14日調査分の再測定 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.15 | | | |
| 1252 | 猪苗代町 | 保育園 | ミニテール保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.10 | 0.05 | 50 | 0.05 | 45 | 0.05 | 45 | 0.06 | 50 | 0.05 | 50 | 0.05 | 0.16 | 3月16日調査分の再測定 施設所在地はマンションの14階 [正門] マンション1階入口 [昇降口] 14階入口 [校庭・園庭等] 園庭代わりに利用しているホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を測定 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 50 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.17 | | | |
| 1253 | 猪苗代町 | 保育園 | フォーチュン・キティ・ガーデン | 3月29日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3月14日調査分の再測定 施設はサンブラザ猪苗代内 [正門] 施設入口前のスロープ部 [昇降口] 施設入口 [校庭・園庭等] 無し | | | |
| 1254 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立みどり幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.11 | - | 0.14 | 0.18 | 3月14日調査分の再測定 旧山潟小学校(廃校)を使用 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.18 | | | |
| 1255 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立長瀬幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | / | 0.09 | - | / | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.07 | 40 | 0.12 | 3月14日調査分の再測定 休園中 新規調査のため、前回調査結果無し | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|--------|-------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|----|------------|-----|------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1256 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立吾妻幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.21 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.15 | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.29 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.24 | 0.26 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.28 | |
| 1257 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立猪苗代幼稚園 | 3月29日 | 50cm | / | - | / | 0.08 | - | 0.08 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.14 | 3月14日調査分の再測定 [正門]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.14 | |
| 1258 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立千里幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.09 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.10 | 25 | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.15 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.16 | |
| 1259 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立翁島幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.05 | 30 | 0.04 | 50 | 0.05 | 40 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.09 | 0.16 | 3月14日調査分の再測定 翁島小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.13 | |
| 1260 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立緑小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | 0.06 | 30 | 0.07 | 20 | 0.05 | 30 | 0.07 | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 | 0.18 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.16 | |
| 1261 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立長瀬小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.16 | - | 0.12 | 0.16 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.15 | |
| 1262 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立吾妻小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.21 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.13 | 0.12 | 3 | 0.11 | 12 | 0.09 | 12 | 0.11 | 5 | 0.09 | 5 | 0.10 | 0.23 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.23 | |
| 1263 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立猪苗代小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.10 | 0.05 | 40 | 0.06 | 40 | 0.05 | 40 | 0.05 | 50 | 0.06 | 40 | 0.05 | 0.17 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 40 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.17 | |
| 1264 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立千里小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | 0.09 | 0.11 | - | 0.11 | 0.06 | 15 | 0.05 | 35 | 0.05 | 35 | 0.05 | 30 | 0.04 | 30 | 0.05 | 0.15 | 3月14日調査分の再測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.13 | |
| 1265 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立翁島小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.05 | 30 | 0.04 | 50 | 0.05 | 40 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.09 | 0.16 | 3月14日調査分の再測定 翁島幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.13 | |
| 1266 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立東中学校 | 3月29日 | 1m | 0.11 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.12 | 0.05 | 40 | 0.04 | 40 | 0.05 | 40 | 0.04 | 40 | 0.04 | 40 | 0.04 | 0.18 | 3月14日調査分の再測定 |
| 1267 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立吾妻中学校 | 3月29日 | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.11 | 0.09 | 20 | 0.11 | 20 | 0.11 | 20 | 0.08 | 20 | 0.08 | 20 | 0.09 | 0.19 | 3月14日調査分の再測定 |
| 1268 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 3月29日 | 1m | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.06 | 15 | 0.10 | 15 | 0.08 | - | 0.03 | 40 | 0.11 | - | 0.08 | 0.14 | 3月14日調査分の再測定 |
| 1269 | 猪苗代町 | 高校 | 猪苗代高校 | 3月29日 | 1m | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.08 | 0.05 | 35 | 0.09 | - | 0.04 | 40 | 0.05 | 40 | 0.12 | - | 0.07 | 0.14 | |
| 1270 | 猪苗代町 | 特別支援学校 | 福島県立猪苗代養護学校 | 3月29日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.08 | 5 | 0.14 | - | 0.03 | 100 | 0.06 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.09 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.07 | 5 | 0.13 | - | 0.03 | 100 | 0.06 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|--------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1271 | 会津坂下町 | 保育園 | ばんげ保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.15 | 0.09 | 3 | 0.07 | 20 | 0.14 | 5 | 0.15 | 20 | 0.08 | 5 | 0.11 | 0.14 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.14 | 〇 |
| 1272 | 会津坂下町 | 保育園 | えくぼ遊育園 | 3月14日 | 50cm | 0.17 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.29 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.30 | 〇 |
| 1273 | 会津坂下町 | 幼稚園 | 会津坂下町立広瀬幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.20 | - | 0.25 | 0.10 | - | 0.13 | 0.14 | 10 | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.22 | - | 0.17 | 20 | 0.17 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.24 | |
| 1274 | 会津坂下町 | 幼稚園 | 会津坂下町立金上幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.16 | - | 0.26 | 0.11 | - | 0.17 | 0.22 | 15 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.27 | - | 0.24 | 0.30 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.27 | |
| 1275 | 会津坂下町 | 幼稚園 | 会津坂下町立坂下幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 20 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.09 | 30 | 0.07 | 40 | 0.12 | 0.26 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.25 | [校庭・園庭等] 南側園庭(道路側) |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.17 | 10 | 0.17 | - | 0.17 | 0.23 | [校庭・園庭等] 南側園庭(道路側) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.24 | [校庭・園庭等] 南側園庭(道路側) |
| 1276 | 会津坂下町 | 幼稚園 | 会津坂下町立若宮幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.16 | - | 0.26 | 0.08 | - | 0.15 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.09 | 40 | 0.09 | 30 | 0.18 | - | 0.14 | 0.26 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.25 | |
| 1277 | 会津坂下町 | 小学校 | 会津坂下町立広瀬小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 2 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.12 | 2 | 0.20 | 2 | 0.17 | 0.30 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.37 | |
| 1278 | 会津坂下町 | 小学校 | 会津坂下町立金上小学 | 3月16日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.13 | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.20 | - | 0.27 | 0.32 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.27 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.27 | 0.30 | |
| 1279 | 会津坂下町 | 小学校 | 会津坂下町立坂下小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | 7 | 0.10 | 2 | 0.16 | 2 | 0.13 | 11 | 0.15 | 6 | 0.14 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | 7 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.25 | |
| 1280 | 会津坂下町 | 小学校 | 会津坂下町立若宮小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.14 | 0.07 | 30 | 0.10 | 30 | 0.09 | 40 | 0.07 | 30 | 0.10 | 25 | 0.09 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.23 | |
| 1281 | 会津坂下町 | 中学校 | 会津坂下町立第一中学校 | 3月21日 | 1m | 0.18 | - | 0.19 | 0.14 | - | 0.16 | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.28 | 0.30 | |
| 1282 | 会津坂下町 | 中学校 | 会津坂下町立第二中学校 | 3月21日 | 1m | 0.13 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.16 | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.23 | |
| 1283 | 会津坂下町 | 高校 | 会津農林高校 | 3月21日 | 1m | 0.15 | - | 0.19 | 0.14 | - | 0.15 | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.17 | - | 0.24 | 0.29 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.23 | - | 0.26 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.28 | - | 0.25 | 0.27 | [校庭・園庭等] 野球場 |
| 1284 | 会津坂下町 | 高校 | 坂下高校 | 3月21日 | 1m | 0.21 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.13 | 0.15 | 10 | 0.15 | 15 | 0.32 | - | 0.16 | 10 | 0.20 | 5 | 0.20 | 0.31 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-----|-----|------------|-------|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1285 | 湯川村 | 保育園 | 湯川村保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.24 | - | 0.22 | 0.09 | - | 0.13 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | - | 0.09 | 0.29 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | 1 | / | - | / | - | / | - | - | - | 0.09 | 0.30 | |
| 1286 | 湯川村 | 幼稚園 | 湯川村立ゆがわ幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.14 | 0.08 | 3 | 0.07 | 10 | 0.09 | 5 | 0.08 | 3 | 0.10 | 3 | 0.08 | 0.38 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | 3 | / | - | / | - | / | - | - | - | 0.08 | 0.44 | |
| 1287 | 湯川村 | 小学校 | 湯川村立笈川小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.17 | - | 0.24 | 0.15 | - | 0.19 | 0.34 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.18 | 0.37 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | 0.35 | |
| 1288 | 湯川村 | 小学校 | 湯川村立勝常小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.21 | - | 0.30 | 0.14 | - | 0.21 | 0.32 | - | 0.34 | - | 0.33 | - | 0.36 | - | 0.32 | - | 0.33 | 0.32 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.28 | |
| 1289 | 湯川村 | 中学校 | 湯川村立湯川中学校 | 3月30日 | 1m | 0.21 | - | 0.28 | 0.13 | - | 0.17 | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.27 | - | 0.41 | - | 0.30 | - | 0.32 | 0.35 | |
| 1290 | 柳津町 | 保育園 | 柳津保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.12 | 0.05 | 50 | 0.05 | 60 | 0.04 | 120 | 0.05 | 55 | 0.04 | 60 | 0.05 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 50 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.20 | |
| 1291 | 柳津町 | 保育園 | 西山保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.14 | 0.15 | 2 | 0.06 | 80 | 0.09 | 20 | 0.07 | 15 | 0.05 | 70 | 0.08 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 2 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1292 | 柳津町 | 小学校 | 柳津町立柳津小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.11 | 0.07 | 25 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.05 | 60 | 0.04 | 80 | 0.04 | 0.20 | [正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 25 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.18 | |
| 1293 | 柳津町 | 小学校 | 柳津町立西山小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.12 | 0.05 | 50 | 0.06 | 40 | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.04 | 60 | 0.08 | 0.18 | [正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 50 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.15 | |
| 1294 | 柳津町 | 中学校 | 柳津町立柳津中学校 | 3月26日 | 1m | 0.12 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.14 | 0.06 | 25 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.04 | 60 | 0.05 | 80 | 0.04 | 0.19 | [正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用 |
| 1295 | 柳津町 | 中学校 | 柳津町立西山中学校 | 3月26日 | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.13 | 0.04 | 50 | 0.05 | 40 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.05 | 60 | 0.08 | 0.16 | [正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用 |
| 1296 | 三島町 | 保育園 | 三島保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.13 | 0.03 | 300 | 0.02 | 120 | 0.04 | 100 | 0.03 | 80 | 0.03 | 70 | 0.03 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 300 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.02 | 0.10 | |
| 1297 | 三島町 | 小学校 | 三島町立三島小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.13 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.12 | 0.04 | 55 | 0.14 | 10 | 0.03 | 30 | 0.05 | 40 | 0.05 | 30 | 0.06 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 55 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.14 | |
| 1298 | 三島町 | 中学校 | 三島町立三島中学校 | 3月27日 | 1m | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.11 | 0.04 | 80 | 0.03 | 70 | 0.03 | 85 | 0.03 | 95 | 0.13 | - | 0.05 | 0.22 | |
| 1299 | 金山町 | 保育園 | 川口保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.06 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.04 | 50 | 0.02 | 80 | 0.08 | - | 0.06 | 15 | 0.06 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|-------|-----|--------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------|---------------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1300 | 金山町 | 保育園 | 横田保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.08 | - | 0.10 | 0.02 | 170 | 0.03 | 60 | 0.02 | 170 | 0.02 | 170 | 0.04 | 60 | 0.03 | 0.12 | [校庭・園庭等] 遊具側 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 170 | / | - | / | - | / | - | - | - | 0.02 | 0.11 | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 20 | 0.02 | 50 | 0.08 | - | 0.05 | 40 | 0.04 | 70 | 0.05 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 20 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.05 | |
| 1301 | 金山町 | 小学校 | 金山町立金山小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.11 | 0.02 | 120 | 0.03 | 140 | 0.03 | 120 | 0.03 | 120 | 0.03 | 80 | 0.03 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 120 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.02 | |
| 1302 | 金山町 | 小学校 | 金山町立横田小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.11 | 0.02 | 140 | 0.04 | 60 | 0.02 | 125 | 0.02 | 140 | 0.02 | 200 | 0.02 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 140 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.02 | |
| 1303 | 金山町 | 中学校 | 金山町立金山中学校 | 3月27日 | 1m | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.04 | 20 | 0.04 | 70 | 0.03 | 150 | 0.09 | - | 0.03 | 80 | 0.05 | 0.12 | |
| 1304 | 金山町 | 高校 | 川口高校 | 3月27日 | 1m | 0.09 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.10 | 0.02 | 70 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.02 | 70 | 0.04 | 70 | 0.03 | 0.14 | |
| 1305 | 昭和村 | 保育園 | 昭和村保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.09 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.04 | 10 | 0.04 | 10 | 0.03 | 13 | 0.03 | 10 | 0.03 | 18 | 0.03 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 10 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.03 | |
| 1306 | 昭和村 | 小学校 | 昭和村立昭和小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.10 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.17 | 0.03 | 50 | 0.06 | 15 | 0.05 | 20 | 0.04 | 20 | 0.07 | 2 | 0.05 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 50 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.03 | |
| 1307 | 昭和村 | 中学校 | 昭和村立昭和中学校 | 3月27日 | 1m | 0.10 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.11 | 0.02 | 80 | 0.03 | 80 | 0.03 | 105 | 0.03 | 110 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.15 | |
| 1308 | 会津美里町 | 保育園 | 本郷保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.12 | 5 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.16 | - | 0.12 | 0.26 | 〇 [正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.13 | |
| 1309 | 会津美里町 | 保育園 | ひまわり保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.18 | 0.09 | - | 0.16 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.05 | 40 | 0.05 | 20 | 0.07 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.07 | |
| 1310 | 会津美里町 | 保育園 | さくら保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | 0.06 | 20 | 0.05 | 10 | 0.06 | - | 0.05 | 20 | 0.06 | 30 | 0.06 | 0.18 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 20 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.05 | |
| 1311 | 会津美里町 | 保育園 | 認定こども園ひかり(高田幼児保育園) | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.09 | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.08 | 20 | 0.09 | 20 | 0.18 | - | 0.14 | 0.21 | 認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.14 | |
| 1312 | 会津美里町 | 保育園 | 新鶴保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.12 | - | 0.20 | 0.07 | - | 0.13 | 0.05 | 20 | 0.04 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 0.34 | 〇 [正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 20 | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.04 | |
| 1313 | 会津美里町 | 幼稚園 | 会津美里町立本郷幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.21 | [正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | - | - | - | 0.15 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|-------|-----|-------------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|-----|-------------|------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | 前回調査結果(平均値) | | 表土除去実施状況 |
| 1314 | 会津美里町 | 幼稚園 | 会津美里町立新鶴幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.12 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.13 | 0.05 | 20 | 0.04 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 0.34 | ○ [正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.34 | |
| 1315 | 会津美里町 | 幼稚園 | 認定こども園ひかり(ひかり幼稚園) | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.09 | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.08 | 20 | 0.09 | 20 | 0.18 | - | 0.14 | 0.21 | 認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.20 | |
| 1316 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立本郷第一小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.19 | |
| 1317 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立本郷第二小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | 5 | 0.12 | 3 | 0.13 | 5 | 0.13 | 5 | 0.11 | 5 | 0.13 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.16 | |
| 1318 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立宮川小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.10 | - | 0.17 | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | 30 | 0.10 | 30 | 0.11 | 30 | 0.09 | 30 | 0.09 | 30 | 0.10 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.21 | |
| 1319 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立高田小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.14 | 5 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.19 | |
| 1320 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立新鶴小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.16 | 5 | 0.19 | - | 0.08 | 20 | 0.13 | 25 | 0.14 | 0.26 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.23 | |
| 1321 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立本郷中学校 | 3月15日 | 1m | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.10 | 15 | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.19 | |
| 1322 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立高田中学校 | 3月15日 | 1m | 0.09 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.15 | 0.06 | 40 | 0.06 | 40 | 0.07 | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 | 0.18 | |
| 1323 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立新鶴中学校 | 3月15日 | 1m | 0.15 | - | 0.23 | 0.12 | - | 0.15 | 0.08 | 20 | 0.10 | 20 | 0.12 | 10 | 0.27 | 2 | 0.09 | 25 | 0.13 | 0.25 | |
| 1324 | 会津美里町 | 高校 | 大沼高校 | 3月19日 | 1m | 0.14 | - | 0.18 | 0.10 | - | / | 0.09 | 20 | 0.09 | 15 | 0.09 | 20 | 0.09 | 20 | 0.10 | 10 | 0.09 | 0.20 | [昇降口] 東昇降口 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 第一グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.21 | [昇降口] 西昇降口 [校庭・園庭等] 第二グラウンド |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 10 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.09 | 30 | 0.08 | 15 | 0.12 | 0.21 | [校庭・園庭等] 南庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 20 | 0.10 | 20 | 0.08 | 10 | 0.08 | 20 | 0.08 | 20 | 0.08 | 0.19 | [校庭・園庭等] テニスコート |
| 1325 | 下郷町 | 保育園 | 湯野上保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.08 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | |
| 1326 | 下郷町 | 保育園 | しもごう保育所 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.09 | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.07 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1327 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立江川小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | |
| 1328 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立榎原小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.08 | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.07 | |
| 1329 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立旭田小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.06 | |
| 1330 | 下郷町 | 中学校 | 下郷町立下郷中学校 | 3月27日 | 1m | 0.09 | - | 0.07 | 0.08 | - | 0.06 | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | 0.08 | |
| 1331 | 榎枝岐村 | 小学校 | 榎枝岐村立榎枝岐小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | / | 0.06 | - | / | 0.03 | 150 | 0.02 | 150 | 0.03 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 0.11 | 榎枝岐村立榎枝岐中学校と共用 [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 150 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.13 | |
| 1332 | 榎枝岐村 | 中学校 | 榎枝岐村立榎枝岐中学校 | 3月27日 | 1m | 0.07 | - | / | 0.06 | - | / | 0.03 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 150 | 0.02 | 0.12 | 榎枝岐村立榎枝岐小学校と共用 [正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 1333 | 只見町 | 保育園 | 只見保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.07 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.09 | 0.07 | 30 | 0.06 | 30 | 0.05 | 30 | 0.06 | 30 | 0.07 | 30 | 0.06 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.06 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.06 | 0.11 | |
| 1334 | 只見町 | 保育園 | 朝日保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.03 | 150 | 0.03 | 150 | 0.04 | 130 | 0.03 | 110 | 0.05 | 30 | 0.04 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.02 | 150 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.02 | 0.12 | |
| 1335 | 只見町 | 保育園 | 明和保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.12 | 0.03 | 200 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.04 | 300 | 0.04 | 100 | 0.07 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 200 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.18 | |
| 1336 | 只見町 | 小学校 | 只見町立只見小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.08 | 0.07 | 30 | 0.04 | 70 | 0.10 | 30 | 0.07 | 30 | 0.05 | 50 | 0.07 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.10 | |
| 1337 | 只見町 | 小学校 | 只見町立朝日小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.05 | 30 | 0.04 | 30 | 0.05 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.04 | 0.13 | |
| 1338 | 只見町 | 小学校 | 只見町立明和小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.11 | - | 0.11 | 2 | 0.06 | 20 | 0.07 | 10 | 0.09 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.12 | |
| 1339 | 只見町 | 中学校 | 只見町立只見中学校 | 3月28日 | 1m | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.07 | 0.06 | 40 | 0.06 | 40 | 0.05 | 40 | 0.04 | 40 | 0.05 | 40 | 0.05 | 0.10 | |
| 1340 | 只見町 | 高校 | 只見高校 | 3月28日 | 1m | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.09 | 0.06 | 20 | 0.06 | 20 | 0.06 | 20 | 0.06 | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 | 0.09 | |
| 1341 | 南会津町 | 保育園 | 田島保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.06 | - | 0.08 | 0.07 | - | 0.07 | 0.03 | 100 | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.06 | 0.09 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 100 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.08 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------|---------------------|--------------|------|------|------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | | |
| 1342 | 南会津町 | 保育園 | 田部原保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.06 | - | 0.06 | 0.09 | - | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.09 | |
| 1343 | 南会津町 | 保育園 | びわのかけ保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.06 | - | 0.07 | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | 20 | 0.09 | - | 0.07 | - | 0.03 | 20 | 0.04 | 20 | 0.05 | 0.09 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.09 | | | |
| 1344 | 南会津町 | 保育園 | 伊南保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.15 | 0.08 | 10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.06 | 10 | 0.04 | 20 | 0.08 | 0.17 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.16 | | | |
| 1345 | 南会津町 | 保育園 | 山口保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.11 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.16 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.15 | | | |
| 1346 | 南会津町 | 保育園 | 富田保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.10 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.16 | 0.03 | 65 | 0.04 | 65 | 0.04 | 65 | 0.03 | 65 | 0.03 | 65 | 0.03 | 0.15 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 65 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.15 | | | |
| 1347 | 南会津町 | 幼稚園 | 南会津町立館岩幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.09 | - | 0.07 | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | 70 | 0.05 | 150 | 0.05 | 70 | 0.07 | 50 | 0.05 | 70 | 0.06 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 70 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.07 | | | |
| 1348 | 南会津町 | 幼稚園 | 田島カトリック暁の星幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.06 | - | 0.08 | 0.06 | - | 0.07 | 0.04 | 35 | 0.04 | 35 | 0.04 | 35 | 0.05 | 30 | 0.04 | 25 | 0.04 | 0.09 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 35 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.09 | | | |
| 1349 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島第二小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.08 | 0.05 | 15 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.07 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.09 | | | |
| 1350 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.07 | 0.03 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 0.07 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 30 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.07 | | | |
| 1351 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立荒海小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.08 | - | 0.07 | 0.08 | - | 0.08 | 0.06 | - | 0.06 | 1 | 0.05 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.06 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.05 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.05 | 0.07 | | | |
| 1352 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立楢沢小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.06 | - | 0.08 | 0.07 | - | 0.09 | 0.03 | 50 | 0.04 | 40 | 0.04 | 40 | 0.03 | 50 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 50 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.08 | | | |
| 1353 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立針生小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.07 | - | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | 0.02 | 70 | 0.09 | - | 0.04 | 10 | 0.04 | 10 | 0.06 | - | 0.05 | 0.08 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 70 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.09 | | | |
| 1354 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立館岩小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.07 | - | 0.11 | 0.07 | - | 0.07 | 0.04 | 100 | 0.03 | 100 | 0.04 | 100 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.10 | | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.03 | 100 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.03 | 0.09 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|-----|----------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1355 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立伊南小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.06 | 20 | 0.07 | 23 | 0.12 | - | 0.11 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1356 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立南郷第一小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.12 | 0.18 | 20 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | 20 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1357 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立南郷第二小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.15 | 0.04 | 100 | 0.12 | - | 0.08 | 10 | 0.04 | 100 | 0.12 | - | 0.08 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.04 | 100 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | |
| 1358 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立田島中学校 | 3月28日 | 1m | 0.07 | - | / | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.06 | 0.07 | [正門] 前回調査時は、工事中で仮正門だったため、調査結果なし |
| 1359 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立荒海中学校 | 3月28日 | 1m | 0.08 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.07 | 0.05 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.04 | 30 | 0.07 | - | 0.06 | 0.09 | |
| 1360 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立権沢中学校 | 3月28日 | 1m | 0.07 | - | 0.07 | 0.05 | - | 0.08 | 0.03 | 10 | 0.03 | 50 | 0.04 | 20 | 0.06 | - | 0.03 | 60 | 0.04 | 0.07 | |
| 1361 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立館岩中学校 | 3月27日 | 1m | 0.08 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | 0.03 | 100 | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.03 | 100 | 0.04 | 0.10 | |
| 1362 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立伊南中学校 | 3月28日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.13 | 0.05 | 40 | 0.06 | 10 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0.05 | 40 | 0.05 | 0.15 | |
| 1363 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立南郷中学校 | 3月28日 | 1m | 0.09 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.11 | 0.04 | 100 | 0.04 | 20 | 0.05 | 20 | 0.04 | 20 | 0.05 | 40 | 0.04 | 0.14 | |
| 1364 | 南会津町 | 高校 | 田島高校 | 3月23日 | 1m | 0.06 | - | 0.09 | 0.18 | - | 0.09 | 0.05 | 30 | 0.05 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 30 | 0.05 | 30 | 0.05 | 0.09 | |
| 1365 | 南会津町 | 高校 | 南会津高校 | 3月23日 | 1m | 0.07 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.11 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 100 | 0.09 | 0.13 | [校庭・園庭等] 積雪のため校庭の中まで入ることができず、⑤地点(校庭前)のみ測定 |
| 1366 | 相馬市 | 保育園 | みなと保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.11 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 |
| 1367 | 相馬市 | 保育園 | 相馬保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 |
| 1368 | 相馬市 | 保育園 | さくらがおか保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.19 | - | 0.26 | 0.12 | - | 0.22 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 |
| 1369 | 相馬市 | 保育園 | 中村報徳保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.19 | - | 0.28 | 0.10 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 |
| 1370 | 相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)相馬センター-そうまっこ保育室 | 3月27日 | 50cm | 0.25 | - | 0.33 | 0.31 | - | 0.34 | 0.28 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.29 | - | 0.27 | 0.33 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 |
| 1371 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立大野幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.21 | - | 0.31 | 0.12 | - | 0.14 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1372 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立飯豊幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.24 | - | 0.30 | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | |
| 1373 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立山上幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.27 | - | 0.49 | 0.23 | - | 0.28 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| 1374 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立玉野幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.90 | - | 1.3 | 0.48 | - | 0.43 | 0.34 | 7 | 0.49 | - | 0.54 | - | 0.41 | - | 0.49 | - | 0.45 | 0.49 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 玉野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | 7 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.42 | 〇 | |
| 1375 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立磯部幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.20 | - | 0.24 | 0.17 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| 1376 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立日立木幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.31 | - | 0.28 | 0.17 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.22 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.19 | 〇 | |
| 1377 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立八幡幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.26 | - | 0.33 | 0.23 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.20 | - | 0.23 | 0.28 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.23 | 〇 | |
| 1378 | 相馬市 | 幼稚園 | 中村幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.22 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | 〇 | |
| 1379 | 相馬市 | 幼稚園 | 原釜幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.12 | - | 0.19 | 0.17 | - | / | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.37 | 〇 | [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.35 | 〇 | |
| 1380 | 相馬市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.19 | - | 0.28 | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 | [正門] 中村報徳保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.11 | 〇 | |
| 1381 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立大野小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.18 | - | 0.25 | 0.11 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| 1382 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第一小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.34 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.20 | 〇 | |
| 1383 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第二小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| 1384 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立飯豊小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.18 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.19 | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.12 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|------|------|--------|-------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|------|---------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1385 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立桜丘小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.30 | - | 0.40 | 0.15 | - | 0.29 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.16 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.12 | 0.15 | 〇 | |
| 1386 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立山上小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.26 | - | 0.37 | 0.13 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | 0.15 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| 1387 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立玉野小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.90 | - | 1.3 | 0.33 | - | 0.37 | 0.34 | 7 | 0.49 | - | 0.54 | - | 0.41 | - | 0.49 | - | 0.45 | 0.49 | 〇 | [正門][校庭・園庭等]玉野幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.35 | 7 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.35 | 0.42 | 〇 | | |
| 1388 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立磯部小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.11 | 0.14 | 〇 | |
| 1389 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立日立木小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.29 | - | 0.41 | 0.14 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.23 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.17 | 0.18 | 〇 | |
| 1390 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立八幡小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.51 | - | 0.62 | 0.10 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.14 | 0.19 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.11 | 0.13 | 〇 | |
| 1391 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第一中学校 | 3月23日 | 1m | 0.30 | - | 0.32 | 0.13 | - | 0.13 | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.26 | 0.27 | 〇 | | |
| 1392 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第二中学校 | 3月23日 | 1m | 0.18 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.19 | 0.34 | - | 0.29 | - | 0.34 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.31 | 0.33 | 〇 | | |
| 1393 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立向陽中学校 | 3月23日 | 1m | 0.19 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.18 | 0.29 | - | 0.32 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.24 | 0.28 | 〇 | | |
| 1394 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立玉野中学校 | 3月26日 | 1m | 1.0 | - | 1.3 | 0.34 | - | 0.36 | 0.47 | 25 | 0.54 | 25 | 0.60 | 10 | 0.54 | 20 | 0.47 | - | 0.52 | 0.66 | 〇 | | |
| 1395 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立磯部中学校 | 3月23日 | 1m | 0.24 | - | 0.29 | 0.17 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.31 | - | 0.18 | - | 0.23 | 0.25 | 〇 | | |
| 1396 | 相馬市 | 高校 | 相馬東高校 | 3月28日 | 1m | 0.30 | - | 0.34 | 0.26 | - | 0.24 | 0.47 | - | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.51 | - | 0.54 | - | 0.46 | 0.50 | | | |
| 1397 | 相馬市 | 高校 | 相馬高校 | 3月23日 | 1m | 0.35 | - | 0.42 | 0.12 | - | 0.15 | 0.34 | - | 0.29 | - | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.37 | - | 0.36 | 0.43 | | | |
| 1398 | 相馬市 | 特別支援学校 | 福島県立相馬養護学校 | 3月23日 | 50cm | 0.26 | - | 0.36 | 0.23 | - | 0.28 | 0.43 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.22 | - | 0.57 | - | 0.36 | 0.46 | | | |
| | | | | | 1m | 0.26 | - | 0.37 | 0.21 | - | 0.25 | 0.41 | - | 0.30 | - | 0.27 | - | 0.23 | - | 0.53 | - | 0.35 | 0.44 | | | |
| 1399 | 相馬市 | 専修学校 | 相馬看護専門学校 | 3月23日 | 1m | 0.31 | - | 0.39 | 0.22 | - | 0.15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | | [校庭・園庭等]無し | |
| 1400 | 南相馬市 | 保育園 | 原町あずま保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.40 | 0.16 | - | 0.28 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.65 | 〇 | 休園中 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.12 | 0.68 | 〇 | |
| 1401 | 南相馬市 | 保育園 | 原町聖愛保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.19 | - | 0.52 | 0.16 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | 0.68 | 〇 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.16 | 0.65 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|------|------|-----|------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | | |
| 1402 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園南町分園 | 3月16日 | 50cm | 0.45 | - | 0.61 | 0.33 | - | 0.28 | 0.58 | - | 0.70 | - | 0.55 | - | 0.60 | - | 0.70 | - | 0.63 | 0.67 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.58 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.58 | 0.64 | | | | |
| 1403 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.28 | - | 0.33 | 0.18 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.42 | - | 0.24 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.31 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | | | | |
| 1404 | 南相馬市 | 保育園 | よつば乳児保育園西町園 | 3月16日 | 50cm | 0.33 | - | 0.53 | 0.19 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.41 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.40 | | | | |
| 1405 | 南相馬市 | 保育園 | 原町なかもち保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.22 | - | 0.63 | 0.28 | - | 0.36 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.88 | 〇 | 休園中 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.87 | | | | |
| 1406 | 南相馬市 | 保育園 | 北町保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.24 | - | 0.25 | 0.16 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | | | | |
| 1407 | 南相馬市 | 保育園 | 原町さくらい保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.23 | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.12 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | | | | |
| 1408 | 南相馬市 | 保育園 | かしま保育園 | 3月30日 | 50cm | 0.26 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.18 | 〇 | [校庭・園庭等] 小園庭 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | | |
| | | | | | 50cm | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | [校庭・園庭等] 大園庭 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | | |
| 1409 | 南相馬市 | 保育園 | かみまの保育園 | 3月30日 | 50cm | 0.25 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.17 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | - | 0.15 | | | |
| 1410 | 南相馬市 | 保育園 | はなぶさ託児所 | 3月29日 | 50cm | 0.25 | - | 0.23 | 0.14 | - | 0.13 | 0.44 | - | 0.46 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.46 | - | 0.48 | 0.68 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.42 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.42 | - | 0.63 | | | |
| 1411 | 南相馬市 | 保育園 | みどり園 | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.40 | - | 0.37 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 無し | | |
| 1412 | 南相馬市 | 保育園 | 医療法人伸裕会 フェアリー保育園 | 3月29日 | 50cm | / | - | / | 0.36 | - | 0.30 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 〇 | [正門][校庭・園庭等] 無し | | |
| 1413 | 南相馬市 | 保育園 | 株式会社三恵クレア「ボシエット」 | 3月23日 | 50cm | 0.52 | - | 0.70 | 0.24 | - | 0.26 | 0.32 | - | 0.41 | - | 0.34 | - | 0.43 | - | 0.50 | - | 0.40 | 0.47 | 〇 | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | - | 0.38 | | | |
| 1414 | 南相馬市 | 保育園 | 託児所ひまわり | 3月29日 | 50cm | 0.29 | - | 0.43 | 0.21 | - | 0.29 | 0.45 | - | 0.44 | - | 0.45 | - | 0.44 | - | 0.43 | - | 0.44 | 0.50 | | | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.41 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.41 | - | 0.47 | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-----------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1415 | 南相馬市 | 保育園 | こどもの家(幼児の家) | 3月29日 | 50cm | 0.28 | - | 0.30 | 0.20 | - | 0.23 | 0.52 | - | 0.56 | - | 0.58 | - | 0.53 | - | 0.53 | - | 0.54 | 0.69 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.50 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.50 | 0.57 | |
| 1416 | 南相馬市 | 保育園 | KID'S CLUB | 3月29日 | 50cm | 0.23 | - | 0.59 | 0.21 | - | 0.19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し |
| 1417 | 南相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)しらゆりセンターひばりっこ保育室 | 3月29日 | 50cm | 0.77 | - | 0.93 | 0.60 | - | 0.61 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [昇降口] 1階出入口付近 [校庭・園庭等] 無し |
| 1418 | 南相馬市 | 保育園 | 子育て支援チャイルドハウス | 3月29日 | 50cm | 0.33 | - | 0.72 | 0.39 | - | 0.81 | 0.23 | - | 0.27 | - | 0.31 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.26 | 0.86 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.25 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.25 | 0.79 | |
| 1419 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立高平幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.13 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.43 | |
| 1420 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立大妻幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | / | 0.14 | - | / | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | / | |
| 1421 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立太田幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.28 | - | 0.25 | 0.23 | - | 0.25 | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.25 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.22 | |
| 1422 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立石神第一幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.31 | - | 1.0 | 0.35 | - | 0.44 | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.21 | 1.3 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 1.3 | |
| 1423 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市石神第二幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.21 | - | / | 0.32 | - | / | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.19 | / | 〇 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | / | |
| 1424 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立八沢幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 [正門] 八沢小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | |
| 1425 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立真野幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.23 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.23 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.17 | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.14 | |
| 1426 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立鹿島幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.24 | - | 0.18 | 0.17 | 〇 [昇降口] 北側昇降口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | |
| 1427 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立上真野幼稚園 | 3月30日 | 50cm | 0.25 | - | 0.34 | 0.14 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.22 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | |
| 1428 | 南相馬市 | 幼稚園 | 青葉幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.29 | - | 0.37 | 0.18 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.18 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|--------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------|------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 | |
| 1429 | 南相馬市 | 幼稚園 | さゆり幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.26 | - | 0.32 | 0.22 | - | 0.23 | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.27 | - | 0.20 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.16 |
| 1430 | 南相馬市 | 幼稚園 | 原町みなみ幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.30 | - | 0.47 | 0.23 | - | 0.24 | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | 0.21 | 0.25 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | | 0.17 |
| 1431 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第一小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.33 | - | / | 0.16 | - | / | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | | |
| 1432 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第二小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.22 | - | 0.22 | 0.17 | - | 0.18 | 0.34 | - | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.15 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.32 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.32 | | 0.10 |
| 1433 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第三小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.38 | - | 0.42 | 0.30 | - | 0.55 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | 0.15 |
| 1434 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立高平小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.18 | - | / | 0.12 | - | / | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | | |
| 1435 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立大豊小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.18 | - | / | 0.15 | - | / | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | | |
| 1436 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立太田小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.41 | - | / | 0.15 | - | / | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.15 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | |
| 1437 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第一小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.39 | - | / | 0.21 | - | / | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.18 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | | |
| 1438 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第二小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.30 | - | / | 0.17 | - | / | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | / | ○ | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | | |
| 1439 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立八沢小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.12 | ○ | [正門] 八沢幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | | |
| 1440 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立真野小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | | 0.10 |
| 1441 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立鹿島小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.18 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.14 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | | 0.08 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1442 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立上真野小学校 | 3月30日 | 50cm | 0.32 | - | 0.31 | 0.12 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | |
| 1443 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第一中学校 | 3月23日 | 1m | 0.37 | - | / | 0.26 | - | / | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | / | 〇 | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| 1444 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第二中学校 | 3月19日 | 1m | 0.21 | - | / | 0.14 | - | / | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.10 | / | 〇 | 前回調査時は、除染活動中で測定不可だったため、調査結果無し |
| 1445 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第三中学校 | 3月23日 | 1m | 0.25 | - | / | 0.13 | - | / | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.14 | / | 〇 | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| 1446 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立石神中学校 | 3月19日 | 1m | 0.34 | - | / | 0.22 | - | / | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | / | 〇 | 前回調査時は、除染活動中で測定不可だったため、調査結果無し |
| 1447 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立鹿島中学校 | 3月23日 | 1m | 0.27 | - | 0.34 | 0.17 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | |
| 1448 | 南相馬市 | 高校 | 相馬農業高校 | 3月23日 | 1m | 0.49 | - | 0.80 | 0.42 | - | 0.42 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.98 | 〇 | |
| 1449 | 南相馬市 | 高校 | 原町高校 | 3月23日 | 1m | 0.44 | - | 0.63 | 0.26 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | 1.2 | 〇 | |
| 1450 | 南相馬市 | 高校 | 松栄高校 | 3月23日 | 1m | 0.67 | - | 0.77 | 0.40 | - | 0.51 | 0.27 | - | 0.14 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.17 | - | 0.23 | 1.1 | 〇 | |
| 1451 | 広野町 | 保育園 | 広野町保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.28 | - | 0.50 | 0.21 | - | 0.48 | 0.13 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.63 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.58 | 〇 | |
| 1452 | 広野町 | 幼稚園 | 広野町立広野幼稚園 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.52 | 0.17 | - | 0.36 | 0.21 | - | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.57 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.53 | 〇 | |
| 1453 | 広野町 | 小学校 | 広野町立広野小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.33 | - | 0.49 | 0.15 | - | 0.26 | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.19 | 0.65 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.45 | 〇 | |
| 1454 | 広野町 | 中学校 | 広野町立広野中学校 | 3月12日 | 1m | 0.34 | - | 0.60 | 0.21 | - | 0.37 | 0.27 | - | 0.14 | - | 0.27 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.21 | 0.58 | 〇 | |
| 1455 | 川内村 | 保育園 | かわうち保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.22 | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.33 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.45 | | [校庭・園庭等] 工事中につき測定不可 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.43 | | [校庭・園庭等] 工事中につき測定不可 |
| 1456 | 川内村 | 小学校 | 川内村立川内小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.20 | - | 0.36 | 0.17 | - | 0.30 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.38 | | [校庭・園庭等] 工事中につき測定不可 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | 0.35 | | [校庭・園庭等] 工事中につき測定不可 |
| 1457 | 川内村 | 中学校 | 川内村立川内中学校 | 3月19日 | 1m | 0.19 | - | 0.49 | 0.16 | - | 0.36 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.54 | | |
| 1458 | 川内村 | 高校 | 富岡高校川内校 | 3月19日 | 1m | 0.36 | - | 0.43 | 0.27 | 2 | 0.34 | 0.50 | - | 0.44 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.44 | - | 0.48 | 0.58 | | 廃校 |
| 1459 | 川内村 | 高校 | 大智学園高校 | 3月19日 | 1m | 0.20 | - | 0.30 | 0.31 | - | 0.29 | 0.13 | - | 0.23 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.39 | | |
| 1460 | 新地町 | 保育園 | 駒ヶ嶺保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.18 | - | 0.28 | 0.19 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.12 | - | 0.16 | 0.46 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.48 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|-----|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1461 | 新地町 | 保育園 | 新地保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.25 | - | 0.31 | 0.17 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.32 | - | 0.28 | - | 0.33 | - | 0.38 | - | 0.30 | 0.44 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | 新地町 | 保育園 | 福田保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.21 | - | 0.28 | 0.20 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.36 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | 新地町 | 小学校 | 新地町立駒ヶ嶺小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.31 | - | 0.41 | 0.19 | - | 0.22 | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.64 | - | 0.34 | - | 0.39 | 0.50 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | 新地町 | 小学校 | 新地町立新地小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.20 | - | 0.23 | 0.11 | - | 0.13 | 0.23 | - | 0.37 | - | 0.43 | - | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.32 | 0.38 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | 新地町 | 小学校 | 新地町立福田小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.16 | - | 0.15 | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.43 | - | 0.39 | - | 0.20 | - | 0.32 | 0.39 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 新地町 | 中学校 | 新地町立尚英中学校 | 3月12日 | 1m | 0.22 | - | 0.27 | 0.15 | - | 0.16 | 0.29 | - | 0.25 | - | 0.31 | - | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.29 | 0.37 | |
| 1467 | 新地町 | 高校 | 新地高校 | 3月12日 | 1m | 0.25 | - | 0.32 | 0.15 | - | 0.16 | 0.33 | - | 0.44 | - | 0.17 | - | 0.37 | - | 0.47 | - | 0.36 | 0.42 | |
| 1468 | いわき市 | 保育園 | 来迎保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.13 | - | 0.33 | 0.19 | - | 0.27 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.32 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | いわき市 | 保育園 | 螢保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.16 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.16 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | いわき市 | 保育園 | 夏井保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.22 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.25 | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.31 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | いわき市 | 保育園 | 高久保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | いわき市 | 保育園 | 江名保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.29 | - | 0.33 | 0.32 | - | 0.36 | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.30 | - | 0.33 | - | 0.35 | - | 0.34 | 0.39 | 休所中 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | いわき市 | 保育園 | 永崎保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.26 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | いわき市 | 保育園 | さくら保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.18 | ○ |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|---------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 1475 | いわき市 | 保育園 | 梨花の里保育園 | 3月21日 | 50cm | 0.22 | - | 0.25 | 0.21 | - | 0.26 | 0.29 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.28 | 0.33 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.26 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.26 | 0.30 | |
| 1476 | いわき市 | 保育園 | 好間保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.08 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.09 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.11 | |
| 1477 | いわき市 | 保育園 | 三和保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.23 | |
| 1478 | いわき市 | 保育園 | 三阪保育所 | 3月26日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.21 | |
| 1479 | いわき市 | 保育園 | かべや保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.16 | - | 0.32 | 0.17 | - | 0.26 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.16 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.28 | |
| 1480 | いわき市 | 保育園 | あさひ保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.31 | 0.18 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.26 | |
| 1481 | いわき市 | 保育園 | 白土保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.19 | - | 0.29 | 0.12 | - | 0.22 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.22 | |
| 1482 | いわき市 | 保育園 | むつみ保育所 | 3月23日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | |
| 1483 | いわき市 | 保育園 | 梅香保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |
| 1484 | いわき市 | 保育園 | たかつき保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.20 | |
| 1485 | いわき市 | 保育園 | 中央台保育園 | 3月15日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.19 | |
| 1486 | いわき市 | 保育園 | 渚保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1487 | いわき市 | 保育園 | 愛宕保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.09 | - | 0.16 | 0.08 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.12 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|--------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1488 | いわき市 | 保育園 | 古湊保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1489 | いわき市 | 保育園 | 本町保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1490 | いわき市 | 保育園 | 住吉保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.19 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.20 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.19 | |
| 1491 | いわき市 | 保育園 | 若葉台保育園 | 3月22日 | 50cm | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.17 | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.20 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.18 | |
| 1492 | いわき市 | 保育園 | いわき・さくらんぼ保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.12 | 0.15 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.12 | |
| 1493 | いわき市 | 保育園 | 鹿島保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.11 | - | 0.16 | 0.08 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.08 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.20 | |
| 1494 | いわき市 | 保育園 | アイリス保育園 | 3月14日 | 50cm | / | - | / | 0.10 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | [正門]無し [校庭・園庭等] 船戸幼稚園と共用 |
| 1495 | いわき市 | 保育園 | 玉露保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.09 | - | 0.12 | 0.17 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.17 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.17 | |
| 1496 | いわき市 | 保育園 | 滝尻保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.17 | 休園中 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1497 | いわき市 | 保育園 | 下川保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1498 | いわき市 | 保育園 | 泉保育所 | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1499 | いわき市 | 保育園 | 遠野保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.21 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.15 | |
| 1500 | いわき市 | 保育園 | 船尾保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.12 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-----------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1501 | いわき市 | 保育園 | 常盤第一保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.12 | - | 0.12 | 0.10 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.12 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1502 | いわき市 | 保育園 | 常盤第二保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.18 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.23 | |
| 1503 | いわき市 | 保育園 | まことアソカ保育園 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.19 | [正門][校庭・園庭等] まこと幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | |
| 1504 | いわき市 | 保育園 | さかえ保育園 | 3月29日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.18 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.16 | |
| 1505 | いわき市 | 保育園 | 渡辺保育所 | 3月13日 | 50cm | 0.13 | - | 0.22 | 0.09 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.21 | |
| 1506 | いわき市 | 保育園 | 小島保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.12 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.26 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.22 | |
| 1507 | いわき市 | 保育園 | 御殿保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.23 | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.21 | |
| 1508 | いわき市 | 保育園 | 綴保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.23 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.22 | |
| 1509 | いわき市 | 保育園 | 白水のぞみ保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.23 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.22 | |
| 1510 | いわき市 | 保育園 | 宮保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.24 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.23 | |
| 1511 | いわき市 | 保育園 | 高坂保育所 | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.21 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.18 | |
| 1512 | いわき市 | 保育園 | 田人保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.11 | - | 0.31 | 0.10 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.29 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.30 | |
| 1513 | いわき市 | 保育園 | 金山保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.17 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.16 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|--------|-------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1514 | いわき市 | 保育園 | 東田保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.08 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.16 | | |
| 1515 | いわき市 | 保育園 | 植田保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.09 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.14 | | |
| 1516 | いわき市 | 保育園 | 和保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.07 | - | 0.08 | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.12 | | [校庭・園庭等] 錦豊幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.12 | | |
| 1517 | いわき市 | 保育園 | 錦保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | | |
| 1518 | いわき市 | 保育園 | 大倉保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 | 仮園舎 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.12 | | |
| 1519 | いわき市 | 保育園 | 菊田保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.21 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.21 | | |
| 1520 | いわき市 | 保育園 | 山田保育所 | 3月28日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.17 | | |
| 1521 | いわき市 | 保育園 | 窪田保育所 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.18 | 0.09 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.18 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.18 | | |
| 1522 | いわき市 | 保育園 | みぞら保育園 | 3月14日 | 50cm | 0.14 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.25 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.24 | | |
| 1523 | いわき市 | 保育園 | 川部保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.30 | 0.11 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.32 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.30 | | |
| 1524 | いわき市 | 保育園 | 四倉保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.13 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.35 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.31 | | |
| 1525 | いわき市 | 保育園 | 三宝保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | / | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 〇 | [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | | |
| 1526 | いわき市 | 保育園 | 久之浜保育所 | 3月19日 | 50cm | 0.19 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-------------------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 |
| 1527 | いわき市 | 保育園 | 小川保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.14 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.23 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.22 | |
| 1528 | いわき市 | 保育園 | はと保育園 | 3月26日 | 50cm | 0.10 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.19 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.19 | |
| 1529 | いわき市 | 保育園 | 川前保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.16 | |
| 1530 | いわき市 | 保育園 | いわき幼児教育研究所のびのび園 | 3月27日 | 50cm | 0.21 | - | 0.33 | 0.15 | - | 0.28 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.36 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.32 | |
| 1531 | いわき市 | 保育園 | 永井保育所 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1532 | いわき市 | 保育園 | くほんじひらくほ保育園 | 3月13日 | 50cm | 0.20 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.13 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.19 | |
| 1533 | いわき市 | 保育園 | 子供の部屋保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.21 | - | 0.23 | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.24 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.21 | |
| 1534 | いわき市 | 保育園 | 鎌田こどもの家 | 3月23日 | 50cm | 0.21 | - | 0.25 | 0.21 | - | 0.21 | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.23 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.26 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.23 | |
| 1535 | いわき市 | 保育園 | くほんじ保育園 | 3月19日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.20 | [正門][校庭・園庭等] 九品寺附属幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | |
| 1536 | いわき市 | 保育園 | いわきヤクルト販売(株)平中央センター内託児所 | 3月23日 | 50cm | 0.21 | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.26 | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.22 | [校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.20 | |
| 1537 | いわき市 | 保育園 | (財)磐城済世会松村幼児園(松村総合病院) | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.21 | - | 0.22 | 0.23 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.23 | 0.21 | [正門] 無し [校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.19 | |
| 1538 | いわき市 | 保育園 | ひなた保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.17 | [校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.16 | |
| 1539 | いわき市 | 保育園 | ひよこクラブ | 3月23日 | 50cm | / | - | / | 0.14 | - | 0.15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | 施設所在地はビル3階 [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] ビル出入口 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|---------------------------|-------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|----|---------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1540 | いわき市 | 保育園 | いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所 | 3月27日 | 50cm | / | - | / | 0.13 | - | 0.16 | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.19 | [正門]無し [昇降口]ビル出入口 [校庭・園庭等]裏庭(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.20 | |
| 1541 | いわき市 | 保育園 | しらかば保育園 | 3月28日 | 50cm | 0.19 | - | 0.22 | 0.14 | - | 0.21 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.22 | |
| 1542 | いわき市 | 保育園 | 養生会託児所ハンビ(かしま病院) | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.18 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |
| 1543 | いわき市 | 保育園 | ベビーハウスわたなべ | 3月14日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.20 | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | [校庭・園庭等]庭(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1544 | いわき市 | 保育園 | ファミリーキッズ | 3月22日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.12 | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.12 | [校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.11 | |
| 1545 | いわき市 | 保育園 | 乳幼児の部屋まみい | 3月21日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.11 | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | [校庭・園庭等]中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.15 | |
| 1546 | いわき市 | 保育園 | 西郷保育園 | 3月23日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.14 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.19 | |
| 1547 | いわき市 | 保育園 | いわきヤクルト販売(株)湯本センター内託児所 | 3月29日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.14 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門]駐車場入口 [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | |
| 1548 | いわき市 | 保育園 | 総合磐城共立病院内保育所 | 3月16日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.18 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1549 | いわき市 | 保育園 | 全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.12 | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.21 | [校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.19 | |
| 1550 | いわき市 | 保育園 | いわきヤクルト販売(株)錦センター内託児所 | 3月16日 | 50cm | / | - | / | 0.12 | - | 0.15 | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | [正門]無し [校庭・園庭等]庭(中央1地点のみ測定) |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.15 | |
| 1551 | いわき市 | 保育園 | 桶売保育所 | 3月12日 | 50cm | 0.36 | 1 | 0.50 | 0.24 | - | 0.30 | 0.18 | 3 | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.20 | 3 | 0.21 | 3 | 0.20 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | 3 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.28 | 〇 |
| 1552 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立江名幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.14 | - | 0.24 | 0.13 | - | 0.36 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.30 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|--------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1553 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立すずかけ幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.16 | - | 0.18 | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1554 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立玉川幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.15 | 0.14 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.12 | |
| 1555 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立西小名浜幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.10 | 0.09 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | [校庭・園庭等] いわき市立小名浜第二小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.13 | |
| 1556 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立磐崎幼稚園 | 3月23日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.20 | |
| 1557 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立湯本第一幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.17 | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.16 | - | 0.20 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |
| 1558 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立湯本第二幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.22 | 0.13 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.23 | |
| 1559 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立湯本第三幼稚園 | 3月29日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.13 | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.20 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.19 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.19 | 0.22 | |
| 1560 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立藤原幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.18 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.25 | [正門] いわき市立藤原公民館と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1561 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立内町幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.10 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | 0.28 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.27 | |
| 1562 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立宮幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.17 | - | 0.22 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.21 | 0.25 | [正門] いわき市立宮小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.23 | |
| 1563 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立高坂幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.24 | - | 0.17 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | |
| 1564 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立汐見が丘幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.11 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| 1565 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立錦幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|-----------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | |
| 1579 | いわき市 | 幼稚園 | 九品寺附属幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] くほんじ保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | |
| 1580 | いわき市 | 幼稚園 | いわき幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.18 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.10 | 〇 | |
| 1581 | いわき市 | 幼稚園 | 平幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.08 | 〇 | |
| 1582 | いわき市 | 幼稚園 | 清風幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.14 | - | 0.27 | 0.18 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | |
| 1583 | いわき市 | 幼稚園 | ありす幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.10 | 〇 | |
| 1584 | いわき市 | 幼稚園 | 郷ヶ丘幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.16 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | 〇 | |
| 1585 | いわき市 | 幼稚園 | わかぎ幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| 1586 | いわき市 | 幼稚園 | 小名浜白百合幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.11 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.11 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| 1587 | いわき市 | 幼稚園 | かしま幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.16 | - | 0.24 | 0.12 | - | 0.22 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | 〇 | |
| 1588 | いわき市 | 幼稚園 | 船戸幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.13 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | 〇 | [校庭・園庭等] アイリス保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.12 | 〇 | |
| 1589 | いわき市 | 幼稚園 | 聖テモテ幼稚園 | 3月22日 | 50cm | 0.09 | - | 0.13 | 0.07 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.12 | 〇 | |
| 1590 | いわき市 | 幼稚園 | 泉幼稚園 | 3月21日 | 50cm | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.15 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.14 | 〇 | |
| 1591 | いわき市 | 幼稚園 | 遠野町まこと幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.16 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.11 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.17 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.15 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|---------------------|------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1592 | いわき市 | 幼稚園 | 入遠野まこと幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.20 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.17 | 〇 | |
| 1593 | いわき市 | 幼稚園 | 明德館幼稚園 | 3月28日 | 50cm | 0.19 | - | 0.20 | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.15 | 〇 | [校庭・園庭等] 工事のため、中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.14 | 〇 | |
| 1594 | いわき市 | 幼稚園 | まこと幼稚園 | 3月27日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.12 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.19 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] まことアソカ保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | |
| 1595 | いわき市 | 幼稚園 | 金谷幼稚園 | 3月15日 | 50cm | 0.13 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.12 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.11 | 〇 | |
| 1596 | いわき市 | 幼稚園 | さかえ幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.16 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.14 | 〇 | |
| 1597 | いわき市 | 幼稚園 | ほうとく幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.11 | - | 0.08 | 0.12 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.11 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.10 | 〇 | |
| 1598 | いわき市 | 幼稚園 | 錦星幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.06 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | 0.08 | 0.12 | 〇 | [校庭・園庭等] 和保育園と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.07 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.07 | 0.12 | 〇 | |
| 1599 | いわき市 | 幼稚園 | 勿来カトリック幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.09 | - | 0.09 | 0.08 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.09 | 〇 | |
| 1600 | いわき市 | 幼稚園 | 白ばら幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.08 | 〇 | |
| 1601 | いわき市 | 幼稚園 | 勿来幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.11 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.11 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.09 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.08 | 〇 | |
| 1602 | いわき市 | 幼稚園 | 千鳥幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.16 | - | 0.16 | 0.14 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.13 | | |
| 1603 | いわき市 | 幼稚園 | 勿来リズム学園幼稚園 | 3月14日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.10 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | 0.09 | 〇 | |
| 1604 | いわき市 | 幼稚園 | あざみ野幼稚園 | 3月16日 | 50cm | 0.16 | - | 0.21 | 0.15 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.18 | 〇 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|--------------------------------|------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1605 | いわき市 | 幼稚園 | 久之浜第一幼稚園 | 3月19日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.26 | [昇降口] 無し [校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定 | | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.24 | | | |
| 1606 | いわき市 | 幼稚園 | 小川幼稚園 | 3月13日 | 50cm | 0.13 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.22 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.25 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.27 | |
| 1607 | いわき市 | 幼稚園 | あかい幼稚園 | 3月26日 | 50cm | 0.09 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.18 | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.18 | |
| 1608 | いわき市 | 小学校 | いわき市立草野小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.21 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.22 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.22 | |
| 1609 | いわき市 | 小学校 | いわき市立夏井小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.18 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.22 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.29 | |
| 1610 | いわき市 | 小学校 | いわき市立草野小学校綱谷分校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.31 | 0.17 | - | 0.23 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.22 | |
| 1611 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高久小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.23 | 0.11 | - | 0.14 | 0.08 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.28 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.08 | - | / | - | / | - | / | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.21 | |
| 1612 | いわき市 | 小学校 | いわき市立豊間小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.20 | - | 0.31 | 0.20 | - | 0.30 | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.48 | [校庭・園庭等] 工事のため、中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.32 | |
| 1613 | いわき市 | 小学校 | いわき市立江名小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.18 | - | 0.23 | 0.19 | - | 0.27 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.35 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.30 | |
| 1614 | いわき市 | 小学校 | いわき市立永崎小学校 | 3月29日 | 50cm | / | - | / | 0.11 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.09 | 0.12 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.11 | |
| 1615 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第一小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.19 | |
| 1616 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第二小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.19 | |
| 1617 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第三小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.19 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.24 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | 表土除去 実施状況 | | |
| 1618 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第四小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.22 | - | 0.18 | 0.20 | - | 0.28 | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.26 | |
| 1619 | いわき市 | 小学校 | いわき市立永戸小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.13 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.17 | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.24 | - | 0.21 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.22 | |
| 1620 | いわき市 | 小学校 | いわき市立永井小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.19 | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.21 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | 0.21 | |
| 1621 | いわき市 | 小学校 | いわき市立沢渡小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.20 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.15 | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1622 | いわき市 | 小学校 | いわき市立三阪小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.16 | - | 0.23 | 0.13 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.30 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.28 | [正門][校庭・園庭等] いわき市立三阪中学校と共用 |
| 1623 | いわき市 | 小学校 | いわき市立基壇小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.14 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.21 | 0.26 | - | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.24 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.24 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.24 | 0.28 | [正門][昇降口] いわき市立基壇中学校と共用 |
| 1624 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第一小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.15 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.21 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.22 | |
| 1625 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第二小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.16 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.21 | |
| 1626 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第三小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.17 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.27 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.24 | |
| 1627 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第四小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.17 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | 0.19 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1628 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第五小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.21 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.20 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.20 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.23 | |
| 1629 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第六小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.11 | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.21 | |
| 1630 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台東小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.18 | - | 0.18 | 0.11 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.37 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.24 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|---------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 1631 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台南小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.16 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.17 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台北小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.20 | - | 0.22 | 0.16 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.30 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | いわき市 | 小学校 | いわき市立郷ヶ丘小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.17 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.15 | 0.22 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.26 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | いわき市 | 小学校 | いわき市立鹿島小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第一小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1636 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第二小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.10 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | [校庭・園庭等] いわき市立西小名浜幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第三小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.17 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜東小学校 | 3月22日 | 50cm | 0.10 | - | 0.11 | 0.12 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1639 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜西小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.19 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.14 | 0.37 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1640 | いわき市 | 小学校 | いわき市立泉小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.12 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.11 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | 0.15 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | いわき市 | 小学校 | いわき市立泉北小学校 | 3月21日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1642 | いわき市 | 小学校 | いわき市立上遠野小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.18 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | いわき市 | 小学校 | いわき市立入遠野小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.13 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|--------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1644 | いわき市 | 小学校 | いわき市立磐崎小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.11 | - | 0.13 | 0.09 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.13 | |
| 1645 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第一小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.12 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.13 | 0.12 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.15 | |
| 1646 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第二小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.16 | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.15 | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.26 | - | 0.16 | - | 0.20 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.21 | |
| 1647 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第三小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.18 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |
| 1648 | いわき市 | 小学校 | いわき市立長倉小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.17 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.17 | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.27 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.22 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.22 | 0.24 | |
| 1649 | いわき市 | 小学校 | いわき市立藤原小学校 | 3月28日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.11 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.28 | |
| 1650 | いわき市 | 小学校 | いわき市立渡辺小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.15 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.20 | |
| 1651 | いわき市 | 小学校 | いわき市立御殿小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.14 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.15 | |
| 1652 | いわき市 | 小学校 | いわき市立綴小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.18 | - | 0.23 | 0.17 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.26 | |
| 1653 | いわき市 | 小学校 | いわき市立内町小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.19 | - | 0.24 | 0.20 | - | 0.24 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.19 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1654 | いわき市 | 小学校 | いわき市立白水小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.14 | - | 0.29 | 0.17 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.14 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.25 | |
| 1655 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高野小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.20 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.28 | [正門][校庭・園庭等] いわき市内郷第三中学校と共用 |
| 1656 | いわき市 | 小学校 | いわき市立宮小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.15 | - | 0.20 | 0.15 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.13 | - | 0.12 | - | 0.13 | 0.31 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.30 | [正門] いわき市立宮幼稚園と共用 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|-----------------------|-------|------|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 1657 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高坂小学校 | 3月15日 | 50cm | 0.12 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.28 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.21 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.16 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.16 | 0.20 | |
| 1658 | いわき市 | 小学校 | いわき市立田人第一小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.31 | 0.11 | - | 0.22 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.35 | ○ |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.31 | |
| 1659 | いわき市 | 小学校 | いわき市立田人第一小学校 荷路夫分校 | 3月12日 | 50cm | 0.13 | 5 | 0.17 | 0.12 | - | 0.13 | 0.15 | 5 | 0.16 | 5 | 0.17 | 5 | 0.16 | 5 | 0.15 | 5 | 0.16 | 0.22 | [正門] 施設敷地入口 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | 5 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.21 | |
| 1660 | いわき市 | 小学校 | いわき市立田人第二小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.19 | |
| 1661 | いわき市 | 小学校 | いわき市立田人第二小学校 南大平分校 | 3月12日 | 50cm | 0.25 | - | 0.31 | 0.28 | - | 0.28 | 0.31 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.35 | - | 0.31 | - | 0.31 | 0.39 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.29 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.29 | 0.38 | |
| 1662 | いわき市 | 小学校 | いわき市立貝治小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.10 | 7 | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.13 | 7 | 0.13 | 7 | 0.12 | 7 | 0.10 | 7 | 0.16 | 7 | 0.13 | 0.21 | いわき市立貝治中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | 7 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.18 | |
| 1663 | いわき市 | 小学校 | いわき市立石住小学校 | 3月29日 | 50cm | 0.12 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.13 | 0.23 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | 0.24 | [正門][校庭・園庭等] いわき市立石住中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.20 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.20 | 0.22 | |
| 1664 | いわき市 | 小学校 | いわき市立植田小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.08 | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.11 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | |
| 1665 | いわき市 | 小学校 | いわき市立汐見が丘小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.09 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.21 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.18 | |
| 1666 | いわき市 | 小学校 | いわき市立錦東小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.08 | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.16 | |
| 1667 | いわき市 | 小学校 | いわき市立錦小中学校 | 3月16日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.09 | 0.12 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1668 | いわき市 | 小学校 | いわき市立菊田小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.12 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.15 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.15 | 0.15 | |
| 1669 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第一小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.12 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.16 | 0.18 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.17 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.17 | 0.19 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|-----|---------------|-------|------|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|------|-------------|--|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | 積雪(cm) | 前回調査結果(平均値) | ①中央 | 積雪(cm) | ② | 積雪(cm) | ③ | 積雪(cm) | ④ | 積雪(cm) | ⑤ | 積雪(cm) | 平均値 | | 前回調査結果(平均値) | 表土除去実施状況 |
| 1670 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第二小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.14 | - | 0.17 | 0.10 | - | 0.12 | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.15 | |
| 1671 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第三小学校 | 3月14日 | 50cm | 0.11 | - | 0.19 | 0.10 | - | 0.21 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.30 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.29 | |
| 1672 | いわき市 | 小学校 | いわき市立川部小学校 | 3月16日 | 50cm | 0.21 | - | 0.35 | 0.12 | - | 0.15 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.42 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.09 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.09 | 0.48 | |
| 1673 | いわき市 | 小学校 | いわき市立四倉小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.18 | - | 0.26 | 0.15 | - | 0.26 | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.26 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1674 | いわき市 | 小学校 | いわき市立大浦小学校 | 3月26日 | 50cm | 0.17 | - | 0.69 | 0.13 | - | 0.19 | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.13 | - | 0.23 | - | 0.18 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.26 | |
| 1675 | いわき市 | 小学校 | いわき市立大野第一小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.17 | - | 0.38 | 0.15 | - | 0.24 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.34 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.12 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.12 | 0.29 | [正門] いわき市立四倉第三幼稚園と共用 |
| 1676 | いわき市 | 小学校 | いわき市立大野第二小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | - | 0.19 | 0.11 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.19 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.11 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.11 | 0.18 | |
| 1677 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第一小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.14 | - | 0.18 | 0.13 | - | / | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.13 | - | 0.13 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | / | [昇降口][校庭・園庭等] 前回調査時は、除染活動中で測定不可だったため、調査結果無し |
| 1678 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第二小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.17 | - | / | 0.16 | - | / | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.15 | / | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | / | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [昇降口][校庭・園庭等] 前回調査時は、除染活動中で測定不可だったため、調査結果無し |
| 1679 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小川小学校 | 3月19日 | 50cm | 0.13 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.13 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.13 | 0.18 | |
| 1680 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小玉小学校 | 3月13日 | 50cm | 0.16 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.14 | 0.20 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.18 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.24 | |
| 1681 | いわき市 | 小学校 | いわき市立赤井小学校 | 3月27日 | 50cm | 0.21 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.17 | |
| 1682 | いわき市 | 小学校 | いわき市立川前小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.12 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.18 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.20 | [正門][校庭・園庭等] いわき市川前中学校と共用 |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|---------------------|------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 |
| 1683 | いわき市 | 小学校 | いわき市立桶売小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.34 | - | 0.45 | 0.31 | - | 0.47 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.70 | 〇 [正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売中学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.66 | |
| 1684 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小白井小学校 | 3月12日 | 50cm | 0.16 | - | 0.23 | 0.20 | - | 0.24 | 0.09 | 10 | 0.11 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.12 | 10 | 0.12 | 0.32 | 〇 |
| | | | | | 1m | / | - | / | / | - | / | 0.10 | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.10 | 0.32 | |
| 1685 | いわき市 | 中学校 | いわき市立草野中学校 | 3月27日 | 1m | 0.19 | - | 0.26 | 0.10 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | 0.13 | 0.28 | 〇 |
| 1686 | いわき市 | 中学校 | いわき市立藤間中学校 | 3月29日 | 1m | 0.60 | - | 0.55 | 0.18 | - | 0.23 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.33 | 〇 |
| 1687 | いわき市 | 中学校 | いわき市立豊間中学校 | 3月23日 | 1m | 0.14 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.17 | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.22 | [校庭・園庭等] 瓦礫集積所のため、⑤地点(校舎付近)のみ測定 |
| 1688 | いわき市 | 中学校 | いわき市立江名中学校 | 3月29日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.17 | 0.17 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.21 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.21 | |
| 1689 | いわき市 | 中学校 | いわき市立好間中学校 | 3月21日 | 1m | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.17 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.22 | |
| 1690 | いわき市 | 中学校 | いわき市立永井中学校 | 3月22日 | 1m | 0.10 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | 0.19 | |
| 1691 | いわき市 | 中学校 | いわき市立三和中学校 | 3月22日 | 1m | 0.16 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.17 | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.22 | 0.24 | |
| 1692 | いわき市 | 中学校 | いわき市立三阪中学校 | 3月26日 | 1m | 0.15 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.18 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.27 | 〇 [正門][校庭・園庭等] いわき市立三阪小学校と共用 |
| 1693 | いわき市 | 中学校 | いわき市立差塩中学校 | 3月22日 | 1m | 0.14 | - | 0.20 | 0.17 | - | 0.21 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.34 | 〇 [正門][昇降口] いわき市立差塩小学校と共用 |
| 1694 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第一中学校 | 3月22日 | 1m | 0.10 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.16 | - | 0.17 | 0.21 | |
| 1695 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第二中学校 | 3月19日 | 1m | 0.14 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.14 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.24 | |
| 1696 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第三中学校 | 3月21日 | 1m | 0.29 | - | 0.30 | 0.13 | - | 0.15 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.25 | |
| 1697 | いわき市 | 中学校 | いわき市立中央台南中学校 | 3月15日 | 1m | 0.17 | - | 0.19 | 0.12 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.22 | 〇 |
| 1698 | いわき市 | 中学校 | いわき市立中央台北中学校 | 3月15日 | 1m | 0.15 | - | 0.18 | 0.15 | - | 0.16 | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.10 | - | 0.11 | 0.25 | 〇 |
| 1699 | いわき市 | 中学校 | いわき市立玉川中学校 | 3月27日 | 1m | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.20 | |
| 1700 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小名浜第一中学校 | 3月14日 | 1m | 0.15 | - | 0.20 | 0.12 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.11 | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1701 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小名浜第二中学校 | 3月22日 | 1m | 0.11 | - | 0.12 | 0.09 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.14 | |
| 1702 | いわき市 | 中学校 | いわき市立泉中学校 | 3月21日 | 1m | 0.11 | - | 0.13 | 0.08 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.15 | |
| 1703 | いわき市 | 中学校 | いわき市立上達野中学校 | 3月15日 | 1m | 0.11 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.17 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.09 | - | 0.10 | 0.21 | 〇 |
| 1704 | いわき市 | 中学校 | いわき市立上達野中学校 | 3月15日 | 1m | 0.12 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.13 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.18 | |
| 1705 | いわき市 | 中学校 | いわき市立磐崎中学校 | 3月29日 | 1m | 0.14 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.15 | 0.19 | |
| 1706 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第一中学校 | 3月28日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.10 | - | 0.13 | 0.18 | - | 0.11 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.19 | |
| 1707 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第二中学校 | 3月29日 | 1m | 0.14 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.31 | - | 0.22 | - | 0.23 | 0.23 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|------|------|-----|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|---------------------|------|--------------|--------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | | | | |
| 1708 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第三中学校 | 3月27日 | 1m | 0.18 | - | 0.18 | 0.09 | - | 0.21 | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.28 | 〇 | |
| 1709 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第一中学校 | 3月15日 | 1m | 0.16 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | | | |
| 1710 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第二中学校 | 3月14日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.16 | - | 0.18 | 0.25 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.24 | - | 0.26 | - | | | |
| 1711 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第三中学校 | 3月14日 | 1m | 0.19 | - | 0.18 | 0.13 | - | 0.16 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 0.29 | 〇 | [正門][校庭・園庭等] いわき市立高野小学校と共用 | | |
| 1712 | いわき市 | 中学校 | いわき市立田人中学校 | 3月12日 | 1m | 0.15 | - | 0.24 | 0.11 | - | 0.24 | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.30 | 〇 | | | |
| 1713 | いわき市 | 中学校 | いわき市立貝治中学校 | 3月12日 | 1m | 0.10 | 7 | 0.15 | 0.10 | - | 0.14 | 0.13 | 7 | 0.13 | 7 | 0.12 | 7 | 0.11 | 7 | 0.15 | 7 | 0.13 | 0.20 | | | | | いわき市立貝治小学校と共用 |
| 1714 | いわき市 | 中学校 | いわき市立石住中学校 | 3月29日 | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.14 | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.22 | | | | [正門][校庭・園庭等] いわき市立石住小学校と共用 |
| 1715 | いわき市 | 中学校 | いわき市立植田東中学校 | 3月26日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | | | |
| 1716 | いわき市 | 中学校 | いわき市立錦中学校 | 3月16日 | 1m | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.10 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | | | |
| 1717 | いわき市 | 中学校 | いわき市立植田中学校 | 3月16日 | 1m | 0.07 | - | 0.11 | 0.09 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | | | |
| 1718 | いわき市 | 中学校 | いわき市立勿来第一中学校 | 3月14日 | 1m | 0.12 | - | 0.12 | 0.11 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | | | |
| 1719 | いわき市 | 中学校 | いわき市立勿来第二中学校 | 3月14日 | 1m | 0.10 | - | 0.13 | 0.11 | - | 0.13 | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.20 | - | | | |
| 1720 | いわき市 | 中学校 | いわき市立川部中学校 | 3月16日 | 1m | 0.18 | - | 0.30 | 0.11 | - | 0.16 | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.11 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.32 | - | | | |
| 1721 | いわき市 | 中学校 | いわき市立四倉中学校 | 3月26日 | 1m | 0.27 | - | 0.29 | 0.18 | - | 0.23 | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.27 | - | 0.21 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | | | |
| 1722 | いわき市 | 中学校 | いわき市立大野中学校 | 3月12日 | 1m | 0.14 | - | 0.25 | 0.12 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 0.31 | 〇 | | | |
| 1723 | いわき市 | 中学校 | いわき市立久之浜中学校 | 3月19日 | 1m | 0.27 | - | 0.32 | 0.15 | - | / | 0.16 | - | 0.28 | - | 0.19 | - | 0.22 | - | 0.17 | - | 0.20 | / | | 〇 | [昇降口][校庭・園庭等] 前回調査時は、除染活動中で測定できなかったため、調査結果無し | | |
| 1724 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小川中学校 | 3月19日 | 1m | 0.13 | - | 0.16 | 0.15 | - | 0.14 | 0.15 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | | | |
| 1725 | いわき市 | 中学校 | いわき市立赤井中学校 | 3月27日 | 1m | 0.13 | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.13 | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.17 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | | | |
| 1726 | いわき市 | 中学校 | いわき市立川前中学校 | 3月12日 | 1m | 0.15 | - | 0.17 | 0.12 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.20 | - | | | [正門][校庭・園庭等] いわき市川前小学校と共用 |
| 1727 | いわき市 | 中学校 | いわき市立桶売中学校 | 3月12日 | 1m | 0.34 | - | 0.43 | 0.32 | - | 0.48 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.17 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | 0.64 | 〇 | [正門] いわき市立桶売小学校と共用 | | | |
| 1728 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小白井中学校 | 3月12日 | 1m | 0.16 | - | 0.23 | 0.18 | - | 0.23 | 0.10 | 10 | 0.11 | 10 | 0.12 | 10 | 0.12 | 10 | 0.12 | 10 | 0.11 | 0.30 | 〇 | | | | |
| 1729 | いわき市 | 中学校 | 東日本国際大学附属昌平中学校 | 3月19日 | 1m | 0.18 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.26 | 〇 | | | | 東日本国際大学附属昌平高校と共用 |
| 1730 | いわき市 | 中学校 | 磐城緑蔭中学校 | 3月22日 | 1m | 0.22 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.20 | 〇 | | | | 磐城緑蔭高校と共用 |
| 1731 | いわき市 | 高校 | いわき海星高校 | 3月23日 | 1m | 0.15 | - | 0.16 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | 0.16 | - | 0.11 | - | 0.10 | 0.11 | | | | | |
| 1732 | いわき市 | 高校 | 小名浜高校 | 3月23日 | 1m | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.12 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.19 | | | | | |
| 1733 | いわき市 | 高校 | 好間高校 | 3月21日 | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.11 | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.12 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.20 | | | | | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------|------|--------|---------------|----------|------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|---------------------------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | | 前回 調査結果 (平均値) |
| 1734 | いわき市 | 高校 | 平商業高校 | 3月22日 | 1m | 0.17 | - | 0.23 | 0.15 | - | 0.11 | 0.22 | - | 0.27 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.23 | - | 0.21 | 0.25 | |
| 1735 | いわき市 | 高校 | 磐城高校 | 3月22日 | 1m | 0.14 | - | 0.17 | 0.14 | - | 0.10 | 0.13 | - | 0.21 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.17 | 0.18 | |
| 1736 | いわき市 | 高校 | 磐城桜が丘高校 | 3月22日 | 1m | 0.20 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.27 | - | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.18 | |
| 1737 | いわき市 | 高校 | 平工業高校 | 3月21日 | 1m | 0.20 | - | 0.24 | 0.19 | - | 0.21 | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.26 | |
| 1738 | いわき市 | 高校 | いわき光洋高校 | 3月15日 | 1m | 0.23 | - | 0.26 | 0.20 | - | 0.21 | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.26 | |
| 1739 | いわき市 | 高校 | 遠野高校 | 3月13日 | 1m | 0.14 | - | 0.17 | 0.13 | - | 0.17 | 0.18 | - | 0.26 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.17 | - | 0.20 | 0.23 | |
| 1740 | いわき市 | 高校 | 湯本高校 | 3月23日 | 1m | 0.16 | - | / | 0.09 | - | 0.12 | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.15 | 0.19 | 仮設校舎 [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 1741 | いわき市 | 高校 | いわき器の杜高校 | 3月15日 | 1m | 0.20 | - | 0.25 | 0.17 | - | 0.19 | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.26 | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.29 | |
| 1742 | いわき市 | 高校 | いわき総合高校 | 3月15日 | 1m | 0.15 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.18 | 0.19 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.16 | - | 0.20 | - | 0.18 | 0.21 | |
| 1743 | いわき市 | 高校 | 磐城農業高校 | 3月16日 | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.08 | - | 0.09 | 0.15 | - | 0.11 | - | 0.14 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 0.14 | 0.16 | 仮設校舎 [正門] 敷地内階段付近 |
| 1744 | いわき市 | 高校 | 勿来工業高校 | 3月16日 | 1m | 0.12 | - | 0.11 | 0.10 | - | 0.10 | 0.17 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.18 | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.17 | 仮設校舎 |
| 1745 | いわき市 | 高校 | 勿来高校 | 3月26日 | 1m | 0.14 | - | 0.14 | 0.10 | - | 0.13 | 0.16 | - | 0.15 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.24 | - | 0.19 | 0.21 | |
| 1746 | いわき市 | 高校 | 四倉高校 | 3月19日 | 1m | 0.21 | - | 0.25 | 0.20 | - | 0.26 | 0.28 | - | 0.37 | - | 0.29 | - | 0.22 | - | 0.40 | - | 0.31 | 0.42 | |
| 1747 | いわき市 | 高校 | 東日本国際大学附属昌平高校 | 3月19日 | 1m | 0.18 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.11 | - | 0.12 | 0.26 | 〇 東日本国際大学附属昌平中学校と共用 |
| 1748 | いわき市 | 高校 | 磐城緑蔭高校 | 3月22日 | 1m | 0.22 | - | 0.26 | 0.16 | - | 0.21 | 0.14 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.20 | 〇 磐城緑蔭中学校と共用 |
| 1749 | いわき市 | 高校 | いわき秀英高校 | 3月21日 | 1m | 0.14 | - | 0.17 | 0.11 | - | 0.12 | 0.13 | - | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.24 | - | 0.16 | - | 0.18 | 0.18 | |
| 1750 | いわき市 | 高校 | 福島県磐城第一高校 | 3月16日 | 1m | 0.13 | - | 0.16 | 0.13 | - | 0.17 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.20 | - | 0.18 | - | 0.19 | 0.20 | |
| 1751 | いわき市 | 特別支援学校 | 福島県立壺学校平分校 | 3月23日 | 50cm | 0.22 | - | 0.28 | 0.16 | - | 0.24 | 0.25 | - | 0.30 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.29 | - | 0.26 | 0.33 | |
| | | | | | 1m | 0.21 | - | 0.27 | 0.17 | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 0.26 | - | 0.23 | 0.30 | |
| 1752 | いわき市 | 特別支援学校 | 福島県立平養護学校 | 3月13日 | 50cm | 0.13 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.17 | 0.20 | - | 0.22 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | - | 0.15 | 0.13 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.20 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.22 | |
| 1753 | いわき市 | 特別支援学校 | 福島県立いわき養護学校 | 3月23日 | 50cm | 0.22 | - | 0.24 | 0.15 | - | 0.15 | 0.27 | - | 0.25 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.30 | - | 0.27 | 0.33 | |
| | | | | | 1m | 0.18 | - | 0.22 | 0.15 | - | 0.15 | 0.25 | - | 0.24 | - | 0.24 | - | 0.25 | - | 0.28 | - | 0.25 | 0.31 | |
| 1754 | いわき市 | 専修学校 | 磐城高等芸術商科総合学園 | 3月27日 | 1m | 0.16 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.17 | 0.18 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.18 | 0.18 | [校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定) |
| 1755 | いわき市 | 専修学校 | 磐城学芸専門学校 | 3月21日 | 1m | 0.14 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.19 | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.19 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | 0.20 | |

福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果(確定値)

平成24年7月11日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

〇・・・表土除去実施済み(調査日時点)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------|------|------|-----------------|----------|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | | 昇降口 | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | 積雪 (cm) | 前回 調査結果 (平均値) | ① 中央 | 積雪 (cm) | ② | 積雪 (cm) | ③ | 積雪 (cm) | ④ | 積雪 (cm) | ⑤ | 積雪 (cm) | 平均値 | 前回 調査結果 (平均値) | | 表土除去 実施状況 | |
| 1756 | いわき市 | 専修学校 | いわき市立磐城共立高等看護学院 | 3月28日 | 1m | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | - | 0.13 | 0.14 | - | / | - | / | - | / | - | / | - | 0.14 | 0.16 | [校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定) |
| 1757 | いわき市 | 専修学校 | 松村看護専門学校 | 3月21日 | 1m | / | - | / | 0.13 | - | / | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し 新規調査のため、前回調査結果無し |
| 1758 | いわき市 | 専修学校 | いわき市医師会附属看護学校 | 3月28日 | 1m | 0.11 | - | / | 0.11 | - | / | 0.15 | - | 0.14 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 0.17 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し |

※ 前回調査結果(平均値)とは、平成23年9月8日から10月14日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。