

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果		
1180	柳津町	保育園	柳津保育所	10月13日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11		
1181	柳津町	保育園	西山保育所	10月13日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		
1182	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.14	0.12	0.09	0.11	0.11	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.14	0.12	0.09	0.11	0.10		
1183	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	10月13日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	※ [正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09		
1184	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.11	0.14	0.12	0.09	0.11	0.11	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.14	0.12	0.09	0.11	0.10		
1185	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	10月13日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	※ [正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09		

※「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。