福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果 (平成30年8月30日~11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班) 福島県災害対策本部(原子力班)

| | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | |
|------|-----|-----|-----------|-------|------------------|------------|------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| No. | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | 備考 |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 1191 | 下郷町 | 保育園 | 湯野上保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1192 | 下郷町 | 保育園 | しもごう保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1193 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立江川小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1194 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立楢原小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1195 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立旭田小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1196 | 下郷町 | 中学校 | 下郷町立下郷中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |

^{※ 「}第11回調査結果」とは、平成29年9月5日から10月13日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。