

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )																備考			
						正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値													
							積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)		積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)		平均値	前回 調査結果 (平均値)	表土除去 実施状況
911	白河市	保育園	わかば保育園	3月23日	50cm	0.21	-	0.34	0.19	-	0.27	0.17	-	0.16	-	0.15	-	0.16	-	0.20	-	0.17	0.18	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.17	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.17	0.17	○	
912	白河市	保育園	こどもの園保育園	3月23日	50cm	0.25	-	0.37	0.23	-	0.29	0.13	-	0.14	-	0.13	-	0.15	-	0.13	-	0.14	0.17	○	[校庭・園庭等] 白河幼稚園と共用
					1m	/	-	/	/	-	/	0.12	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.12	0.14	○	
913	白河市	保育園	さくら保育園	3月23日	50cm	0.19	-	0.23	0.21	-	0.28	0.20	-	0.17	-	0.20	-	0.21	-	0.19	-	0.19	0.22	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.19	0.23	○	
914	白河市	保育園	ひがし保育園	3月21日	50cm	0.11	-	0.13	0.11	-	0.13	0.11	-	0.12	-	0.13	-	0.13	-	0.11	-	0.12	0.13	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.11	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.11	0.11	○	
915	白河市	保育園	おもてごう保育園	3月21日	50cm	0.25	-	0.30	0.15	-	0.18	0.13	-	0.14	-	0.15	-	0.15	-	0.15	-	0.14	0.14	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.14	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.14	0.14	○	
916	白河市	保育園	ひまわり保育園	3月27日	50cm	0.24	-	0.33	0.21	-	0.36	0.18	-	0.19	-	0.22	-	0.22	-	0.22	-	0.21	0.26	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.19	0.25	○	
917	白河市	保育園	白河西保育園	3月26日	50cm	0.14	-	0.14	0.12	-	0.12	0.29	-	0.31	-	0.33	-	0.32	-	0.30	-	0.31	0.31		
					1m	/	-	/	/	-	/	0.29	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.29	0.29		
918	白河市	保育園	白河みのり保育園	3月23日	50cm	0.15	-	0.17	0.15	-	0.15	0.12	-	0.14	-	0.15	-	0.19	-	0.17	-	0.15	0.16	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.12	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.12	0.12	○	
919	白河市	保育園	白河保育園	3月22日	50cm	0.15	-	0.18	0.17	-	0.23	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.16	-	0.15	0.17	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.13	0.14	○	
920	白河市	保育園	丘の上保育園	3月26日	50cm	0.52	-	0.58	0.27	-	0.32	0.21	-	0.18	-	0.26	-	0.19	-	0.17	-	0.20	0.22	○	[正門] 丘の上幼稚園と共用
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.19	0.21	○	
921	白河市	保育園	たいしん保育園	3月22日	50cm	0.30	-	0.28	0.23	-	0.26	0.27	-	0.25	-	0.26	-	0.29	-	0.27	-	0.27	0.28	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.27	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.27	0.27	○	
922	白河市	保育園	白河厚生病院院内保育施設 「なかよし保育園」	3月26日	50cm	0.41	-	0.50	0.30	-	0.41	0.20	-	0.20	-	0.24	-	0.21	-	0.19	-	0.21	0.25	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.20	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.20	0.24	○	
923	白河市	保育園	関の森保育園	3月27日	50cm	0.17	-	0.19	0.15	-	0.16	0.16	-	0.18	-	0.16	-	0.18	-	0.17	-	0.17	0.18	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.15	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.15	0.15	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

〇…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )																	備考	
						正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
						積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)	平均値	前回 調査結果 (平均値)	表土除去 実施状況		
924	白河市	保育園	白河病院託児所	3月26日	50cm	0.48	-	0.62	0.37	-	0.37	0.43	-	0.49	-	0.48	-	0.48	-	0.44	-	0.46	0.60	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.39	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
925	白河市	保育園	託児所びよびよ	3月23日	50cm	0.26	-	0.34	0.32	-	0.39	0.50	-	0.50	-	0.40	-	0.49	-	0.51	-	0.48	0.57	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.48	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
926	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所	3月22日	50cm	0.15	-	0.17	0.35	-	0.44	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	施設所在地は2階 [校庭・園庭等]無し	
927	白河市	保育園	託児所(根本 満由美)	3月23日	50cm	0.44	-	0.46	0.28	-	0.38	0.26	-	0.28	-	0.43	-	0.37	-	0.26	-	0.32	0.34	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.26	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
928	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	3月28日	50cm	0.35	-	0.47	0.20	-	0.25	0.28	-	0.26	-	0.22	-	0.22	-	0.22	-	0.24	0.30	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.26	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
929	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	3月28日	50cm	0.17	-	0.18	0.14	-	0.18	0.17	-	0.18	-	0.18	-	0.17	-	0.18	-	0.18	0.20	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
930	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	3月28日	50cm	0.18	-	0.18	0.24	-	0.26	0.12	-	0.12	-	0.13	-	0.13	-	0.13	-	0.13	0.15	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.12	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
931	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	3月21日	50cm	0.23	-	0.28	0.17	-	0.19	0.20	-	0.20	-	0.22	-	0.21	-	0.19	-	0.20	0.23	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.20	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
932	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	3月21日	50cm	0.15	-	0.18	0.12	-	0.12	0.14	-	0.12	-	0.12	-	0.12	-	0.12	-	0.12	0.13	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.12	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
933	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	3月21日	50cm	0.14	-	0.18	0.10	-	0.10	0.14	-	0.13	-	0.13	-	0.15	-	0.13	-	0.14	0.14	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
934	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	3月27日	50cm	0.36	-	0.40	0.22	-	0.26	0.22	-	0.23	-	0.22	-	0.20	-	0.21	-	0.22	0.24	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.22	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
935	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	3月22日	50cm	0.24	-	0.28	0.17	-	0.19	0.16	-	0.16	-	0.18	-	0.18	-	0.18	-	0.17	0.19	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	
936	白河市	幼稚園	白河幼稚園	3月23日	50cm	0.29	-	0.38	0.19	-	0.23	0.13	-	0.14	-	0.13	-	0.15	-	0.13	-	0.14	0.17	○
					1m	/	-	/	/	-	/	0.12	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)																備考			
						正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値													
						積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)	平均値	前回 調査結果 (平均値)		表土除去 実施状況		
937	白河市	幼稚園	白河東幼稚園	3月23日	50cm	0.26	-	0.36	0.25	-	0.34	0.21	-	0.21	-	0.19	-	0.19	-	0.19	-	0.20	0.23	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.21	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.21
938	白河市	幼稚園	西幼稚園	3月26日	50cm	0.43	-	0.43	0.17	-	0.17	0.17	-	0.17	-	0.20	-	0.15	-	0.23	-	0.18	0.20	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.16
939	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	3月23日	50cm	0.29	-	0.32	0.26	-	0.26	0.19	-	0.18	-	0.20	-	0.19	-	0.17	-	0.19	0.20	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.18	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.18
940	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	3月26日	50cm	0.52	-	0.58	0.14	-	0.22	0.17	-	0.17	-	0.19	-	0.23	-	0.18	-	0.19	0.22	○	[正門] 丘の上保育園と共用
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		
941	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	3月28日	50cm	0.31	-	0.41	0.19	-	0.20	0.24	-	0.27	-	0.43	-	0.40	-	0.38	-	0.34	0.36	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.24	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.24
942	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	3月28日	50cm	0.20	-	0.19	0.15	-	0.15	0.11	-	0.17	-	0.12	-	0.13	-	0.14	-	0.13	0.16	○	[正門] 工事のため、仮正門 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	-	/	/	-	/	0.10	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		
943	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	3月21日	50cm	0.23	-	0.27	0.13	-	0.15	0.19	-	0.14	-	0.17	-	0.19	-	0.18	-	0.17	0.20	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.20	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.20
944	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	3月21日	50cm	0.18	-	0.20	0.11	-	0.11	0.13	-	0.14	-	0.13	-	0.14	-	0.16	-	0.14	0.14	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.13	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.13
945	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	3月21日	50cm	0.21	-	0.21	0.11	-	0.12	0.10	-	0.13	-	0.13	-	0.13	-	0.10	-	0.12	0.13	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.10	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.10
946	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	3月21日	50cm	0.14	-	0.17	0.14	-	0.17	0.16	-	0.16	-	0.15	-	0.14	-	0.17	-	0.16	0.16	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.15	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.15
947	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	3月27日	50cm	0.29	-	0.41	0.12	-	0.14	0.18	-	0.20	-	0.23	-	0.20	-	0.22	-	0.21	0.22	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.18	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.18
948	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	3月27日	50cm	0.31	-	0.31	0.28	-	0.33	0.18	-	0.16	-	0.16	-	0.16	-	0.18	-	0.17	0.22	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		0.19
949	白河市	小学校	白河市立白河第二小学校	3月22日	50cm	0.13	-	/	0.10	-	/	0.14	-	0.15	-	0.16	-	0.16	-	0.17	-	0.16	0.19	○	[正門][昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	-	/	/	-	/	0.14	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果

平成24年7月11日  
 原子力災害現地対策本部(放射線班)  
 福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)																備考			
						正門			昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値														
						積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	前回 調査結果 (平均値)	積雪 (cm)	前回 調査結果 (平均値)	① 中央	積雪 (cm)	②	積雪 (cm)	③	積雪 (cm)	④	積雪 (cm)	⑤	積雪 (cm)	平均値		前回 調査結果 (平均値)	表土除去 実施状況	
950	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	3月27日	50cm	0.20	-	0.23	0.13	-	0.14	0.15	-	0.22	-	0.15	-	0.20	-	0.22	-	0.19	0.21	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.14	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.14	0.17	○	
951	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	3月28日	50cm	0.35	-	0.81	0.14	-	0.15	0.19	-	0.24	-	0.20	-	0.19	-	0.25	-	0.21	0.25	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.19	0.20	○	
952	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	3月27日	50cm	0.36	-	0.40	0.16	-	0.25	0.17	-	0.18	-	0.21	-	0.19	-	0.17	-	0.18	0.22	○	[正門] 白河市立白河幼稚園と共用
					1m	/	-	/	/	-	/	0.16	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.16	0.20	○	
953	白河市	小学校	白河市立大屋小学校	3月22日	50cm	0.56	-	0.69	0.31	-	0.39	0.23	-	0.30	-	0.27	-	0.26	-	0.26	-	0.26	0.28	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.23	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.23	0.27	○	
954	白河市	小学校	白河市立信夫第一小学校	3月22日	50cm	0.47	-	0.59	0.28	-	0.34	0.19	-	0.19	-	0.21	-	0.22	-	0.24	-	0.21	0.24	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.19	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.19	0.23	○	
955	白河市	小学校	白河市立信夫第二小学校	3月22日	50cm	0.34	-	0.45	0.24	-	0.27	0.37	-	0.27	-	0.29	-	0.32	-	0.27	-	0.30	0.37	○	
					1m	/	-	/	/	-	/	0.37	-	/	-	/	-	/	-	/	-	0.37	0.39	○	
956	白河市	中学校	白河市立東北中学校	3月28日	1m	0.21	-	0.40	0.20	-	0.25	0.26	-	0.22	-	0.25	-	0.23	-	0.25	-	0.24	0.25	○	
957	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	3月28日	1m	0.34	-	0.38	0.13	-	0.14	0.27	-	0.24	-	0.28	-	0.27	-	0.20	-	0.25	0.27	○	
958	白河市	中学校	白河市立東中学校	3月21日	1m	0.24	-	0.24	0.09	-	0.10	0.13	-	0.12	-	0.11	-	0.14	-	0.12	-	0.12	0.13	○	
959	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	3月27日	1m	0.42	-	0.54	0.21	-	0.32	0.28	-	0.19	-	0.28	-	0.26	-	0.19	-	0.24	0.28	○	
960	白河市	中学校	白河市立妻郷中学校	3月21日	1m	0.19	-	0.21	0.15	-	0.15	0.21	-	0.21	-	0.22	-	0.24	-	0.26	-	0.23	0.24	○	
961	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	3月27日	1m	0.24	-	0.33	0.17	-	0.28	0.19	-	0.19	-	0.35	-	0.16	-	0.20	-	0.22	0.25	○	
962	白河市	中学校	白河市立白河第二中学校	3月22日	1m	0.28	-	0.33	0.25	-	0.32	0.19	-	0.21	-	0.25	-	0.23	-	0.22	-	0.22	0.24	○	
963	白河市	中学校	白河市立大信中学校	3月22日	1m	0.41	-	0.63	0.39	-	0.58	0.23	-	0.21	-	0.24	-	0.27	-	0.25	-	0.24	0.27	○	
964	白河市	高校	白河実業高校	3月21日	1m	0.30	-	0.34	0.22	-	0.21	0.45	-	0.43	-	0.36	-	0.80	-	0.40	-	0.49	0.54		
965	白河市	高校	白河高校	3月27日	1m	0.27	-	0.36	0.24	-	0.28	0.56	-	0.55	-	0.44	-	0.50	-	0.45	-	0.50	0.56		
966	白河市	高校	白河旭高校	3月26日	1m	0.17	-	0.21	0.24	-	0.32	0.49	-	0.33	-	0.45	-	0.41	-	0.51	-	0.44	0.49		
967	白河市	専修学校	白河医師会白河看護学院	3月26日	1m	0.37	-	0.44	0.24	-	0.40	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	/		[校庭・園庭等] 無し
968	白河市	専修学校	白河厚生病院付属高等看護学院	3月26日	1m	0.29	-	/	0.18	-	/	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	/		新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し

※ 前回調査結果(平均値)とは、平成23年9月8日から10月14日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。