

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
 (平成24年6月19日～平成24年7月11日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去実施済み(調査日時点)

※…表土除去一部実施済み(調査日時点)

—…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
987	中島村	保育園	中島保育所	7月2日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.16	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	○	
					1m					0.13						0.13		
988	中島村	幼稚園	中島村立中島幼稚園	7月2日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	
					1m					0.09						0.09		
989	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	7月2日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	
					1m					0.14						0.14		
990	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	7月2日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.08	0.13	0.11	0.13	○	
					1m					0.11						0.11		
991	中島村	中学校	中島村立中島中学校	7月2日	1m	0.14	0.13	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.13	○	

※「前回調査結果」とは、平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第4回)結果」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。