

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1258	会津美里町	保育園	本郷保育所	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用
					1m											0.12	
1259	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	10月24日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m											0.07	
1260	会津美里町	保育園	さくら保育所	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m											0.06	
1261	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.13	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設	
					1m												0.11
1262	会津美里町	保育園	新鶴保育所	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用	
					1m												0.07
1263	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11	[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用	
					1m												0.09
1264	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用	
					1m												0.07
1265	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.13	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設	
					1m												0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1266	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
					1m					0.06					0.06	0.05		
1267	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.16	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17		
					1m					0.16					0.16	0.15		
1268	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.12		
1269	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	10月24日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.09	0.11	0.16		
					1m					0.09					0.09	0.13		
1270	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	10月24日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11		
1271	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	10月24日	1m	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12		
1272	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	10月24日	1m	0.11	0.13	0.08	0.11	0.10	0.08	0.12	0.12	0.07	0.10	0.12		
1273	会津美里町	高等学校	大沼高校	10月24日	1m	0.09	0.12	0.08	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.12		[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第一グラウンド
					1m			0.09	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.11	0.09	0.11		[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート
					1m					0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.14		[校庭・園庭等] 南庭
					1m					0.10	0.07	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13		[校庭・園庭等] 第二グラウンド

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。