

福島県環境放射線モニタリング調査（児童福祉施設等第10回）結果
(平成29年8月17日～9月29日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考	
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)			
						50cm or 1m	今回 調査結果	第9回 調査結果	今回 調査結果	第9回 調査結果	今回 調査結果		
377	矢吹町	その他	未来くるやぶき	8月22日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10			[園庭等] 無し	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10				
378	矢吹町	放課後児童クラブ	三神小児童クラブ	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08			[園庭等] 無し	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07				
379	矢吹町	放課後児童クラブ	矢吹小児童クラブ(学校内)	8月22日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.07		
					1m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08		
380	矢吹町	放課後児童クラブ	善郷小児童クラブ(学校内)	8月22日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.11	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09		
381	矢吹町	放課後児童クラブ	中畠小児童クラブ(学校内)	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.05	0.06		
382	矢吹町	放課後子ども教室	矢吹ジュニア元気クラブ(矢吹町中央公民館)	8月22日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08			[園庭等] 無し	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08				
383	矢吹町	その他	どんぐり	8月22日	50cm			0.07		0.10		新規地点 敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定	
					1m			0.07		0.09			

※「第9回調査結果」とは、平成28年9月13日から11月15日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。