

## 公共用水域等の環境放射線モニタリング調査結果（速報）について

平成24年8月23日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査期日 平成24年7月2日（月）～24日（火）
- 2 調査地点数 地下水11地点（水質）
- 3 調査結果

放射性ヨウ素	I-131	全ての地点で不検出
放射性セシウム	Cs-134	全ての地点で不検出
	Cs-137	全ての地点で不検出

（問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話024-521-1917）

## 地下水の環境放射線モニタリング調査結果（速報）

平成24年8月23日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）  
 福島県生活環境部水・大気環境課

○平成24年7月2日～24日採水分

No.	方部	市町村名	地点(地区)名	採水日	測定結果 (Bq/L)		
					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					I-131	Cs-134	Cs-137
1	県北	伊達市	保原町大立目	7/2	不検出	不検出	不検出
2	県中	郡山市	田村町岩作	7/24	不検出	不検出	不検出
3		郡山市	湖南町赤津	7/24	不検出	不検出	不検出
4		三春町	斎藤	7/10	不検出	不検出	不検出
5		小野町	雁股田	7/10	不検出	不検出	不検出
6	県南	白河市	表郷梁森	7/9	不検出	不検出	不検出
7		西郷村	真船	7/9	不検出	不検出	不検出
8		鮫川村	赤坂東野	7/9	不検出	不検出	不検出
9	会津	北塩原村	桧原	7/10	不検出	不検出	不検出
10	南会津	檜枝岐村	黒岩山	7/2	不検出	不検出	不検出
11		南会津町	川島	7/2	不検出	不検出	不検出

※ 本分析における放射性物質濃度の検出限界値（約1Bq/L 測定条件（使用した測定機器、測定時のバックグラウンド値等）により、測定毎に若干変動する。）を下回る場合は、不検出と記載。


※        今回発表分

### 【参考】

		7/5公表分 (10地点)	7/17公表分 (4地点)	今回公表分 (11地点)	計 (25地点)
放射性ヨウ素	I-131	全て不検出	全て不検出	全て不検出	全て不検出
放射性セシウム	Cs-134	全て不検出	全て不検出	全て不検出	全て不検出
	Cs-137	全て不検出	全て不検出	全て不検出	全て不検出

# 地下水調査地点図

No.	地区名
1	伊達市保原町大立目
2	郡山市田村町岩作
3	郡山市湖南町赤津
4	三春町斎藤
5	小野町雁股田
6	白河市表郷梁森
7	西郷村真船
8	鮫川村赤坂東野
9	北塩原村桧原
10	檜枝岐村黒岩山
11	南会津町川島



- 警戒区域
- 計画的避難区域
- 避難指示解除準備区域
- 居住制限区域
- 帰還困難区域

