

福島第一原子力発電所の現場改善状況(1)

物揚場護岸の復旧工事

作業前



作業後



海側のガレキ撤去

作業前



作業後



4号機タービン建屋前

4号機燃料取り出し用カバーの設置



排水路の暗渠化



H4タンクエリア前B系排水路

3号機上部のガレキ撤去



福島第一原子力発電所の現場改善状況(2)

■ タンクのリプレース

作業前



H1エリア

作業途中経過



■ 浸透防止工事

作業前



H3エリア

作業後



■ 堰のかさ上げ

作業前



H4エリア

作業後



■ 堰力バーの設置

作業前



B北エリア

■ Jヴィレッジからの出勤風景

2011年10月



現在



作業後

