

市町村等	施設名称	排ガス 処理形式	測定日	測定内容	測定結果 (Bq/m ³)		濃度限度に対する割合			検出下限値 (Bq/m ³)	
					セシウム134	セシウム137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えること)	セシウム134	セシウム137
須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方 衛生センター	電気集じん機	2017/11/21	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.13	0.14
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.34	0.33
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.16	0.17
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.41	0.42
白河地方 広域市町村圏 整備組合	西白河地方 クリーンセンター	バグフィルター	2017/12/7	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				2	2
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				2	2
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター山都工場 組合	バグフィルター	2017/11/16	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.16	0.14
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.38	0.45
				合計							
			2017/11/17	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.19	0.15
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.37	0.46
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	環境センター	バグフィルター	2017/11/20	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2017/9/19	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
			2017/10/23	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				1.0	1.0
				合計							
南相馬市	クリーン原町センター	バグフィルター	2017/12/12	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.12	0.08
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.39	0.39
				合計							
				ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.13	0.10
				ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.31	0.27
相馬方部 衛生組合	光陽クリーンセンター (1号炉・2号炉集合)	バグフィルター	2017/12/20	ろ紙部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.36	0.32
				ドレン部(1・2号炉)	不検出	不検出				0.98	0.76
				合計							
双葉地方 広域市町村圏 組合	北部衛生センター	バグフィルター	2017/9/20	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.25	0.15
				ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.48	0.58
				合計							
	2017/8/22	ろ紙部(2号炉)	不検出	不検出				0.15	0.15		
		ドレン部(2号炉)	不検出	不検出				0.45	0.38		
		合計									
		合計									
2017/11/7	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.19	0.14			
	ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.37	0.42			
	合計										
	合計										
いわき市	北部清掃センター	バグフィルター	2017/11/16	ろ紙部	不検出	不検出				0.20	0.20
				ドレン部	不検出	不検出				0.60	0.60
				合計							
	2017/11/9	ろ紙部(1号炉)	不検出	不検出				0.07	0.07		
		ドレン部(1号炉)	不検出	不検出				0.30	0.30		
合計											
合計											
2017/11/9	ろ紙部(3号炉)	不検出	不検出				0.09	0.09			
	ドレン部(3号炉)	不検出	不検出				0.30	0.30			
	合計										
	合計										